Непровар

Наименование дефекта	Непровар
Группа дефектов	Дефекты сварного шва
Описание дефекта	Дефект в виде тонких прямолинейных несплошностей, расположенных в центральной зоне сварного шва по линии сплавления.
Фото дефекта	 

Некачественный шов

Наименование дефекта	Некачественный шов
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	В области сварного шва наблюдаются остатки наружного грата, задиры, забоины, подрезы; чередующиеся участки с большим или меньшим срезанием грата.
Фото дефекта	