

## Formulário de FVS

## Informações Gerais

Obra 60214 - Projeto Eólico Serra da Palmeira - EPC -  
RMT

Conformidade 100.0 %

Data de Realização 27/08/2024

Data de Criação 27/08/2024 09:53

Usuário de Criação denis.silva@gel-eng.com.br

Data de Sincronismo 28/08/2024 22:58

Usuário de Sincronismo denis.silva@gel-eng.com.br

Usuário de Alteração denis.silva@gel-eng.com.br

## Inspeção: FVS-QUA-080-IMP.POSTES-00

Descrição Inspeção de Implantação de postes

Categoria Inspeção

Tipo FVS

Revisão 00 - 23/04/2024

Identificador SDP 5 P.0/10 - 14/600

## Avaliados

## Locais

Código	Nome	Hierarquia
001.001.001.005	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MONTAGEM DE ESTRUTURAS

## Colaboradores

Nome	Assinatura
------	------------

Leandro Vello - Engenheiro de Produção - GEL	
--	---

Rafael Pires - Fiscal de Campo - AFAPLAN	
--	---

Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL	
---	---



Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL

Responsável

## Formulário de FVS

## CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Disponibilidade de área de vivência com água potável, local adequado para colocação de ferramentas e guarda volumes.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	2 - Disponibilidade de banheiros químicos na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, no máximo de distância de 150m do local da atividade que está sendo realizada.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	3 - Coletores de resíduos estão disponíveis da frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	4 - Kit de Emergência Ambiental disponível na frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	5 - Análise Preliminar de Risco-APR, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	6 - Análise Preliminar de Impacto-APIA, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	7 - Todos os colaboradores estão utilizando os EPI's adequados para exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	8 - Sinalização da frente de serviço está adequada	Aprovado	-

## VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Fundo da Cava livre de material solto e matéria orgânica	SIM	-

## Formulário de FVS

## Anexos



Imagen 1



Imagen 2

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_095701

**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_095709

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	2 - Estrutura do Poste integra?	SIM	-

## Anexos



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_095731

**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_095745

**Imagen 3:** FOTO\_20240827\_095812

**Imagen 4:** FOTO\_20240827\_095849

**Imagen 5:** FOTO\_20240827\_095909

## Formulário de FVS

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	3 - Estrutura das Cruzetas integra?	SIM	-

## Anexos



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_095430

**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_095441

**Imagen 3:** FOTO\_20240827\_095459

**Imagen 4:** FOTO\_20240827\_095505

**Imagen 5:** FOTO\_20240827\_100501

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	4 - Seção tipo do poste conforme projeto?	SIM	-

## Formulário de FVS

## Anexos



Imagen 1

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_095632

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2024	5 - Realizada a instalação de parafusos, arruelas e porcas?	SIM	-

## Formulário de FVS

## Anexos



Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3



Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6



Imagen 7

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_095345**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_095519**Imagen 3:** FOTO\_20240827\_095930**Imagen 4:** FOTO\_20240827\_095945**Imagen 5:** FOTO\_20240827\_095955**Imagen 6:** FOTO\_20240827\_100004**Imagen 7:** FOTO\_20240827\_100026

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	6 - Alinhamento da Estrutura	Aprovado	-

## Formulário de FVS

## Anexos



Imagen 1



Imagen 2

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_101313**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_104147

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	7 - Nivelamento da estrutura	Aprovado	-

## Anexos



Imagen 1

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_101330

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	8 - Travamento da estrutura	Aprovado	-

## Formulário de FVS

## Anexos



Imagen 1



Imagen 2

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_104042

**Imagen 2:** FOTO\_20240827\_104105

## DIMENSÕES DA VALA

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - A largura da vala especificada em projeto	1.86	-
✓	27/08/2024	2 - Largura da vala in loco	2.04	-
✓	27/08/2024	3 - Profundidade da vala especificada em projeto	2.0	-
✓	27/08/2024	4 - Profundidade da vala in loco	2.06	-
✓	27/08/2024	5 - Conformidade geral dos itens de dimensão das valas	CONFORME	-

## CONDIÇÕES PÓS ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Todo resíduo da frente de serviço foi devidamente recolhido?	Aprovado	-

## Anexos



Imagen 1

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_104213

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.

## Formulário de FVS

- 27/08/2024 2 - A sinalização provisória foi recolhida?

Aprovado

-

## Anexos



Imagen 1

**Imagen 1:** FOTO\_20240827\_104301

## VALIDAÇÃO

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2024	1 - Assinatura do encarregado da frente de serviço	<i>Roberto Dias</i>	-

Observação ROBERTO DIAS