

Formulário de FVS

Informações Gerais

Obra 60214 - Projeto Eólico Serra da Palmeira - EPC -
RMT

Data de Realização 27/08/2024 Conformidade 100.0 %

Usuário de Criação denis.silva@gel-eng.com.br Data de Criação 27/08/2024 08:33

Usuário de Sincronismo denis.silva@gel-eng.com.br Data de Sincronismo 28/08/2024 22:57

Usuário de Alteração denis.silva@gel-eng.com.br

Inspeção: FVS-QUA-080-IMP.POSTES-00

Descrição Inspeção de Implantação de postes

Categoria Inspeção	Tipo FVS	Revisão 00 - 23/04/2024
Identificador SDP 5 P.0/12 14/600		

Avaliados

Locais

Código	Nome	Hierarquia
001.001.001.005	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Colaboradores

Nome	Assinatura
Leandro Vello - Engenheiro de Produção - GEL	

Rafael Pires - Fiscal de Campo - AFAPLAN



Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL




Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL

Responsável

Formulário de FVS

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Disponibilidade de área de vivência com água potável, local adequado para colocação de ferramentas e guarda volumes.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	2 - Disponibilidade de banheiros químicos na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, no máximo de distância de 150m do local da atividade que está sendo realizada.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	3 - Coletores de resíduos estão disponíveis da frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	4 - Kit de Emergência Ambiental disponível na frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	5 - Análise Preliminar de Risco-APR, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	6 - Análise Preliminar de Impacto-APIA, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	7 - Todos os colaboradores estão utilizando os EPI's adequados para exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	8 - Sinalização da frente de serviço está adequada	Aprovado	-

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Fundo da Cava livre de material solto e matéria orgânica	SIM	-

Formulário de FVS

Anexos



Imagen 1



Imagen 2

Imagen 1: FOTO_20240827_091425

Imagen 2: FOTO_20240827_091436

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	2 - Estrutura do Poste íntegra?	SIM	-

Anexos



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Imagen 1: FOTO_20240827_083541

Imagen 2: FOTO_20240827_083552

Imagen 3: FOTO_20240827_083620

Imagen 4: FOTO_20240827_083631

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
------	------	-----------	----------	-------

Formulário de FVS

27/08/2024 3 - Estrutura das Cruzetas integra? SIM -

Anexos



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Imagen 1: FOTO_20240827_083837

Imagen 2: FOTO_20240827_083858

Imagen 3: FOTO_20240827_091526

Imagen 4: FOTO_20240827_091539

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2024	4 - Seção tipo do poste conforme projeto?	SIM	-

Anexos



Imagen 1

Imagen 1: FOTO_20240827_083752

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
------	------	-----------	----------	-------

Formulário de FVS

- 27/08/2024 5 - Realizada a instalação de parafusos, arruelas e porcas?

SIM

Anexos



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7

Imagen 1: FOTO_20240827_091352**Imagen 2:** FOTO_20240827_091616**Imagen 3:** FOTO_20240827_091633**Imagen 4:** FOTO_20240827_091649**Imagen 5:** FOTO_20240827_091702**Imagen 6:** FOTO_20240827_091711**Imagen 7:** FOTO_20240827_091742

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2024	6 - Alinhamento da Estrutura	Aprovado	-

Formulário de FVS

Anexos



Imagen 1



Imagen 2

Imagen 1: FOTO_20240827_092533**Imagen 2:** FOTO_20240827_094045

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	7 - Nivelamento da estrutura	Aprovado	-

Anexos



Imagen 1

Imagen 1: FOTO_20240827_092732

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	8 - Travamento da estrutura	Aprovado	-

Formulário de FVS

Anexos



Imagen 1



Imagen 2

Imagen 1: FOTO_20240827_093451**Imagen 2:** FOTO_20240827_094013

DIMENSÕES DA VALA

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - A largura da vala especificada em projeto	1.86	-
✓	27/08/2024	2 - Largura da vala in loco	2.17	-
✓	27/08/2024	3 - Profundidade da vala especificada em projeto	2.0	-
✓	27/08/2024	4 - Profundidade da vala in loco	2.01	-
✓	27/08/2024	5 - Conformidade geral dos itens de dimensão das valas	CONFORME	-

CONDIÇÕES PÓS ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Todo resíduo da frente de serviço foi devidamente recolhido?	Aprovado	-

Anexos




Imagen 1

Imagen 1: FOTO_20240827_094154

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.

Formulário de FVS

- 27/08/2024 2 - A sinalização provisória foi recolhida? Aprovado -

Anexos



Imagen 1

Imagen 1: FOTO_20240827_094219

VALIDAÇÃO

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2024	1 - Assinatura do encarregado da frente de serviço	<i>Rosento</i>	-

Observação ROBERTO DIAS