INSTRUMENTO PARTICULAR FICTÍCIO DE LOCAÇÃO COMERCIAL MOBILIADA

Condições particulares, inventário e registro de entrega da sala comercial

DOCUMENTO INTEGRALMENTE SINTÉTICO PARA TESTES DO CHAVECHECK. NÃO ASSINAR. SEM VALIDADE PARA USO REAL.

Nomes, imóvel, valores, medições, ocorrências e referências de evidência são inventados. Nenhuma vistoria ou medição real foi realizada. As referências de fotografias e comprovantes são identificadores simulados: os arquivos correspondentes não acompanham este documento. As cláusulas não foram submetidas a revisão jurídica.

Referência fictícia: CC-COM-2026-014. **Versão:** 3.1. **Emissão fictícia:** 30/10/2026.

CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES, OBJETO E LIMITES DO REGISTRO

1.1. Marina Exemplo, doravante LOCADORA, e Lucas Demonstração, doravante LOCATÁRIO, ajustam, exclusivamente para esta simulação, a locação comercial mobiliada do conjunto 42 do Edifício Empresarial Modelo, situado na Rua das Amostras, nº 100, Cidade Exemplo.

1.2. O conjunto comercial compreende uma sala de trabalho e reuniões, uma copa e um lavabo. Sua destinação fictícia é escritório administrativo, sem atendimento clínico, preparo de alimentos para venda ou atividade industrial. O registro técnico deste instrumento abrange **somente a sala comercial principal**, denominada SAL-01. Copa, lavabo e áreas comuns não foram vistoriados neste exemplo. As condições aqui descritas não comprovam licenciamento, acessibilidade ou adequação do imóvel a uma atividade específica.

1.3. A sala possui, segundo a planta fictícia PL-SAL-01, comprimento de 6,00 m, largura de 4,50 m e pé-direito de 2,70 m. A área de piso resultante dessas dimensões é de 27,00 m². A orientação usada nos anexos considera a pessoa na porta de entrada, olhando para a janela: parede A à esquerda, B ao fundo, C à direita e D na entrada.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, POSSE E DOCUMENTOS

2.1. A vigência será de 01/11/2026 a 31/10/2027. A entrega das chaves e a posse estão previstas para 03/11/2026, às 10h, condicionadas à assinatura do registro de entrega. A data de início da vigência não comprova a data efetiva da posse.

2.2. O LOCATÁRIO receberá duas chaves da porta de entrada e um controle de acesso ao edifício. O controle de acesso não é um item de mobiliário e não integra os dez critérios de avaliação definidos no Anexo II.

2.3. Integram este documento as condições financeiras, o Anexo I (registro descritivo), o Anexo II (dez critérios de conferência) e o aditivo ao final. Em caso de divergência, o aditivo prevalecerá apenas sobre os itens que alterar expressamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES FINANCEIRAS FICTÍCIAS

3.1. O aluguel mensal será de R$ 3.850,00, com vencimento no dia 8 do mês seguinte ao de referência. O condomínio ordinário estimado é de R$ 620,00 mensais e o IPTU estimado é de R$ 115,00 mensais. Esses encargos não integram o valor do aluguel e deverão ser conferidos nos respectivos demonstrativos.

3.2. O exemplo prevê caução de R$ 7.700,00, cujo pagamento permanece pendente no cenário. Não há comprovante de recebimento anexado. Não haverá reajuste durante o prazo inicial de 12 meses; eventual prorrogação dependerá de definição posterior das condições.

3.3. Consumos individuais de energia, água e gás serão registrados separadamente. Não há leituras iniciais de medidores neste instrumento. Os valores desta cláusula não constituem critérios de aprovação da condição física da sala.

CLÁUSULA QUARTA - ESTADO INICIAL E RESPONSABILIDADES

4.1. A expressão “declarado funcional” identifica uma afirmação do registro fictício de entrega. “Testado no registro” identifica um procedimento descrito com resultado. “Não testado” identifica ausência de resultado. Nenhuma dessas expressões comprova a condição atual do imóvel real.

4.2. Defeitos preexistentes descritos nos anexos deverão ser preservados na comparação de entrada e saída. A presença de um defeito não autoriza atribuição automática de responsabilidade ou cobrança. Novos danos, causas e eventuais obrigações dependerão de apuração e registro.

4.3. Perfurações, pintura, instalação de equipamentos e substituição de componentes dependerão de autorização escrita entre as partes. O LOCATÁRIO não deverá executar ensaios elétricos invasivos nem remover componentes para conferir este documento.

CLÁUSULA QUINTA - CONFERÊNCIA E COMUNICAÇÕES

5.1. O cenário prevê envio de divergências em até cinco dias úteis após a posse efetivamente registrada, pelo formulário fictício “Contestar vistoria” do ChaveCheck. Esse prazo foi inventado para testar o produto e não expressa conclusão sobre prazo legal. A data-limite deverá permanecer sem preenchimento até que haja confirmação da posse e do calendário aplicável.

5.2. Cada ocorrência deverá identificar ambiente, elemento, condição observada e evidências. Ausência de fotografia, de teste ou de valor medido deverá ser registrada como informação faltante. Campo vazio não significa conformidade.

5.3. O envio de uma ocorrência não equivale à aceitação de sua causa nem à autorização de reparo. Vazamentos, cheiro de queimado ou outros sinais que impeçam um teste seguro deverão interromper apenas o procedimento afetado, com registro do motivo.

CLÁUSULA SEXTA - DEVOLUÇÃO E FORMALIZAÇÃO

6.1. A condição da sala na devolução será comparada com este registro, considerando os defeitos preexistentes e o desgaste decorrente do uso normal. A entrega de chaves, controles e itens de inventário será documentada separadamente.

6.2. Não foram realizadas assinaturas neste exemplo. Marina Exemplo e Lucas Demonstração são personagens fictícios. Os campos de assinatura são apenas marcadores de demonstração. A destinação comercial descrita não constitui comprovação de autorização condominial ou licença de funcionamento; esses documentos não estão anexados.

ANEXO I - REGISTRO FICTÍCIO DOS ITENS DA SALA COMERCIAL

Ambiente: SAL-01, sala comercial principal, 27,00 m². **Data do registro simulado:** 30/10/2026.

O escopo desta versão é exclusivamente pintura das paredes, vaso decorativo, cadeiras, mesa e estante. Instalações elétricas, climatização, TV, piso e demais componentes não foram avaliados neste registro. “Vaso” significa vaso decorativo, não vaso sanitário.

A. Pintura das paredes

As paredes A, C e D são declaradas em branco-gelo, com acabamento acrílico fosco; a parede B é cinza-claro, também fosca. A data da última pintura não foi informada. Não há código de cor nem marca da tinta. A pintura não é declarada nova.

Na parede A, a aproximadamente 1,10 m do piso e 0,45 m da porta, há um risco horizontal de 6 cm. Na parede C, acima da estante, há dois furos antigos com diâmetro aproximado de 5 mm. Na parede B há uma mancha amarelada de aproximadamente 12 cm por 8 cm, próxima ao canto direito. Não foi identificada a causa da mancha nem realizado ensaio de umidade. Não há descascamento declarado nas outras áreas; isso não comprova sua ausência. Referências simuladas: FOTO-SAL-001 a FOTO-SAL-003.

B. Vaso decorativo

O inventário inicial contém um vaso decorativo de cerâmica esmaltada azul, identificado como V01, com 45 cm de altura e 30 cm de diâmetro máximo. Está previsto para o canto entre as paredes B e C, apoiado no piso sobre prato de proteção. Há uma lasca de aproximadamente 8 mm na borda superior. Não há trinca declarada no corpo, mas não foi feito teste de estanqueidade.

O prato tem diâmetro de 32 cm e apresenta marca circular de uso. O registro inicial declara ausência de oscilação perceptível do vaso sobre o prato, sem medição. Não há planta incluída. A localização final e a entrega do prato são alteradas pelo aditivo ao final. Referência simulada: FOTO-SAL-004.

C. Cadeiras

O inventário contém seis cadeiras de reunião, identificadas de C01 a C06, com estrutura metálica preta e assento e encosto estofados em tecido cinza. A altura declarada do assento é de 46 cm. Não há marca, modelo ou capacidade de carga informados.

C01 e C02 têm manchas superficiais de aproximadamente 3 cm nos assentos. C03 apresenta folga no encosto e não foi submetida a teste de carga. C04, C05 e C06 foram declaradas sem avaria aparente; a estabilidade individual não foi testada. C02 teve uma sapata de proteção do pé traseiro esquerdo declarada ausente. Não há higienização de estofados comprovada. Referências simuladas: FOTO-SAL-005 a FOTO-SAL-007.

D. Mesa

Há uma mesa de reuniões M01, com tampo de MDF revestido em padrão madeira, medindo 2,00 m por 1,00 m e altura de 75 cm, apoiada em quatro pés metálicos pretos. O tampo tem uma marca circular de aproximadamente 7 cm e um risco de aproximadamente 10 cm junto à borda voltada à parede A. A quina próxima à porta apresenta lasca de aproximadamente 1 cm.

O registro descreve oscilação perceptível ao apoiar as mãos no tampo, sem medição e sem determinação da causa. Não foi realizado teste de carga nem inspeção dos parafusos. Não há gavetas, extensores ou acessórios incluídos. Referências simuladas: FOTO-SAL-008 e FOTO-SAL-009.

E. Estante

Há uma estante E01 de MDF branco, medindo 1,80 m de altura, 0,90 m de largura e 0,35 m de profundidade, junto à parede C. Possui quatro prateleiras internas, além da base e do topo; não possui portas. A segunda prateleira, contada de baixo para cima e sem incluir a base, apresenta arqueamento declarado de aproximadamente 4 mm no centro, sem registro do método de medição. A lateral direita apresenta risco de aproximadamente 9 cm.

A capacidade de carga não foi informada. Não foi verificada a existência de fixação à parede nem realizado teste de estabilidade. Não há livros, objetos ou caixas incluídos. Não movimentar ou carregar a estante para testar sua segurança; a verificação da fixação permanece pendente. Referências simuladas: FOTO-SAL-010 e FOTO-SAL-011.

ANEXO II - DEZ CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

As categorias abaixo organizam a extração. Condição declarada, defeito preexistente e observação do usuário devem permanecer separados. Todos os resultados da nova conferência começam como **pendentes**.

ID	Objeto	Critério a verificar	Origem
P01	Pintura	Conferir cores e acabamento declarados por parede; registrar áreas que não correspondem.	Anexo I, A
P02	Pintura	Comparar riscos, furos, manchas e descascamentos, preservando localização e medidas dos defeitos preexistentes.	Anexo I, A
V01	Vaso	Conferir quantidade, material, cor, dimensões e integridade da borda e do corpo.	Anexo I, B

ID	Objeto	Critério a verificar	Origem
V02	Vaso	Conferir posição final, apoio e presença de oscilação observada, considerando a alteração do prato no aditivo.	Anexo I, B; aditivo A1
C01	Cadeiras	Conferir seis unidades e identificar manchas, rasgos, peças e sapatas ausentes por cadeira.	Anexo I, C
C02	Cadeiras	Registrar folgas e estabilidade por unidade; manter como não testado o que não puder ser conferido com segurança.	Anexo I, C
M01	Mesa	Conferir dimensões, revestimento, marca circular, risco e lasca da quina.	Anexo I, D
M02	Mesa	Conferir oscilação e estado aparente dos pés e uniões, sem presumir causa nem executar teste de carga.	Anexo I, D
E01	Estante	Conferir dimensões, quatro prateleiras internas, risco lateral e arqueamento declarado.	Anexo I, E
E02	Estante	Registrar evidência disponível de fixação e estabilidade; não declarar segura sem verificação adequada.	Anexo I, E

O ID do critério identifica a verificação, enquanto a identificação de patrimônio no Anexo I identifica o objeto. Exemplo: o critério C01 abrange a conferência visual das cadeiras C01 a C06.

Para cada critério, registrar resultado (**pendente**, **confere**, **divergência**, **não testado** ou **não se aplica**), observação, referência de evidência e data da conferência. “Confere” significa correspondência com o registro, inclusive quando existe defeito preexistente; não significa ausência de defeitos. Medidas aproximadas devem manter essa qualificação. Informações faltantes não devem ser inventadas.

As referências FOTO-SAL são simuladas e não possuem arquivos anexos. Não há limites técnicos de aceitação ou tolerâncias definidos neste documento. A causa de manchas, folgas e deformações permanece desconhecida quando não declarada.

ADITIVO FICTÍCIO Nº 01 - ALTERAÇÃO DO VASO

Data fictícia: 02/11/2026, às 16h. Referência: CC-COM-2026-014.

A1. O vaso decorativo V01 será entregue junto à parede A, a aproximadamente 0,50 m da entrada, apoiado diretamente no piso. O prato de proteção descrito no Anexo I, B, foi retirado do inventário: a quantidade final prevista do prato é **zero**. O vaso permanece incluído, na quantidade de uma unidade. A estabilidade na nova posição não foi testada. Não há nova fotografia anexada.

A2. A lasca na borda do vaso e as demais condições descritas no Anexo I permanecem registradas. Não há reparos declarados. A posse efetiva continua sem confirmação.

Assinaturas: não realizadas. Documento exclusivamente fictício.

ANEXO VISUAL - IMAGENS ILUSTRATIVAS GERADAS POR IA

Simulação visual da sala e dos itens descritos. As imagens não são fotografias reais do imóvel, não comprovam condições ou medidas e não substituem as referências FOTO-SAL mencionadas no contrato.



Ordem de leitura, da esquerda para a direita: 1. visão geral; 2. pintura; 3. vaso decorativo; 4. cadeiras; 5. mesa; 6. estante.

Detalhes visuais são aproximados e podem diferir das características textuais. Este anexo é independente e foi acrescentado apenas para demonstração do protótipo. Nenhuma vistoria foi realizada.