

DADOS GERAIS DA VISTORIA

Chegada: 08:00

Vistoria: 09:30

Nº Ordem: 12345

Transportadora: Transportadora XYZ

Placas: ABC-1234

DEF-5678

Operação: Carga

Produto:

KNORR CARNE DE PANELA 81 FD30 / KNORR GALINHA CAIPIRA 108 FD30 / P.FINO BRANCO 6X5 - 1260 FD30 / P.FINO INTEGRAL 10X1 - 10.00 FD30

Tipo de Veículo: Baú

3 Últimos Produtos: Areia, Pedra, Tijolo

ITENS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO	VERIFICAÇÃO	CONDIÇÕES
Parte Interna Veículo	Limpeza e isenção de materiais estranhos, pragas e seus vestígios.	Conforme
	Ausência de danos na estrutura (assoalho, teto e laterais).	Conforme
	Ausência de umidade, infiltração ou vazamento.	Não Conforme
	Ausência de resíduos de produtos anteriores.	Conforme
	Ausência de odores estranhos (impregnantes ou residuais).	Conforme
	As bocas graneleiras/visitas estão devidamente vedadas.	Conforme
Proteção de Carga	As lonas de cobertura do veículo estão em boas condições.	Conforme
	As chapas de MDF estão em boas condições.	Conforme
	As lonas de proteção dos paletes estão em boas condições.	Conforme
	Os equipamentos de amarração estão em boas condições.	Conforme
	As tampas laterais estão em boas condições.	Conforme
Caminhão Baú	A altura da porta do baú é compatível com a plataforma.	Conforme
	A largura da porta do baú é compatível com a plataforma.	Conforme
	O assoalho do baú é liso e está em boas condições.	Conforme

OBSERVAÇÕES:

Nenhuma observação adicional.

CAMINHÃO LIBERADO?

REPROVADO

OBRIGATÓRIO:

- É obrigatório o uso de calças compridas, camisa e sapatos fechados pelo motorista.
- No caso de transporte de Arroz Orgânico, deverão ser utilizados produtos para higienização dos equipamentos permitidos na produção orgânica.
- Durante o transporte, os produtos orgânicos deverão ser devidamente acondicionados e identificados, separados dos não orgânicos.

João Motorista
MotoristaCarlos Vistoriador
Vistoriador/Qualidade