RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA
Ordem de trabalho: OT-690837220
Técnico: Beatriz Simões Vaz Fonseca (equipa COIMBRA-05)
Data da visita: 21/07/2026, 9h22 às 17h59
Cliente: Joana Silva Leal
NIF cliente: 394394607
Morada: Rua Cidade de Goa, 24, 6.º A, 2800-825 Almada
Coordenadas GPS da caixa de rua: 39.811174 N, 7.129609 W
Contacto no local: a própria, tel. 963923293
Descrição da avaria reportada:
Ruído na linha telefónica e quedas de chamada. Cliente refere que trabalha em casa e perdeu reuniões.
Diagnóstico:
Conector SC/APC da roseta danificado. Atenuação medida na ONT: -27,1 dBm (fora do limite). Cabo de drop com dobra junto à caixa do prédio.
Trabalho realizado:
1. Substituição do conector e da roseta ótica.
2. Reposicionamento do cabo de drop na caixa de entrada do prédio.
3. Nova medição na ONT: -21,8 dBm (dentro do limite).
4. Teste de velocidade: 880 Mbps download / 428 Mbps upload.
Material aplicado: 1 roseta ótica, 2 conectores SC/APC, 5 m de cabo de drop.
Equipamento do cliente: ONT n.º série ZTEG-2426-9065 (mantida).
Observações:
A avó da cliente, Sra. Costa, pediu que futuras visitas sejam marcadas para depois das 14h00 e deixou o contacto 916 410 356.
Assinatura do cliente: Joana S. Leal
Assinatura do técnico: B. Fonseca