
	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05



BKN: 20049

NOME DO RESTAURANTE: SHOP PRACA RIO GRANDE

DATA DE EXECUÇÃO: 05/07/2025



HORÁRIO CHEGADA: 23:00H

HORÁRIO SAÍDA: 03:30H

APROVADOR RESTAURANTE: GERENTE GABRIEL ORSI

CPF DO RESPONSÁVEL DA LOJA: 850.668.500-15

CONTATO RESTAURANTE: (51) 98426-6189

	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

**NORMA
BRASILEIRA**

**ABNT NBR
14518**

Terceira edição
13.05.2020

**Sistemas de ventilação para cozinhas
profissionais**

Ventilation systems for professional kitchens

ICS 27.200; 97.040.30

ISBN 978-65-5659-151-3



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência

ABNT NBR 14518:2020

63 páginas



© ABNT 2020

Procedimento de limpeza de coifas e dutos

12.3.5: "Deve ser adotado um método de limpeza que efetivamente retire qualquer substância incrustada na superfície dos componentes do sistema de exaustão. Os agentes de limpeza e resíduos provenientes desta também devem ser totalmente removidos. Solventes inflamáveis ou outros processos de limpeza que possam gerar combustão e corrosão não devem ser utilizados. O uso de detergentes biodegradáveis, desengordurantes e jatos de água aquecida é indicado ao tratamento de limpeza".

O procedimento utilizando para limpeza da coifa é aplicação de desengordurante e posterior hidrojateamento, utilizando máquina lava a jato de alta pressão. Também, deverá ser realizada a raspagem manual dos dutos, dampers corta fogo e ventiladores. Por determinação da norma, não deverá ter gordura acumulada após a execução da limpeza.

A periodicidade para sua execução é trimestral ou quando exceder 3,0mm de espessura de gordura na parede do duto, conforme os itens 12.3.1 e 12.3.4 da ABNT NBR 14518.

	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Ficha Técnica do Produto Químico



BOLETIM TÉCNICO
WYN GRILL
Detergente desincrustante alcalino
para gordura carbonizada



Elimina facilmente gorduras carbonizadas e incrustações de alimentos em grelhas, espetos, fornos, chapas e coifas, além de equipamentos e utensílios em indústria alimentícia.

Características físico-químicas
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 13,0 a 14,0
Peso específico (g.cm⁻³): 1,0000 ± 1,3000
Viscosidade (cP): 19,0 a 20,0
Composição: Alcalinizante, tensoativo aniónico, hidrôxido e veículo
Princípio ativo: Hidróxido de sódio
Teor de princípio ativo (%): 40,0 ± 45,0
Prazo de validade a partir da fabricação: 12 meses

Embalagem
Frasco 1L e galão 5L

Modo de usar
Aplicar o produto diluído sobre a superfície com um pano ou esponja. Deixar agir por 10 minutos e, por fim, enxaguar.



Diluição
Diluir em água na proporção máxima de 1:3 (uma parte do produto para 2 partes de água).

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA EM CASOS DE ACIDENTES: CUIDADO: perigosa a sua ingestão. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Perigo: causa queimaduras graves. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante o manuseio. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas. Em contato com a pele e os olhos, lavar imediatamente e cuidadosamente com água em abundância. Evite inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e, se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. Não misturar com água na embalagem original. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medidas, antes de reutilizá-los. Nunca reutilize a embalagem vazia.


REGISTRO Nº 3.3215.0005
Aut. Func./MS: 3.05.215-1



Av. João Pinheiro, 1075 | Pq. da Empresa | Mogi Mirim - SP | CEP: 13805-360 | elfen.com.br | comercial@elfen.com.br | (19) 3862-5423
Atualização: 12/11/13 Junior Squaratti

	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

O.S. Assinada da Execução


Timemark
Foto 100% Real

ORDEM DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

LOJA: 20009 SHOP PRAÇA Rio GRANDE
RESPONSÁVEL: GABRIEL ORSI
CPF: 8506686009
TELEFONE: (51) 98426-489
SERVIÇO: LIMPEZA DO EXAUSTÃO
DATA: 05/07/2025
HORA ENTRADA 23:00
HORA SAÍDA 03:30

PRESTADORES DE SERVIÇO GRUPO GASTROTEC AUTORIZADOS

LEONARDO
MARCELO

SIM NÃO

<input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DA COIFA LIMPO
<input checked="" type="checkbox"/>	GAVETAS DA COIFA LIMPA
<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERNA DA COIFA LIMPA
<input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DA BOMBA LIMPO
<input checked="" type="checkbox"/>	BARULHO NA COIFA
<input checked="" type="checkbox"/>	ÁGUA LIMPA NA CALHA
<input checked="" type="checkbox"/>	FALTA DE BICOS NA COIFA

OBS:

20:49 | 06/07/2025
Dom

RESPONSÁVEL

Leonovos. Majado

TECNO COIFAS

R. João Jacob Bairy, 201 - Tres Vendas, Pelotas - RS, 96065-340



ACOMPANHADO PELO BOMBEIRO(A)

CPF

Código de Foto: **MCBT2PGD2R2CUP**

GASTROTEC MANUTENÇÃO DE COZINHAS E RESTAURANTES / ESTRADA DA RUSSIA, CASA 2 - ALTO BIGUAÇU -



© MCBT2PGD2R2CUP - Timemark-Verified

	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Sistema de Combate Contra Incêndio

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Duto Interno 01

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade					
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO					
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05	

Duto Interno 02


ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade					
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO					
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05	

Duto Interno 03

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Eliminador de Gotas e Baffer

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Eliminador de Gotas e Baffer

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Coifa Lavadora 01



ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Coifa Lavadora 02


ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Coifa Lavadora 03

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Coifa Lavadora 04

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade					
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO					
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05	

Bicos e Filtros

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Bicos e Filtros

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Sistema Fixo de Combate a Incêndio

ANTES	DEPOIS
-------	--------





	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05



Velocidade da Exaustão da Coifa

ANTES	DEPOIS
-------	--------






	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Avaliação do Sistema	Sim	Não	N/A
Dampers funcionando (testar fechamento)?	SIM		
Sistema de incêndio funcionando?	SIM		
Tem janelas de inspeção suficiente para limpeza?	SIM		
Exaustor funcionando corretamente?	SIM		
Há acesso a todas as janelas?		NÃO	
Existem correias reservas no exaustor?		NÃO	
Lavador de gases ou filtro eletrostático funcionando?			N/A
Coifa lavadora funcionando?	SIM		
Saponificante e CO2 na validade e carregados?	SIM		
Isolamento térmico existente em bom estado?	SIM		
Área técnica limpa e organizada?	SIM		
Os dutos estão em bom estado?	SIM		
O intertravamento do exaustor está funcionando?	SIM		
Após o fechamento dos dampers, os equipamentos desligaram?	SIM		
Todos os equipamentos funcionando ao término da limpeza (testar broiler e fritadeira por 30 minutos)?	SIM		
Exaustor possui protetor de correia?	SIM		
Exaustor possui protetor de mancais?	SIM		

	Sistema de qualidade					
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO					
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05	



Modelo da Correia



	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

Modelo do Motor e Capacidade



	Sistema de qualidade				
	RELATÓRIO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO				
Empresa Executante: Tecno Coifas	Solicitante: Burger King	Aprovador: Gabriel Orsi	Engenheiro Responsável: Matheus Teixeira	CREA: 186840-9	CNPJ da empresa: 47.371.797/0001-05

LAUDO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO VALIDO POR ATÉ 60 DIAS



RESPONSÁVEL PELA LOJA

TÉCNICO RESPONSÁVEL



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO