


	Tipo de Documento:		FOR.NISS.OPE.01		Revisão: 01
	Título:		Relatório de Inspeção		
22/07/2025 - 15:34					
				N° da NF: 640981	
Embalagem avariada: Papelão		Peça avariada: Não		Problema: Caixa amassada	
Ação tomada: Troca da embalagem		Transportadora: Moving XYZ		Placa: SKMA-9098	
Horário de saída: 10:30		Destino: HUB-SP			
Agrupador	Descrição do PartNumber	Nome da Concessionária	Estado	Cidade	
566981	FK89-1234	BOX LTDA	SP	Taboão da Serra	
Fotos do produto avariado					
					
OBS: A DHL fez birra na troca da embalagem, mas o produto chegou em bom estado.					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					