


	Tipo de Documento:		Revisão: 01	
	Título:			
		FOR.NISS.OPE.01		
		Relatório de Inspeção		
09/07/2025 - 21:15		N° da NF: 640981		
Embalagem avariada: <u>Papelão</u>		Peça avariada: <u>Não</u>		Problema: <u>Caixa amassada</u>
Ação tomada: <u>Troca da embalagem</u>		Transportadora: <u>Moving XYZ</u>		Placa: <u>SKMA-9098</u>
Horário de saída: <u>10:30</u>		Destino: <u>HUB-SP</u>		
Agrupador	Descrição do PartNumber	Nome da Concessionária	Estado	Cidade
566981	FK89-1234	BOX LTDA	SP	Taboão da Serra
Fotos do produto avariado				
				
OBS: <u>A DHL fez birra na troca da embalagem, mas o produto chegou em bom estado.</u>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				