

Report Non Conformità - NC01_03_02_2026

ID NC: NC01_03_02_2026

Data rilevamento: 2026-01-19

Rilevata da: Cliente

Reparto: RSQ - SMN

Categoria: Processo

Gravità: Alta

Stato: Aperta

Descrizione: 5 pz. 04346009B CENTRATORE TRAVE SMARTXIDE 50 presentavano difetti di superficie non rilevati nella fase di imballaggio del lotto.

Ordine: Ord. 20 del 09/01/2026

Lotto: na

Codice prodotto: 04346009B CENTRATORE TRAVE SMARTXIDE 50

Azione contenitiva: Ripristino e/o sostituzione dei particolari interessati da NC. Revisione criteri di gestione strategia di campionamento su fornitura dei particolari 04346009B CENTRATORE TRAVE SMARTXIDE 50

Responsabile azione correttiva: HSE-RSG QSA

Sintesi azione correttiva: Apertura AC01_03_02_2026:
Revisione standard di strategia campionamento su 04346009B CENTRATORE TRAVE SMARTXIDE 50

Verifica efficacia: No