

Report Non Conformità - NC05_25_02_2026

ID NC: NC05_25_02_2026

Data rilevamento: 2026-02-25

Rilevata da: Audit Cliente

Reparto: Sala metrologica

Categoria: Processo

Gravità: Bassa

Stato: Aperta

Descrizione: Si denota che la zona dei materiali non conformi non risulta delimitata e non è accessibile solo al personale competente. Il banco di lavoro in cui vengono messi i materiali non-conformi viene utilizzato anche per i materiali conformi.

Ordine: WASS submarine System

Lotto: n.a.

Codice prodotto: n.a.

Azione contenitiva: Apertura AC_04_2026

Responsabile azione correttiva: RSGI-QSA

Sintesi azione correttiva: Viene identificata ed adibita scaffalatura singola ad hoc nei locali di magazzino per "Prodotti Non Conformi WASS"

Verifica efficacia: No