



โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน
พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ
ระบบ Hyperspectrum Image Processing

ชลบุรี : ถนนทางหลวงหมายเลข 7
กิโลเมตรที่ 119+900 - 123+600



13 ตุลาคม 2564



จากข้อมูลสถิติการเกิดน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงปี 2019-2021
บน ถนนทางหลวงหมายเลข 7 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจร ถนนมุ่ง
เข้าสู่พัทยาและระยอง

การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

ผลลัพธ์จากการสำรวจ



การประมวลผลการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี ดาวเทียม Multispectral

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

