


VCarEA 测试报告

2026-08-18

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\FI-01 制动踏板.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-18 16:55:48	2026-08-18 16:56:17	00:00:28.940	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
125	124	1	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	0	1	

测试用例评估统计



通过：0.0000%
失败：100.0000%

测试步骤评估统计



通过：99.2000%
失败：0.8000%

FI-01 制动踏板

开始时间： 2026-08-18 16:55:49.640

结束时间： 2026-08-18 16:56:17.301

执行时间： 27661 ms

测试步骤： 125

通过步骤： 124

失败步骤： 1

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
□上ready灯+速度达到160	2026-08-18 16:55:49.657	2026-08-18 16:56:05.412	15755 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 16:55:49.661	2026-08-18 16:55:49.916	255 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-18 16:55:49.916	2026-08-18 16:55:50.019	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:55:50.020	2026-08-18 16:55:50.136	116 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 16:55:50.136	2026-08-18 16:55:50.239	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 16:55:50.239	2026-08-18 16:55:53.242	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:53.242	2026-08-18 16:55:53.369	127 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 16:55:53.369	2026-08-18 16:55:53.471	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:55:53.472	2026-08-18 16:55:53.579	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 16:55:53.579	2026-08-18 16:55:53.682	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:55:53.683	2026-08-18 16:55:53.790	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 16:55:53.791	2026-08-18 16:55:53.893	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:55:53.893	2026-08-18 16:55:54.001	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油
Wait	2026-08-18 16:55:54.002	2026-08-18 16:55:54.105	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:55:54.105	2026-08-18 16:55:54.214	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.03886122776	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:54.214	2026-08-18 16:55:54.316	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 16:55:54.317	2026-08-18 16:56:05.411	11094 ms		\$Speed <= 160	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:55:54.328	2026-08-18 16:55:54.451	123 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.010610644074	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:54.451	2026-08-18 16:55:54.554	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:54.556	2026-08-18 16:55:54.664	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.52939105265	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:54.664	2026-08-18 16:55:54.768	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:54.769	2026-08-18 16:55:54.877	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	4.908440259007	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:54.877	2026-08-18 16:55:54.980	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:54.981	2026-08-18 16:55:55.089	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	8.924138385408	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:55.089	2026-08-18 16:55:55.192	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:55.194	2026-08-18 16:55:55.302	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	13.273194613304	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:55.302	2026-08-18 16:55:55.405	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:55:55.406	2026-08-18 16:55:55.515	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		17.845506418265	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:55.515	2026-08-18 16:55:55.618	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:55.619	2026-08-18 16:55:55.727	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		22.633580599265	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:55.728	2026-08-18 16:55:55.830	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:55.831	2026-08-18 16:55:55.940	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		27.566589477789	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:55.940	2026-08-18 16:55:56.043	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:56.044	2026-08-18 16:55:56.152	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		32.651038837142	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:56.152	2026-08-18 16:55:56.255	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:56.256	2026-08-18 16:55:56.365	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		37.898945280112	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:56.365	2026-08-18 16:55:56.467	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:56.469	2026-08-18 16:55:56.576	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		43.244605189691	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:55:56.577	2026-08-18 16:55:56.680	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:55:56.681	2026-08-18 16:55:56.790	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	48.722565790368	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:56.790	2026-08-18 16:55:56.893	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:56.895	2026-08-18 16:55:57.005	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	54.317563487878	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:57.005	2026-08-18 16:55:57.108	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:57.109	2026-08-18 16:55:57.218	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	59.955773836034	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:57.218	2026-08-18 16:55:57.321	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:57.323	2026-08-18 16:55:57.431	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	65.521156670039	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:57.431	2026-08-18 16:55:57.534	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:57.536	2026-08-18 16:55:57.644	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	70.918367498666	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:57.644	2026-08-18 16:55:57.746	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:57.747	2026-08-18 16:55:57.856	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	76.096908276337	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:57.856	2026-08-18 16:55:57.958	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:55:57.959	2026-08-18 16:55:58.067	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	81.067752522315	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:58.067	2026-08-18 16:55:58.170	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:58.171	2026-08-18 16:55:58.279	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	85.841009110755	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:58.279	2026-08-18 16:55:58.383	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:58.384	2026-08-18 16:55:58.493	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	90.490523684991	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:58.493	2026-08-18 16:55:58.596	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:58.597	2026-08-18 16:55:58.706	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	94.923542146141	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:58.706	2026-08-18 16:55:58.809	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:58.811	2026-08-18 16:55:58.919	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	99.150820661006	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:58.919	2026-08-18 16:55:59.022	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:55:59.023	2026-08-18 16:55:59.131	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	103.153976894784	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:59.131	2026-08-18 16:55:59.234	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:55:59.235	2026-08-18 16:55:59.344	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		106.95150741309	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:59.344	2026-08-18 16:55:59.446	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:59.448	2026-08-18 16:55:59.557	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		110.542670689705	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:59.557	2026-08-18 16:55:59.660	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:59.662	2026-08-18 16:55:59.770	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		113.941183170604	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:59.771	2026-08-18 16:55:59.873	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:55:59.875	2026-08-18 16:55:59.983	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		117.114595403627	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:55:59.983	2026-08-18 16:56:00.086	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:00.088	2026-08-18 16:56:00.196	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		120.122478950689	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:00.197	2026-08-18 16:56:00.299	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:00.300	2026-08-18 16:56:00.410	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		122.959688528387	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:00.410	2026-08-18 16:56:00.513	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:56:00.514	2026-08-18 16:56:00.623	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			125.653084146554	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:00.623	2026-08-18 16:56:00.726	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:00.727	2026-08-18 16:56:00.835	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			128.174209158673	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:00.835	2026-08-18 16:56:00.939	104 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:00.940	2026-08-18 16:56:01.049	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			130.573686942371	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:01.049	2026-08-18 16:56:01.151	102 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:01.152	2026-08-18 16:56:01.260	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			132.806708003126	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:01.260	2026-08-18 16:56:01.363	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:01.365	2026-08-18 16:56:01.476	111 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			134.945561857952	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:01.476	2026-08-18 16:56:01.579	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:01.580	2026-08-18 16:56:01.688	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			136.992698931309	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:01.689	2026-08-18 16:56:01.791	102 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:56:01.793	2026-08-18 16:56:01.901	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	138.922576446765	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:01.902	2026-08-18 16:56:02.005	103 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					
Read	2026-08-18 16:56:02.006	2026-08-18 16:56:02.115	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	140.765239806643	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:02.115	2026-08-18 16:56:02.217	102 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					
Read	2026-08-18 16:56:02.219	2026-08-18 16:56:02.328	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	142.510684261638	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:02.328	2026-08-18 16:56:02.431	103 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					
Read	2026-08-18 16:56:02.432	2026-08-18 16:56:02.540	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	144.171446391865	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:02.541	2026-08-18 16:56:02.644	103 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					
Read	2026-08-18 16:56:02.645	2026-08-18 16:56:02.754	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	145.747092890015	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:02.754	2026-08-18 16:56:02.856	102 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					
Read	2026-08-18 16:56:02.858	2026-08-18 16:56:02.966	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	147.248742392761	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度			
Wait	2026-08-18 16:56:02.967	2026-08-18 16:56:03.069	102 ms		100 ms	成功	执行成功,等待100.0ms					

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:56:03.070	2026-08-18 16:56:03.178	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		148.67174093828	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:03.178	2026-08-18 16:56:03.281	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:03.283	2026-08-18 16:56:03.391	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		150.038154852527	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:03.391	2026-08-18 16:56:03.494	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:03.496	2026-08-18 16:56:03.605	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		151.352592234217	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:03.605	2026-08-18 16:56:03.708	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:03.710	2026-08-18 16:56:03.818	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		152.625889271228	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:03.818	2026-08-18 16:56:03.921	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:03.922	2026-08-18 16:56:04.031	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		153.849361000501	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:04.031	2026-08-18 16:56:04.134	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-18 16:56:04.136	2026-08-18 16:56:04.244	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		155.030027591966	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-18 16:56:04.244	2026-08-18 16:56:04.347	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:56:04.348	2026-08-18 16:56:04.456	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	156.163900908599	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:04.457	2026-08-18 16:56:04.559	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:04.560	2026-08-18 16:56:04.669	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	157.263461827469	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:04.669	2026-08-18 16:56:04.771	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:04.773	2026-08-18 16:56:04.881	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	158.319710267894	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:04.881	2026-08-18 16:56:04.984	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:04.985	2026-08-18 16:56:05.094	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	159.343996688036	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:05.094	2026-08-18 16:56:05.196	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:56:05.198	2026-08-18 16:56:05.306	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	160.327708221726	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:56:05.307	2026-08-18 16:56:05.409	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
FI_01_制动踏板	Write	2026-08-18 16:56:05.412	369 ms			成功		Success		
	Write	2026-08-18 16:56:05.414	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	50	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板0-100
	Wait	2026-08-18 16:56:05.522	5003 ms		5000 ms	成功		执行成功,等待5000.0ms		
Write	2026-08-18 16:56:10.525	2026-08-18 16:56:10.632	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18	16:56:10.633	2026-08-18	16:56:15.636	5003 ms		5000 ms	成功		执行成功,等待5000.0ms		
Write	2026-08-18	16:56:15.636	2026-08-18	16:56:15.744	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板0-100
Wait	2026-08-18	16:56:15.744	2026-08-18	16:56:17.301	1557 ms			失败		Terminal		