


# VCarEA 测试报告

2026-08-14

报告概览


|                     |                                                                                                             |              |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 项目路径                | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01                                                   |              |  |
| 测试名称                | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\FI-04 挡位输入.case                              |              |  |
| 测试配置路径              | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf      |              |  |
| 测试台配置路径             | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf |              |  |
| 开始时间                | 结束时间                                                                                                        | 执行时间         |  |
| 2026-08-14 15:00:57 | 2026-08-14 15:02:27                                                                                         | 00:01:30.004 |  |
| 测试步骤                | 通过步骤                                                                                                        | 失败步骤         |  |
| 386                 | 386                                                                                                         | 0            |  |
| 测试用例                | 通过用例                                                                                                        | 失败用例         |  |
| 1                   | 1                                                                                                           | 0            |  |

测试用例评估统计



通过：100.0000%  
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%  
失败：0.0000%

FI-04 挡位输入

开始时间： 2026-08-14 15:00:58.335

结束时间： 2026-08-14 15:02:26.761

执行时间： 88426 ms

测试步骤： 386

通过步骤： 386

失败步骤： 0

| 步骤名称            | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间     | 名称                                                                | 值      | 评估 | 期望  | 消息              | 信号源                                                                       | 注释         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| StartRecorder   | 2026-08-14 15:00:58.354 | 2026-08-14 15:00:58.629 | 275 ms   |                                                                   |        | 成功 |     | 执行成功            |                                                                           |            |
| FI-04           | 2026-08-14 15:00:58.629 | 2026-08-14 15:02:26.705 | 88076 ms |                                                                   |        | 成功 |     | 执行成功            |                                                                           |            |
| 非法挡位            | 2026-08-14 15:00:58.633 | 2026-08-14 15:01:31.406 | 32773 ms |                                                                   |        | 成功 |     | 执行成功            |                                                                           |            |
| 上ready灯+速度达到160 | 2026-08-14 15:00:58.635 | 2026-08-14 15:01:13.092 | 14457 ms |                                                                   |        | 成功 |     | 执行成功            |                                                                           |            |
| Write           | 2026-08-14 15:00:58.637 | 2026-08-14 15:00:58.929 | 292 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 100    | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 制动踏板 0-100 |
| Wait            | 2026-08-14 15:00:58.930 | 2026-08-14 15:00:59.033 | 103 ms   |                                                                   | 100 ms | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                           |            |
| Write           | 2026-08-14 15:00:59.034 | 2026-08-14 15:00:59.141 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                 | 1      | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                 | 拧钥匙 1-0-关  |
| Wait            | 2026-08-14 15:00:59.142 | 2026-08-14 15:00:59.244 | 102 ms   |                                                                   | 100 ms | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                           |            |
| Wait            | 2026-08-14 15:00:59.244 | 2026-08-14 15:01:01.246 | 2002 ms  |                                                                   | 2 s    | 成功 |     | 执行成功,等待2000.0ms |                                                                           |            |
| Read            | 2026-08-14 15:01:01.247 | 2026-08-14 15:01:01.374 | 127 ms   | [0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts | 1.0    | 成功 | ==1 | 评估成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts | ready灯     |
| Wait            | 2026-08-14 15:01:01.374 | 2026-08-14 15:01:01.476 | 102 ms   |                                                                   | 100 ms | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                           |            |
| Write           | 2026-08-14 15:01:01.477 | 2026-08-14 15:01:01.584 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button         | 1      | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button         | 挂D挡        |
| Wait            | 2026-08-14 15:01:01.584 | 2026-08-14 15:01:01.688 | 104 ms   |                                                                   | 100 ms | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                           |            |
| Write           | 2026-08-14 15:01:01.688 | 2026-08-14 15:01:01.795 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 0      | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 松刹车        |
| Wait            | 2026-08-14 15:01:01.795 | 2026-08-14 15:01:01.898 | 103 ms   |                                                                   | 100 ms | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                           |            |

| 步骤名称                        | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间     | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息             | 信号源                                                                                     | 注释 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Write                       | 2026-08-14 15:01:01.899 | 2026-08-14 15:01:02.007 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 100             | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 给油 |
| Wait                        | 2026-08-14 15:01:02.007 | 2026-08-14 15:01:02.110 | 103 ms   |                                                                                 | 100 ms          | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms |                                                                                         |    |
| Read                        | 2026-08-14 15:01:02.110 | 2026-08-14 15:01:02.218 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.06618164295  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Wait                        | 2026-08-14 15:01:02.218 | 2026-08-14 15:01:02.321 | 103 ms   |                                                                                 | 100 ms          | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms |                                                                                         |    |
| <div><div></div>While</div> | 2026-08-14 15:01:02.321 | 2026-08-14 15:01:13.091 | 10770 ms |                                                                                 | \$Speed <= 160  | 成功 |    | 执行成功           |                                                                                         |    |
|                             | 2026-08-14 15:01:02.324 | 2026-08-14 15:01:02.431 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.065351966849 | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
|                             | 2026-08-14 15:01:02.433 | 2026-08-14 15:01:02.541 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.064927391259 | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
|                             | 2026-08-14 15:01:02.542 | 2026-08-14 15:01:02.650 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.425874170653  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
|                             | 2026-08-14 15:01:02.651 | 2026-08-14 15:01:02.759 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 3.470627690466  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
|                             | 2026-08-14 15:01:02.761 | 2026-08-14 15:01:02.868 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 5.40570127495   | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
|                             |                         |                         |          |                                                                                 |                 |    |    |                |                                                                                         |    |
|                             |                         |                         |          |                                                                                 |                 |    |    |                |                                                                                         |    |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:02.870 | 2026-08-14 | 15:01:02.978 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 8.014136676271  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:02.979 | 2026-08-14 | 15:01:03.087 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 10.561614414052 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.088 | 2026-08-14 | 15:01:03.196 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 13.092084513958 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.198 | 2026-08-14 | 15:01:03.306 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 15.896110091276 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.308 | 2026-08-14 | 15:01:03.416 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 18.683243100839 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.418 | 2026-08-14 | 15:01:03.525 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 21.492494211046 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.526 | 2026-08-14 | 15:01:03.634 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 24.340546658822 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:03.635 | 2026-08-14 | 15:01:03.743 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 27.196955506488 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:03.744 | 2026-08-14 15:01:03.852 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 30.073258881824 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:03.854 | 2026-08-14 15:01:03.962 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 32.993629970808 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:03.964 | 2026-08-14 15:01:04.071 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 35.903380749853 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:04.073 | 2026-08-14 15:01:04.196 | 123 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 39.265915785953 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:04.198 | 2026-08-14 15:01:04.305 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 42.22308403204  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:04.307 | 2026-08-14 15:01:04.414 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 45.200515489395 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:04.416 | 2026-08-14 15:01:04.523 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 48.166397145509 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:04.525 | 2026-08-14 15:01:04.632 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 51.12262312744  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:04.634 | 2026-08-14 | 15:01:04.741 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 53.972028822007 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:04.743 | 2026-08-14 | 15:01:04.850 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 56.750436022325 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:04.852 | 2026-08-14 | 15:01:04.959 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 59.434017712218 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:04.961 | 2026-08-14 | 15:01:05.069 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 62.098866335341 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.071 | 2026-08-14 | 15:01:05.179 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 64.718206730619 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.181 | 2026-08-14 | 15:01:05.289 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 67.31456293453  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.291 | 2026-08-14 | 15:01:05.399 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 69.887939903266 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.401 | 2026-08-14 | 15:01:05.509 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 72.445678661247 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.511 | 2026-08-14 | 15:01:05.619 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 74.965547825747 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.620 | 2026-08-14 | 15:01:05.728 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 77.470599569897 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.729 | 2026-08-14 | 15:01:05.841 | 112 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 80.0477813413   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.843 | 2026-08-14 | 15:01:05.952 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 82.55445409522  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:05.953 | 2026-08-14 | 15:01:06.062 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 85.013398027667 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.064 | 2026-08-14 | 15:01:06.172 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 87.424172841937 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.173 | 2026-08-14 | 15:01:06.282 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 89.797206915099 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.283 | 2026-08-14 | 15:01:06.392 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 92.122938560892 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.394 | 2026-08-14 | 15:01:06.502 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 94.397155210389  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.503 | 2026-08-14 | 15:01:06.627 | 124 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 96.91989311097   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.628 | 2026-08-14 | 15:01:06.736 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 99.076458875359  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.737 | 2026-08-14 | 15:01:06.845 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 101.159823525627 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.847 | 2026-08-14 | 15:01:06.954 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 103.184583515546 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:06.956 | 2026-08-14 | 15:01:07.064 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 105.174121726117 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.066 | 2026-08-14 | 15:01:07.174 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 107.08883668628  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.175 | 2026-08-14 | 15:01:07.283 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 108.966331700946 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.285 | 2026-08-14 | 15:01:07.393 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 110.787890152857 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.395 | 2026-08-14 | 15:01:07.503 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 112.553311359748 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.505 | 2026-08-14 | 15:01:07.613 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 114.252056362764 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.614 | 2026-08-14 | 15:01:07.722 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 115.910118451838 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.724 | 2026-08-14 | 15:01:07.831 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 117.506707983849 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.833 | 2026-08-14 | 15:01:07.941 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 119.070905919322 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:07.943 | 2026-08-14 | 15:01:08.050 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 120.58040404819  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.052 | 2026-08-14 | 15:01:08.160 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 122.043386608783 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.162 | 2026-08-14 | 15:01:08.270 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 123.49067298536  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.271 | 2026-08-14 | 15:01:08.379 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 124.86905644758  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.381 | 2026-08-14 | 15:01:08.490 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 126.220096553447 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.491 | 2026-08-14 | 15:01:08.599 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 127.522749020565 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.600 | 2026-08-14 | 15:01:08.708 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 128.791034688764 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.710 | 2026-08-14 | 15:01:08.818 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 130.025786300924 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.820 | 2026-08-14 | 15:01:08.927 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 131.211808080488 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:08.929 | 2026-08-14 | 15:01:09.038 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 132.37645505712  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.039 | 2026-08-14 | 15:01:09.148 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 133.505021951594 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.149 | 2026-08-14 | 15:01:09.257 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 134.594334055583 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.259 | 2026-08-14 | 15:01:09.366 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 135.66345735359  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.368 | 2026-08-14 | 15:01:09.481 | 113 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 136.74320152156  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.482 | 2026-08-14 | 15:01:09.590 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 137.74913230323  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.591 | 2026-08-14 | 15:01:09.699 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 138.736102463441 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.700 | 2026-08-14 | 15:01:09.808 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 139.694926843628 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.810 | 2026-08-14 | 15:01:09.918 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 140.634567178288 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                    | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:09.920 | 2026-08-14 | 15:01:10.028 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 141.55118<br>1736276 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.030 | 2026-08-14 | 15:01:10.137 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 142.43463<br>0982838 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.139 | 2026-08-14 | 15:01:10.246 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 143.29670<br>5545154 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.248 | 2026-08-14 | 15:01:10.356 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 144.13608<br>5210308 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.358 | 2026-08-14 | 15:01:10.466 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 144.97006<br>726557  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.468 | 2026-08-14 | 15:01:10.576 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 145.77532<br>8102034 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.578 | 2026-08-14 | 15:01:10.686 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 146.55319<br>1784073 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.687 | 2026-08-14 | 15:01:10.796 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 147.31785<br>732033  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.797 | 2026-08-14 | 15:01:10.905 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 148.057556976192 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:10.906 | 2026-08-14 | 15:01:11.015 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 148.782697931571 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.016 | 2026-08-14 | 15:01:11.123 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 149.48633789704  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.125 | 2026-08-14 | 15:01:11.232 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 150.176458665874 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.234 | 2026-08-14 | 15:01:11.342 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 150.852925366003 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.343 | 2026-08-14 | 15:01:11.451 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 151.517344380518 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.452 | 2026-08-14 | 15:01:11.560 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 152.169247672529 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:11.561 | 2026-08-14 | 15:01:11.669 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 152.811185661379 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:11.671 | 2026-08-14 15:01:11.778 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 153.438404467134 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:11.780 | 2026-08-14 15:01:11.887 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 154.061317976152 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:11.888 | 2026-08-14 15:01:11.996 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 154.662060188916 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:11.997 | 2026-08-14 15:01:12.105 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 155.257115279788 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:12.106 | 2026-08-14 15:01:12.214 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 155.846874008318 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:12.216 | 2026-08-14 15:01:12.323 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 156.420168711569 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:12.325 | 2026-08-14 15:01:12.432 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 156.983556150553 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:12.434 | 2026-08-14 15:01:12.542 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 157.541474400808 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称                                                  | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间    | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息              | 信号源                                                                                     | 注释                |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Read                                                  | 2026-08-14 | 15:01:12.544 | 2026-08-14 | 15:01:12.651 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 158.084817829493 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度                |
| Read                                                  | 2026-08-14 | 15:01:12.653 | 2026-08-14 | 15:01:12.761 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 158.622769241438 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度                |
| Read                                                  | 2026-08-14 | 15:01:12.763 | 2026-08-14 | 15:01:12.871 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 159.146325283603 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度                |
| Read                                                  | 2026-08-14 | 15:01:12.873 | 2026-08-14 | 15:01:12.980 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 159.664922224157 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度                |
| Read                                                  | 2026-08-14 | 15:01:12.982 | 2026-08-14 | 15:01:13.089 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 160.169598970379 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度                |
| Write                                                 | 2026-08-14 | 15:01:13.093 | 2026-08-14 | 15:01:13.200 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 5                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 正常挡位为0-3 写入非法挡位5  |
| Wait                                                  | 2026-08-14 | 15:01:13.200 | 2026-08-14 | 15:01:18.203 | 5003 ms |                                                                                 | 5 s              | 成功 |    | 执行成功,等待5000.0ms |                                                                                         |                   |
| Write                                                 | 2026-08-14 | 15:01:18.203 | 2026-08-14 | 15:01:18.310 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | -1               | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 正常挡位为0-3 写入非法挡位-1 |
| Wait                                                  | 2026-08-14 | 15:01:18.310 | 2026-08-14 | 15:01:23.313 | 5003 ms |                                                                                 | 5 s              | 成功 |    | 执行成功,等待5000.0ms |                                                                                         |                   |
| <div><div><div>恢复置零</div><div>Write</div></div></div> | 2026-08-14 | 15:01:23.314 | 2026-08-14 | 15:01:31.405 | 8091 ms |                                                                                 |                  | 成功 |    | 执行成功            |                                                                                         |                   |
|                                                       | 2026-08-14 | 15:01:23.316 | 2026-08-14 | 15:01:23.423 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 0                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挂N-0挡             |

| 步骤名称  | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间    | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释        |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Write | 2026-08-14 15:01:23.423 | 2026-08-14 15:01:23.530 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 0                | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 松油        |
| Write | 2026-08-14 15:01:23.531 | 2026-08-14 15:01:23.638 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 100              | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 刹车        |
| Write | 2026-08-14 15:01:23.638 | 2026-08-14 15:01:23.746 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                               | 0                | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                               | 拔钥匙 1-0-关 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:23.746 | 2026-08-14 15:01:23.854 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 180.602823067017 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度      |
| While | 2026-08-14 15:01:23.854 | 2026-08-14 15:01:31.404 | 7550 ms |                                                                                 | \$Speed > 0      | 成功 |    | 执行成功 |                                                                                         |           |
| Read  | 2026-08-14 15:01:23.858 | 2026-08-14 15:01:23.965 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 179.572545774307 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度      |
| Read  | 2026-08-14 15:01:23.967 | 2026-08-14 15:01:24.075 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 178.219362779118 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度      |
| Read  | 2026-08-14 15:01:24.077 | 2026-08-14 15:01:24.185 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 176.912816302286 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度      |
| Read  | 2026-08-14 15:01:24.187 | 2026-08-14 15:01:24.295 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 175.53956137215  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度      |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 15:01:24.296 | 2026-08-14 15:01:24.404 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 174.073145330894 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.406 | 2026-08-14 15:01:24.513 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 172.579452985615 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.515 | 2026-08-14 15:01:24.622 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 171.026205071447 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.623 | 2026-08-14 15:01:24.732 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 169.389362457268 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.733 | 2026-08-14 15:01:24.843 | 110 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 167.673266453808 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.844 | 2026-08-14 15:01:24.952 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 165.912125814307 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:24.954 | 2026-08-14 15:01:25.061 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 164.380928366555 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:25.062 | 2026-08-14 15:01:25.170 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 162.962937849096 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                    | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.172 | 2026-08-14 | 15:01:25.279 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 161.34819<br>909845  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.280 | 2026-08-14 | 15:01:25.388 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 159.60284<br>6503946 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.390 | 2026-08-14 | 15:01:25.498 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 157.71795<br>9468325 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.500 | 2026-08-14 | 15:01:25.608 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 155.77562<br>0784608 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.609 | 2026-08-14 | 15:01:25.717 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 153.73814<br>385268  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.719 | 2026-08-14 | 15:01:25.827 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 151.65062<br>4665811 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.828 | 2026-08-14 | 15:01:25.936 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 149.48390<br>7508952 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:25.938 | 2026-08-14 | 15:01:26.045 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 147.47704<br>4397287 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.047 | 2026-08-14 | 15:01:26.155 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 145.91360549483  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.156 | 2026-08-14 | 15:01:26.264 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 143.947894782765 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.265 | 2026-08-14 | 15:01:26.373 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 141.784319222233 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.374 | 2026-08-14 | 15:01:26.482 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 139.49524232586  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.484 | 2026-08-14 | 15:01:26.591 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 137.11939415242  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.593 | 2026-08-14 | 15:01:26.701 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 134.674993568188 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.702 | 2026-08-14 | 15:01:26.811 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 132.148041809993 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.812 | 2026-08-14 | 15:01:26.920 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 129.565934955775 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:26.922 | 2026-08-14 | 15:01:27.029 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 126.980314837063 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.030 | 2026-08-14 | 15:01:27.138 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 124.322414283796 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.139 | 2026-08-14 | 15:01:27.247 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 121.592971542897 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.249 | 2026-08-14 | 15:01:27.357 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 118.818219251843 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.358 | 2026-08-14 | 15:01:27.466 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 116.026146034583 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.467 | 2026-08-14 | 15:01:27.574 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 113.200573907664 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.576 | 2026-08-14 | 15:01:27.683 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 110.350879654338 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.685 | 2026-08-14 | 15:01:27.793 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 107.446706357055 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.794 | 2026-08-14 | 15:01:27.902 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 104.483422877708 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:27.904 | 2026-08-14 | 15:01:28.012 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 101.517813105506 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.013 | 2026-08-14 | 15:01:28.121 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 98.525919239527  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.122 | 2026-08-14 | 15:01:28.230 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 95.510435428902  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.231 | 2026-08-14 | 15:01:28.339 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 92.473836339968  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.340 | 2026-08-14 | 15:01:28.447 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 89.418347980249  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.449 | 2026-08-14 | 15:01:28.556 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 86.345975121037  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.558 | 2026-08-14 | 15:01:28.666 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 83.253419079384  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.667 | 2026-08-14 | 15:01:28.775 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 80.105383012225 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.777 | 2026-08-14 | 15:01:28.885 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 76.960373131711 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.886 | 2026-08-14 | 15:01:28.994 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 73.789251361522 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:28.995 | 2026-08-14 | 15:01:29.103 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 70.562635030415 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.104 | 2026-08-14 | 15:01:29.213 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 67.339180415086 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.215 | 2026-08-14 | 15:01:29.322 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 64.089625543288 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.323 | 2026-08-14 | 15:01:29.431 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 60.78374062603  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.433 | 2026-08-14 | 15:01:29.541 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 57.481590320397 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.543 | 2026-08-14 | 15:01:29.651 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 54.122578043786 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.652 | 2026-08-14 | 15:01:29.760 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 50.767832627839 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.761 | 2026-08-14 | 15:01:29.869 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 47.355960102298 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.871 | 2026-08-14 | 15:01:29.978 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 43.949322270437 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:29.980 | 2026-08-14 | 15:01:30.088 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 40.517623862066 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.089 | 2026-08-14 | 15:01:30.197 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 37.030126729917 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.199 | 2026-08-14 | 15:01:30.307 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 33.520145503387 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.309 | 2026-08-14 | 15:01:30.417 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 29.991147384399 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                   | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释   |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.419 | 2026-08-14 | 15:01:30.527 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 26.481599<br>903734 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.528 | 2026-08-14 | 15:01:30.636 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 22.938199<br>727004 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.638 | 2026-08-14 | 15:01:30.746 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 19.412464<br>859129 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.748 | 2026-08-14 | 15:01:30.856 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 15.950946<br>481281 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.857 | 2026-08-14 | 15:01:30.965 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 12.457775<br>738754 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:30.967 | 2026-08-14 | 15:01:31.075 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 8.9992496<br>68743  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:31.076 | 2026-08-14 | 15:01:31.184 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 5.5373838<br>89325  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:31.186 | 2026-08-14 | 15:01:31.293 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 2.0307245<br>2934   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度 |

| 步骤名称                                                 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间     | 名称                                                                              | 值                   | 评估 | 期望  | 消息              | 信号源                                                                                     | 注释          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Read                                                 | 2026-08-14 15:01:31.295 | 2026-08-14 15:01:31.403 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -1.215519<br>472679 | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 读取速度        |
| <div><div>挡位跳变</div><div>上ready灯+速度达到160</div></div> | 2026-08-14 15:01:31.407 | 2026-08-14 15:02:22.431 | 51024 ms |                                                                                 |                     | 成功 |     | 执行成功            |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:31.409 | 2026-08-14 15:01:51.752 | 20343 ms |                                                                                 |                     | 成功 |     | 执行成功            |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:31.411 | 2026-08-14 15:01:31.517 | 106 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 100                 | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 制动踏板 0-100  |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:31.518 | 2026-08-14 15:01:31.620 | 102 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:31.620 | 2026-08-14 15:01:31.728 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                               | 1                   | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                               | 拧钥匙 1-开 0-关 |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:31.728 | 2026-08-14 15:01:31.830 | 102 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:31.831 | 2026-08-14 15:01:33.833 | 2002 ms  |                                                                                 | 2 s                 | 成功 |     | 执行成功,等待2000.0ms |                                                                                         |             |
| Read                                                 | 2026-08-14 15:01:33.833 | 2026-08-14 15:01:33.945 | 112 ms   | [0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts               | 1.0                 | 成功 | ==1 | 评估成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts               | ready灯      |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:33.945 | 2026-08-14 15:01:34.048 | 103 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:34.048 | 2026-08-14 15:01:34.156 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 1                   | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挂D挡         |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:34.156 | 2026-08-14 15:01:34.259 | 103 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:34.259 | 2026-08-14 15:01:34.366 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 0                   | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc                   | 松刹车         |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:34.366 | 2026-08-14 15:01:34.469 | 103 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |
| Write                                                | 2026-08-14 15:01:34.469 | 2026-08-14 15:01:34.576 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 100                 | 成功 |     | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc                     | 给油          |
| Wait                                                 | 2026-08-14 15:01:34.576 | 2026-08-14 15:01:34.680 | 104 ms   |                                                                                 | 100 ms              | 成功 |     | 执行成功,等待100.0ms  |                                                                                         |             |

| 步骤名称  | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间     | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息             | 信号源                                                                                     | 注释 |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read  | 2026-08-14 15:01:34.680 | 2026-08-14 15:01:34.787 | 107 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.315807977711  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Wait  | 2026-08-14 15:01:34.788 | 2026-08-14 15:01:34.890 | 102 ms   |                                                                                 | 100 ms          | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms |                                                                                         |    |
| While | 2026-08-14 15:01:34.890 | 2026-08-14 15:01:51.751 | 16861 ms |                                                                                 | \$Speed <= 160  | 成功 |    | 执行成功           |                                                                                         |    |
| Read  | 2026-08-14 15:01:34.893 | 2026-08-14 15:01:35.002 | 109 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.080823620195  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:35.004 | 2026-08-14 15:01:35.113 | 109 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.092274931857  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:35.114 | 2026-08-14 15:01:35.222 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.248821850818 | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:35.224 | 2026-08-14 15:01:35.332 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.287602424525  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:35.333 | 2026-08-14 15:01:35.441 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.180740415311 | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read  | 2026-08-14 15:01:35.443 | 2026-08-14 15:01:35.551 | 108 ms   | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.000908764052  | 成功 |    | 执行成功           | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:35.552 | 2026-08-14 | 15:01:35.661 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.173028389188  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:35.663 | 2026-08-14 | 15:01:35.771 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.264105602311 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:35.773 | 2026-08-14 | 15:01:35.880 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.211204726898  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:35.882 | 2026-08-14 | 15:01:35.989 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.039027233763 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:35.991 | 2026-08-14 | 15:01:36.098 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.142068742397 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.100 | 2026-08-14 | 15:01:36.207 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.243726308399  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.209 | 2026-08-14 | 15:01:36.316 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.191803532475 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.317 | 2026-08-14 | 15:01:36.426 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.025140466889  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.427 | 2026-08-14 | 15:01:36.535 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.151200625324  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.536 | 2026-08-14 | 15:01:36.644 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.265145959825 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.645 | 2026-08-14 | 15:01:36.753 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.151931811432  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.755 | 2026-08-14 | 15:01:36.862 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.022852818803  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.864 | 2026-08-14 | 15:01:36.971 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.18748904352  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:36.973 | 2026-08-14 | 15:01:37.081 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.210913412984  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:37.082 | 2026-08-14 | 15:01:37.190 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.073152909227 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:37.191 | 2026-08-14 | 15:01:37.299 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.103043152704 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:37.300 | 2026-08-14 15:01:37.409 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.214120912157  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.410 | 2026-08-14 15:01:37.518 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.153693665843 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.520 | 2026-08-14 15:01:37.627 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.019452580208 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.629 | 2026-08-14 15:01:37.737 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.174992979422  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.738 | 2026-08-14 15:01:37.846 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.19140442489  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.848 | 2026-08-14 15:01:37.956 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.048235944734  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:37.958 | 2026-08-14 15:01:38.065 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.124332050416  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:38.067 | 2026-08-14 15:01:38.174 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.24149568165  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.176 | 2026-08-14 | 15:01:38.283 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.10172671881   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.285 | 2026-08-14 | 15:01:38.393 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.072111477644  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.394 | 2026-08-14 | 15:01:38.502 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.195806874256 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.503 | 2026-08-14 | 15:01:38.611 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.137272446563  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.612 | 2026-08-14 | 15:01:38.720 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.0339384235    | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.722 | 2026-08-14 | 15:01:38.829 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.178260117629 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.831 | 2026-08-14 | 15:01:38.938 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.151346192245  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:38.940 | 2026-08-14 | 15:01:39.048 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.01277694844   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.049 | 2026-08-14 | 15:01:39.157 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | -0.161703107922 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.158 | 2026-08-14 | 15:01:39.266 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.14621271375   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.268 | 2026-08-14 | 15:01:39.375 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.394126257095  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.377 | 2026-08-14 | 15:01:39.484 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.186689115522  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.486 | 2026-08-14 | 15:01:39.594 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 0.773352448597  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.596 | 2026-08-14 | 15:01:39.704 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 1.10562946494   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.705 | 2026-08-14 | 15:01:39.813 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 1.884096541884  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.815 | 2026-08-14 | 15:01:39.923 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 2.444761208957  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值              | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:39.924 | 2026-08-14 | 15:01:40.032 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 3.105583813221 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.034 | 2026-08-14 | 15:01:40.142 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 3.865839610613 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.143 | 2026-08-14 | 15:01:40.251 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 4.627657409087 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.253 | 2026-08-14 | 15:01:40.362 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 5.522225383211 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.363 | 2026-08-14 | 15:01:40.471 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 6.446877662043 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.472 | 2026-08-14 | 15:01:40.580 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 7.431599177737 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.582 | 2026-08-14 | 15:01:40.690 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 8.504899882197 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:40.691 | 2026-08-14 | 15:01:40.799 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 9.623469016008 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                       | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:40.800 | 2026-08-14 15:01:40.908 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 10.808555612959 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:40.910 | 2026-08-14 15:01:41.017 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 12.057751820623 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.018 | 2026-08-14 15:01:41.125 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 13.356150830933 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.127 | 2026-08-14 15:01:41.235 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 14.741448559858 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.236 | 2026-08-14 15:01:41.345 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 16.189251342284 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.346 | 2026-08-14 15:01:41.454 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 17.684937119206 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.455 | 2026-08-14 15:01:41.563 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 19.240625260241 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:41.565 | 2026-08-14 15:01:41.672 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 20.855894926062 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:41.674 | 2026-08-14 | 15:01:41.783 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 22.561387020161 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:41.785 | 2026-08-14 | 15:01:41.892 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 24.295028795702 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:41.894 | 2026-08-14 | 15:01:42.002 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 26.086428932894 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.004 | 2026-08-14 | 15:01:42.112 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 27.95214435025  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.113 | 2026-08-14 | 15:01:42.221 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 29.875308589848 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.222 | 2026-08-14 | 15:01:42.330 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 31.836924972549 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.332 | 2026-08-14 | 15:01:42.440 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 33.872200701668 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.441 | 2026-08-14 | 15:01:42.549 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 35.943308349231 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.551 | 2026-08-14 | 15:01:42.658 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 38.067625825209 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.660 | 2026-08-14 | 15:01:42.768 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 40.264420671035 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.770 | 2026-08-14 | 15:01:42.877 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 42.492755204834 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.879 | 2026-08-14 | 15:01:42.987 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 44.771312805924 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:42.988 | 2026-08-14 | 15:01:43.096 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 46.982343340281 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.097 | 2026-08-14 | 15:01:43.205 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 49.261092660521 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.206 | 2026-08-14 | 15:01:43.314 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 51.672866771334 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.315 | 2026-08-14 | 15:01:43.423 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 54.116682918686 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.425 | 2026-08-14 | 15:01:43.532 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 56.599712188729 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.534 | 2026-08-14 | 15:01:43.641 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 59.124742516501 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.642 | 2026-08-14 | 15:01:43.750 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 61.687825606463 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.752 | 2026-08-14 | 15:01:43.860 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 64.296783163246 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.862 | 2026-08-14 | 15:01:43.970 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 66.91732129696  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:43.971 | 2026-08-14 | 15:01:44.079 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 69.553587967476 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:44.081 | 2026-08-14 | 15:01:44.188 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 72.173932072524 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:44.190 | 2026-08-14 | 15:01:44.298 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 74.782218046722 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值               | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:44.300 | 2026-08-14 15:01:44.409 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 77.373096201481 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.411 | 2026-08-14 15:01:44.519 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 79.920520876979 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.520 | 2026-08-14 15:01:44.628 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 82.441740773163 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.630 | 2026-08-14 15:01:44.738 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 84.925150588022 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.739 | 2026-08-14 15:01:44.848 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 87.361915041005 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.849 | 2026-08-14 15:01:44.957 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 89.775960635017 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:44.959 | 2026-08-14 15:01:45.067 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 92.135449435054 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:45.068 | 2026-08-14 15:01:45.175 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 94.438904175593 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.177 | 2026-08-14 | 15:01:45.285 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 96.681241125157  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.286 | 2026-08-14 | 15:01:45.395 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 98.892843109368  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.397 | 2026-08-14 | 15:01:45.504 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 100.995073323542 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.506 | 2026-08-14 | 15:01:45.613 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 103.035582327471 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.614 | 2026-08-14 | 15:01:45.723 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 105.011196921861 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.724 | 2026-08-14 | 15:01:45.832 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 106.932758063545 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.833 | 2026-08-14 | 15:01:45.941 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 108.811976258687 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:45.943 | 2026-08-14 | 15:01:46.051 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 110.622348855616 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.052 | 2026-08-14 | 15:01:46.160 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 112.389838909231 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.162 | 2026-08-14 | 15:01:46.270 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 114.091404316852 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.271 | 2026-08-14 | 15:01:46.380 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 115.773796554393 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.382 | 2026-08-14 | 15:01:46.489 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 117.377501568749 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.491 | 2026-08-14 | 15:01:46.599 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 118.947036961359 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.601 | 2026-08-14 | 15:01:46.708 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 120.455167176237 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.709 | 2026-08-14 | 15:01:46.817 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 121.908531387037 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:46.818 | 2026-08-14 | 15:01:46.926 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 123.342202267355 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 15:01:46.928 | 2026-08-14 15:01:47.035 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 124.723912263529 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.037 | 2026-08-14 15:01:47.145 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 126.063416714088 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.146 | 2026-08-14 15:01:47.254 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 127.378305272589 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.256 | 2026-08-14 15:01:47.364 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 128.6418190954   | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.366 | 2026-08-14 15:01:47.474 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 129.880927371544 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.476 | 2026-08-14 15:01:47.587 | 111 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 131.115045742805 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.589 | 2026-08-14 15:01:47.697 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 132.280156943351 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 15:01:47.699 | 2026-08-14 15:01:47.806 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 133.403326679153 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:47.808 | 2026-08-14 | 15:01:47.915 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 134.505192372737 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:47.917 | 2026-08-14 | 15:01:48.025 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 135.569617304841 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.026 | 2026-08-14 | 15:01:48.135 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 136.623561792858 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.137 | 2026-08-14 | 15:01:48.245 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 137.633361135871 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.246 | 2026-08-14 | 15:01:48.354 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 138.624723842066 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.356 | 2026-08-14 | 15:01:48.464 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 139.583006750492 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.465 | 2026-08-14 | 15:01:48.573 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 140.516476052462 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.574 | 2026-08-14 | 15:01:48.682 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 141.427747809347 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.683 | 2026-08-14 | 15:01:48.792 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 142.325062648527 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.794 | 2026-08-14 | 15:01:48.902 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 143.198580254861 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:48.903 | 2026-08-14 | 15:01:49.012 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 144.049662889095 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.014 | 2026-08-14 | 15:01:49.121 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 144.877796672795 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.123 | 2026-08-14 | 15:01:49.231 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 145.67887988477  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.232 | 2026-08-14 | 15:01:49.340 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 146.465155448089 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.343 | 2026-08-14 | 15:01:49.450 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 147.232050366561 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.452 | 2026-08-14 | 15:01:49.559 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 147.972121431455 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.561 | 2026-08-14 | 15:01:49.669 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 148.695253919358 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.670 | 2026-08-14 | 15:01:49.778 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 149.401507394355 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.779 | 2026-08-14 | 15:01:49.887 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 150.099489581613 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.889 | 2026-08-14 | 15:01:49.997 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 150.777442628625 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:49.998 | 2026-08-14 | 15:01:50.106 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 151.448731990698 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.108 | 2026-08-14 | 15:01:50.215 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 152.102390315122 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.217 | 2026-08-14 | 15:01:50.324 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 152.743574080445 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.326 | 2026-08-14 | 15:01:50.433 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 153.373621999074 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称 | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间   | 名称                                                                              | 值                    | 评估 | 期望 | 消息   | 信号源                                                                                     | 注释 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.435 | 2026-08-14 | 15:01:50.543 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 153.99144<br>2272356 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.545 | 2026-08-14 | 15:01:50.652 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 154.60390<br>2401176 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.654 | 2026-08-14 | 15:01:50.762 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 155.19926<br>8701017 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.763 | 2026-08-14 | 15:01:50.871 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 155.78410<br>4091327 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.872 | 2026-08-14 | 15:01:50.980 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 156.35826<br>4153726 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:50.982 | 2026-08-14 | 15:01:51.089 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 156.92215<br>8387227 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:51.091 | 2026-08-14 | 15:01:51.200 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 157.48626<br>8435661 | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |
| Read | 2026-08-14 | 15:01:51.201 | 2026-08-14 | 15:01:51.309 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 158.03496<br>429781  | 成功 |    | 执行成功 | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度 |

| 步骤名称  | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间    | 名称                                                                              | 值                | 评估 | 期望 | 消息              | 信号源                                                                                     | 注释   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Read  | 2026-08-14 15:01:51.311 | 2026-08-14 15:01:51.418 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 158.569219884266 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度   |
| Read  | 2026-08-14 15:01:51.420 | 2026-08-14 15:01:51.527 | 107 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 159.093246592983 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度   |
| Read  | 2026-08-14 15:01:51.529 | 2026-08-14 15:01:51.637 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 159.60811759408  | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度   |
| Read  | 2026-08-14 15:01:51.638 | 2026-08-14 15:01:51.749 | 111 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 160.127130062202 | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | 速度   |
| Write | 2026-08-14 15:01:51.752 | 2026-08-14 15:01:51.860 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 0                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挡位跳变 |
| Wait  | 2026-08-14 15:01:51.860 | 2026-08-14 15:01:56.863 | 5003 ms |                                                                                 | 5 s              | 成功 |    | 执行成功,等待5000.0ms |                                                                                         |      |
| Write | 2026-08-14 15:01:56.863 | 2026-08-14 15:01:56.971 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 1                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挡位恢复 |
| Wait  | 2026-08-14 15:01:56.972 | 2026-08-14 15:02:01.974 | 5002 ms |                                                                                 | 5 s              | 成功 |    | 执行成功,等待5000.0ms |                                                                                         |      |
| Write | 2026-08-14 15:02:01.974 | 2026-08-14 15:02:02.083 | 109 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 2                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挡位跳变 |
| Wait  | 2026-08-14 15:02:02.083 | 2026-08-14 15:02:07.087 | 5004 ms |                                                                                 | 5 s              | 成功 |    | 执行成功,等待5000.0ms |                                                                                         |      |
| Write | 2026-08-14 15:02:07.087 | 2026-08-14 15:02:07.195 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 1                | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button                       | 挡位恢复 |

| 步骤名称 |       | 开始时间                    |                         | 结束时间    |                                                           | 执行时间   | 名称     | 值  | 评估 | 期望 | 消息              | 信号源                                                               | 注释   |
|------|-------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:07.195 | 2026-08-14 15:02:12.198 | 5003 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 109 ms | 3      | 成功 |    |    | 执行成功,等待5000.0ms | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位跳变 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:12.198 | 2026-08-14 15:02:12.307 | 109 ms  |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:12.307 | 2026-08-14 15:02:17.311 | 5004 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 108 ms | 1      | 成功 |    |    | 执行成功,等待5000.0ms | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位恢复 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:17.311 | 2026-08-14 15:02:17.419 | 108 ms  |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:17.419 | 2026-08-14 15:02:22.431 | 5012 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 108 ms | 0      | 成功 |    |    | 执行成功,等待5000.0ms | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位脉冲 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:22.432 | 2026-08-14 15:02:26.703 | 4271 ms |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:22.434 | 2026-08-14 15:02:22.542 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 203 ms | 200 ms | 成功 |    |    | 执行成功,等待200.0ms  | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位恢复 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:22.542 | 2026-08-14 15:02:22.745 | 203 ms  |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:22.745 | 2026-08-14 15:02:22.853 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 103 ms | 1 s    | 成功 |    |    | 执行成功,等待1000.0ms | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位脉冲 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:22.853 | 2026-08-14 15:02:23.856 | 1003 ms |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:23.856 | 2026-08-14 15:02:23.964 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 203 ms | 200 ms | 成功 |    |    | 执行成功,等待200.0ms  | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位恢复 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:23.964 | 2026-08-14 15:02:24.167 | 203 ms  |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:24.167 | 2026-08-14 15:02:24.276 | 109 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 102 ms | 1 s    | 成功 |    |    | 执行成功,等待1000.0ms | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位脉冲 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:24.276 | 2026-08-14 15:02:25.278 | 1002 ms |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |
| Wait | Write | 2026-08-14 15:02:25.278 | 2026-08-14 15:02:25.387 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 204 ms | 200 ms | 成功 |    |    | 执行成功,等待200.0ms  | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位脉冲 |
|      |       | 2026-08-14 15:02:25.387 | 2026-08-14 15:02:25.591 | 204 ms  |                                                           |        |        |    |    |    |                 |                                                                   |      |

| 步骤名称         | 开始时间       |              | 结束时间       |              | 执行时间    | 名称                                                        | 值   | 评估 | 期望 | 消息              | 信号源                                                               | 注释   |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Write        | 2026-08-14 | 15:02:25.591 | 2026-08-14 | 15:02:25.699 | 108 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 1   | 成功 |    | 执行成功            | VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button | 挡位恢复 |
| Wait         | 2026-08-14 | 15:02:25.699 | 2026-08-14 | 15:02:26.702 | 1003 ms |                                                           | 1 s | 成功 |    | 执行成功,等待1000.0ms |                                                                   |      |
| StopRecorder | 2026-08-14 | 15:02:26.705 | 2026-08-14 | 15:02:26.760 | 55 ms   |                                                           |     | 成功 |    | 执行成功            |                                                                   |      |