


VCareEA 测试报告

2026-08-14

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\FI-08 钥匙故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-14 15:53:31	2026-08-14 15:54:42	00:01:10.991	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
440	440	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

FI-08 钥匙故障

开始时间： 2026-08-14 15:53:32.235

结束时间： 2026-08-14 15:54:42.008

执行时间： 69773 ms

测试步骤： 440

通过步骤： 440

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
FI-08	2026-08-14 15:53:32.254	2026-08-14 15:54:42.007	69753 ms			成功		执行成功		
突然熄火	2026-08-14 15:53:32.257	2026-08-14 15:54:01.770	29513 ms			成功		执行成功		
上ready灯+速度达到160	2026-08-14 15:53:32.259	2026-08-14 15:53:48.023	15764 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-14 15:53:32.261	2026-08-14 15:53:32.512	251 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-14 15:53:32.513	2026-08-14 15:53:32.616	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14 15:53:32.616	2026-08-14 15:53:32.724	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-14 15:53:32.724	2026-08-14 15:53:32.828	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-14 15:53:32.828	2026-08-14 15:53:35.830	3002 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-14 15:53:35.831	2026-08-14 15:53:35.958	127 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-14 15:53:35.958	2026-08-14 15:53:36.060	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14 15:53:36.061	2026-08-14 15:53:36.168	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-14 15:53:36.169	2026-08-14 15:53:36.272	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14 15:53:36.272	2026-08-14 15:53:36.380	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-14 15:53:36.380	2026-08-14 15:53:36.483	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14 15:53:36.483	2026-08-14 15:53:36.591	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油

步骤名称		开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait Read		2026-08-14 15:53:36.591	2026-08-14 15:53:36.694	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
		2026-08-14 15:53:36.694	2026-08-14 15:53:36.803	109 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		2.43084e-07	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait While		2026-08-14 15:53:36.803	2026-08-14 15:53:36.906	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
		2026-08-14 15:53:36.906	2026-08-14 15:53:48.022	11116 ms				\$Speed <= 160	成功		执行成功		
Read		2026-08-14 15:53:36.909	2026-08-14 15:53:37.017	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		2.45113e-07	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
		2026-08-14 15:53:37.017	2026-08-14 15:53:37.120	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait Read		2026-08-14 15:53:37.122	2026-08-14 15:53:37.229	107 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		2.47114e-07	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
		2026-08-14 15:53:37.230	2026-08-14 15:53:37.333	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read		2026-08-14 15:53:37.335	2026-08-14 15:53:37.443	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		3.602318635011	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
		2026-08-14 15:53:37.443	2026-08-14 15:53:37.546	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait Read		2026-08-14 15:53:37.548	2026-08-14 15:53:37.656	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		6.866207836264	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
		2026-08-14 15:53:37.656	2026-08-14 15:53:37.759	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait Read		2026-08-14 15:53:37.760	2026-08-14 15:53:37.868	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		11.021072481907	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
		2026-08-14 15:53:37.868	2026-08-14 15:53:37.971	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:37.972	2026-08-14	15:53:38.081	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	15.098256985541	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:38.081	2026-08-14	15:53:38.184	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:38.186	2026-08-14	15:53:38.294	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	19.766211777283	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:38.294	2026-08-14	15:53:38.398	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:38.399	2026-08-14	15:53:38.507	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	24.725346579788	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:38.507	2026-08-14	15:53:38.610	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:38.612	2026-08-14	15:53:38.720	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	29.845041748237	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:38.720	2026-08-14	15:53:38.823	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:38.825	2026-08-14	15:53:38.933	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.083416486398	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:38.933	2026-08-14	15:53:39.035	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:39.037	2026-08-14	15:53:39.146	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	40.467696218692	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:39.146	2026-08-14	15:53:39.248	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:39.250	2026-08-14 15:53:39.358	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		45.957110572883	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:39.358	2026-08-14 15:53:39.461	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:39.463	2026-08-14 15:53:39.571	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		51.511166860129	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:39.571	2026-08-14 15:53:39.673	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:39.675	2026-08-14 15:53:39.784	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		57.148146583304	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:39.784	2026-08-14 15:53:39.887	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:39.889	2026-08-14 15:53:39.998	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		62.769440028198	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:39.998	2026-08-14 15:53:40.101	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:40.103	2026-08-14 15:53:40.212	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		68.250668669141	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:40.212	2026-08-14 15:53:40.316	104 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:40.318	2026-08-14 15:53:40.427	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		73.562758415994	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:40.427	2026-08-14 15:53:40.530	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:40.532	2026-08-14	15:53:40.640	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	78.641934832066	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:40.640	2026-08-14	15:53:40.743	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:40.745	2026-08-14	15:53:40.853	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	83.526185190207	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:40.854	2026-08-14	15:53:40.956	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:40.958	2026-08-14	15:53:41.067	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.234789512767	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:41.068	2026-08-14	15:53:41.170	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:41.172	2026-08-14	15:53:41.281	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	92.785617296273	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:41.281	2026-08-14	15:53:41.384	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:41.386	2026-08-14	15:53:41.494	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	97.131957094545	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:41.495	2026-08-14	15:53:41.598	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:41.600	2026-08-14	15:53:41.708	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.265445463329	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:41.709	2026-08-14	15:53:41.811	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:41.813	2026-08-14	15:53:41.922	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	105.171546905663	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:41.922	2026-08-14	15:53:42.025	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:42.027	2026-08-14	15:53:42.135	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	108.861827091157	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:42.135	2026-08-14	15:53:42.238	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:42.240	2026-08-14	15:53:42.350	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.359930355044	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:42.350	2026-08-14	15:53:42.453	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:42.456	2026-08-14	15:53:42.564	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	115.67151989593	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:42.564	2026-08-14	15:53:42.667	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:42.669	2026-08-14	15:53:42.778	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.777073129169	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:42.778	2026-08-14	15:53:42.881	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:42.882	2026-08-14	15:53:42.991	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.699094262844	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:42.991	2026-08-14	15:53:43.094	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:43.096	2026-08-14 15:53:43.205	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		124.46949 9356142	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:43.205	2026-08-14 15:53:43.308	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:43.310	2026-08-14 15:53:43.419	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		127.08129 8444227	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:43.420	2026-08-14 15:53:43.523	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:43.524	2026-08-14 15:53:43.634	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		129.55596 1005193	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:43.634	2026-08-14 15:53:43.737	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:43.739	2026-08-14 15:53:43.847	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		131.86691 3652742	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:43.848	2026-08-14 15:53:43.950	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:43.952	2026-08-14 15:53:44.061	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		134.06132 729854	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:44.062	2026-08-14 15:53:44.164	102 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			
Read	2026-08-14 15:53:44.166	2026-08-14 15:53:44.274	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed		136.14590 9378706	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:53:44.275	2026-08-14 15:53:44.378	103 ms			100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms			

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:44.380	2026-08-14	15:53:44.489	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	138.125842986166	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:44.489	2026-08-14	15:53:44.592	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:44.594	2026-08-14	15:53:44.704	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	140.007324006144	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:44.704	2026-08-14	15:53:44.806	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:44.808	2026-08-14	15:53:44.916	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	141.797469155469	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:44.917	2026-08-14	15:53:45.019	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:45.021	2026-08-14	15:53:45.129	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	143.483637953977	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:45.129	2026-08-14	15:53:45.232	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:45.234	2026-08-14	15:53:45.343	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	145.103206287775	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:45.343	2026-08-14	15:53:45.446	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:45.447	2026-08-14	15:53:45.556	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	146.637588890692	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:45.556	2026-08-14	15:53:45.659	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:45.661	2026-08-14	15:53:45.770	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	148.103389885149	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:45.770	2026-08-14	15:53:45.874	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:45.876	2026-08-14	15:53:45.985	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	149.507253704281	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:45.985	2026-08-14	15:53:46.088	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:46.091	2026-08-14	15:53:46.199	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	150.848053536544	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:46.200	2026-08-14	15:53:46.302	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:46.304	2026-08-14	15:53:46.414	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	152.145891363073	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:46.414	2026-08-14	15:53:46.516	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:46.518	2026-08-14	15:53:46.627	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	153.386051293838	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:46.627	2026-08-14	15:53:46.730	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:53:46.732	2026-08-14	15:53:46.841	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	154.588260812207	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:53:46.841	2026-08-14	15:53:46.944	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:46.946	2026-08-14 15:53:47.054	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	155.748471993729	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:53:47.055	2026-08-14 15:53:47.158	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:53:47.160	2026-08-14 15:53:47.273	113 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	156.88875521269	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:53:47.273	2026-08-14 15:53:47.376	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:53:47.377	2026-08-14 15:53:47.487	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	157.968751890864	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:53:47.487	2026-08-14 15:53:47.590	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:53:47.593	2026-08-14 15:53:47.702	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	159.015011207663	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:53:47.703	2026-08-14 15:53:47.805	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:53:47.808	2026-08-14 15:53:47.916	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	160.019358002004	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:53:47.916	2026-08-14 15:53:48.019	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14 15:53:48.023	2026-08-14 15:53:48.132	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	突然熄火
Wait	2026-08-14 15:53:48.132	2026-08-14 15:53:53.135	5003 ms		5 s	成功		执行成功,等待5000.0ms		
☐ 恢复置零	2026-08-14 15:53:53.135	2026-08-14 15:53:59.765	6630 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-14 15:53:53.137	2026-08-14 15:53:53.245	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N-0挡

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:54.125	2026-08-14 15:53:54.234	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.216254109508	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.236	2026-08-14 15:53:54.345	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	120.001779668007	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.347	2026-08-14 15:53:54.455	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.743209640521	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.457	2026-08-14 15:53:54.566	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	117.407478185334	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.568	2026-08-14 15:53:54.677	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	116.019005046928	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.678	2026-08-14 15:53:54.787	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	114.552880480482	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.789	2026-08-14 15:53:54.898	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	113.021777011689	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:54.900	2026-08-14 15:53:55.008	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	111.455339901848	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:55.010	2026-08-14 15:53:55.118	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	109.811647761701	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.119	2026-08-14 15:53:55.229	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	108.385639784961	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.230	2026-08-14 15:53:55.339	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	106.965007150534	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.341	2026-08-14 15:53:55.451	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	105.312045373195	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.453	2026-08-14 15:53:55.561	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	103.555499808839	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.563	2026-08-14 15:53:55.671	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.673168563319	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.673	2026-08-14 15:53:55.782	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	99.727897867606	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:55.784	2026-08-14 15:53:55.893	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	97.723848786236	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:55.894	2026-08-14 15:53:56.004	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	95.637684698861	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.006	2026-08-14 15:53:56.115	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	93.471419067773	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.117	2026-08-14 15:53:56.226	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	91.27999830109	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.227	2026-08-14 15:53:56.336	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	89.031236740389	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.338	2026-08-14 15:53:56.446	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	87.32835999826	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.448	2026-08-14 15:53:56.556	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	85.22028786928	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.558	2026-08-14 15:53:56.667	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	82.88476278343	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:56.669	2026-08-14 15:53:56.777	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	80.45174702829	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:56.779	2026-08-14	15:53:56.888	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	77.930763372155	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:56.889	2026-08-14	15:53:56.998	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	75.374851396032	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.000	2026-08-14	15:53:57.109	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	72.7166099164	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.111	2026-08-14	15:53:57.220	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	70.053398758129	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.221	2026-08-14	15:53:57.330	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	67.316017301907	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.332	2026-08-14	15:53:57.441	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	64.557009114136	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.443	2026-08-14	15:53:57.551	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	61.730123511002	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.553	2026-08-14	15:53:57.661	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	58.916763512529	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:53:57.663	2026-08-14	15:53:57.771	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.01870005401	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.773	2026-08-14	15:53:57.882	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.119004049144	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.883	2026-08-14	15:53:57.993	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	50.170113313119	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:57.995	2026-08-14	15:53:58.104	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	47.176337573694	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:58.106	2026-08-14	15:53:58.214	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	44.214199123052	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:58.216	2026-08-14	15:53:58.325	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.195151602031	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:58.327	2026-08-14	15:53:58.437	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	38.145718725795	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14	15:53:58.439	2026-08-14	15:53:58.547	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.065955184051	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:58.549	2026-08-14 15:53:58.658	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	31.955573 950397	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:58.660	2026-08-14 15:53:58.769	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	28.842659 469186	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:58.771	2026-08-14 15:53:58.880	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.670224 653817	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:58.881	2026-08-14 15:53:58.989	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	22.494987 740186	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:58.991	2026-08-14 15:53:59.100	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	19.287988 567859	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:59.102	2026-08-14 15:53:59.210	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.018996 690932	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:59.212	2026-08-14 15:53:59.320	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	12.746115 873274	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:59.322	2026-08-14 15:53:59.430	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	9.4390026 80636	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:53:59.432	2026-08-14 15:53:59.540	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	6.096185561255	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:59.542	2026-08-14 15:53:59.651	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.715339443541	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:53:59.653	2026-08-14 15:53:59.762	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.648161912635	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Wait 脉冲失灵 上ready灯+速度达到160 Write Wait Write Wait Wait Read Wait Write Wait	2026-08-14 15:53:59.765	2026-08-14 15:54:01.769	2004 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	2026-08-14 15:54:01.770	2026-08-14 15:54:39.279	37509 ms			成功		执行成功		
	2026-08-14 15:54:01.772	2026-08-14 15:54:24.903	23131 ms			成功		执行成功		
	2026-08-14 15:54:01.775	2026-08-14 15:54:01.883	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_per	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_per	制动踏板 0-100
	2026-08-14 15:54:01.883	2026-08-14 15:54:01.986	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
	2026-08-14 15:54:01.986	2026-08-14 15:54:02.095	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
	2026-08-14 15:54:02.095	2026-08-14 15:54:02.198	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
	2026-08-14 15:54:02.198	2026-08-14 15:54:05.201	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
	2026-08-14 15:54:05.201	2026-08-14 15:54:05.312	111 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
	2026-08-14 15:54:05.313	2026-08-14 15:54:05.415	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
	2026-08-14 15:54:05.416	2026-08-14 15:54:05.524	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
	2026-08-14 15:54:05.524	2026-08-14 15:54:05.627	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-14 15:54:05.627	2026-08-14 15:54:05.736	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车	
Wait	2026-08-14 15:54:05.736	2026-08-14 15:54:05.839	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Write	2026-08-14 15:54:05.839	2026-08-14 15:54:05.948	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油	
Wait	2026-08-14 15:54:05.949	2026-08-14 15:54:06.051	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:06.052	2026-08-14 15:54:06.160	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.19405314276	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:06.161	2026-08-14 15:54:06.264	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
While	2026-08-14 15:54:06.264	2026-08-14 15:54:24.902	18638 ms		\$Speed <= 160	成功		执行成功				
Read	2026-08-14 15:54:06.268	2026-08-14 15:54:06.377	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.009774227493	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:06.377	2026-08-14 15:54:06.480	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:06.482	2026-08-14 15:54:06.591	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.168004747131	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:06.591	2026-08-14 15:54:06.694	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:06.696	2026-08-14 15:54:06.805	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.163018869617	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:06.805	2026-08-14 15:54:06.908	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:06.910	2026-08-14	15:54:07.019	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.000363663375	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:07.019	2026-08-14	15:54:07.122	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:07.124	2026-08-14	15:54:07.233	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.151684743068	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:07.233	2026-08-14	15:54:07.336	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:07.338	2026-08-14	15:54:07.446	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.171981230517	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:07.446	2026-08-14	15:54:07.549	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:07.551	2026-08-14	15:54:07.660	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.029047129588	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:07.660	2026-08-14	15:54:07.763	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:07.765	2026-08-14	15:54:07.874	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.119379873209	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:07.874	2026-08-14	15:54:07.977	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:07.978	2026-08-14	15:54:08.087	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.183410882506	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:08.088	2026-08-14	15:54:08.190	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:08.192	2026-08-14 15:54:08.300	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			-0.088559192911	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:08.301	2026-08-14 15:54:08.404	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:08.405	2026-08-14 15:54:08.514	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			-0.035191468028	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:08.515	2026-08-14 15:54:08.617	102 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:08.619	2026-08-14 15:54:08.728	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			0.141653270277	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:08.728	2026-08-14 15:54:08.830	102 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:08.832	2026-08-14 15:54:08.941	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			-0.158870465907	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:08.941	2026-08-14 15:54:09.044	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:09.046	2026-08-14 15:54:09.155	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			0.093054551439	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:09.155	2026-08-14 15:54:09.258	103 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:09.260	2026-08-14 15:54:09.369	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed			-0.013011099948	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:09.369	2026-08-14 15:54:09.473	104 ms				100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:09.475	2026-08-14	15:54:09.583	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.052160767767	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:09.583	2026-08-14	15:54:09.687	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:09.689	2026-08-14	15:54:09.798	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.106417899936	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:09.798	2026-08-14	15:54:09.901	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:09.903	2026-08-14	15:54:10.012	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.140346237472	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:10.012	2026-08-14	15:54:10.115	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:10.117	2026-08-14	15:54:10.226	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.142013496595	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:10.226	2026-08-14	15:54:10.329	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:10.331	2026-08-14	15:54:10.439	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.11583139269	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:10.440	2026-08-14	15:54:10.543	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:10.545	2026-08-14	15:54:10.654	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.088874374677	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:10.654	2026-08-14	15:54:10.758	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:10.760	2026-08-14	15:54:10.877	117 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.066148223577	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:10.878	2026-08-14	15:54:10.980	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:10.982	2026-08-14	15:54:11.091	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.063326800152	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:11.091	2026-08-14	15:54:11.194	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:11.196	2026-08-14	15:54:11.305	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.065484295206	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:11.305	2026-08-14	15:54:11.407	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:11.409	2026-08-14	15:54:11.522	113 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.057767260559	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:11.522	2026-08-14	15:54:11.625	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:11.627	2026-08-14	15:54:11.736	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.100982325927	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:11.736	2026-08-14	15:54:11.839	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:11.841	2026-08-14	15:54:11.950	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.116537447239	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:11.950	2026-08-14	15:54:12.053	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:12.055	2026-08-14 15:54:12.164	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.032343409167	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:12.164	2026-08-14 15:54:12.267	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:12.269	2026-08-14 15:54:12.378	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.115030079241	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:12.378	2026-08-14 15:54:12.481	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:12.483	2026-08-14 15:54:12.591	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.013241253904	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:12.592	2026-08-14 15:54:12.695	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:12.697	2026-08-14 15:54:12.806	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.335407932843	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:12.807	2026-08-14 15:54:12.909	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:12.911	2026-08-14 15:54:13.020	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.67863934748	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:13.020	2026-08-14 15:54:13.123	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14 15:54:13.125	2026-08-14 15:54:13.234	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	4.246575141432	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14 15:54:13.234	2026-08-14 15:54:13.336	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:13.338	2026-08-14	15:54:13.447	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	6.072081977984	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:13.447	2026-08-14	15:54:13.550	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:13.552	2026-08-14	15:54:13.660	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	8.140244889451	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:13.660	2026-08-14	15:54:13.764	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:13.766	2026-08-14	15:54:13.874	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	10.464641351717	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:13.875	2026-08-14	15:54:13.977	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:13.979	2026-08-14	15:54:14.088	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	13.029351544502	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:14.088	2026-08-14	15:54:14.192	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:14.194	2026-08-14	15:54:14.303	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	15.829478992627	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:14.303	2026-08-14	15:54:14.406	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:14.408	2026-08-14	15:54:14.516	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	18.860102713433	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:14.516	2026-08-14	15:54:14.619	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:14.621	2026-08-14	15:54:14.729	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	22.10006991043	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:14.730	2026-08-14	15:54:14.832	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:14.834	2026-08-14	15:54:14.943	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.570937305351	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:14.943	2026-08-14	15:54:15.046	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:15.063	2026-08-14	15:54:15.172	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	29.514480769863	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:15.172	2026-08-14	15:54:15.275	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:15.277	2026-08-14	15:54:15.386	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	33.428525571225	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:15.386	2026-08-14	15:54:15.489	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:15.491	2026-08-14	15:54:15.599	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	37.545934560403	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:15.599	2026-08-14	15:54:15.703	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:15.705	2026-08-14	15:54:15.814	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.859693310048	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:15.815	2026-08-14	15:54:15.917	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:15.919	2026-08-14	15:54:16.028	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	46.361880010765	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:16.028	2026-08-14	15:54:16.131	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:16.133	2026-08-14	15:54:16.242	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	51.043535722597	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:16.242	2026-08-14	15:54:16.345	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:16.347	2026-08-14	15:54:16.456	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	55.894560120923	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:16.456	2026-08-14	15:54:16.559	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:16.561	2026-08-14	15:54:16.670	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	60.902657654092	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:16.670	2026-08-14	15:54:16.774	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:16.776	2026-08-14	15:54:16.884	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	66.058637411739	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:16.885	2026-08-14	15:54:16.988	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:16.990	2026-08-14	15:54:17.098	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	71.213424147158	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:17.099	2026-08-14	15:54:17.201	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:17.203	2026-08-14	15:54:17.312	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	76.295419313384	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:17.312	2026-08-14	15:54:17.414	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:17.416	2026-08-14	15:54:17.524	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	81.246656493615	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:17.525	2026-08-14	15:54:17.628	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:17.630	2026-08-14	15:54:17.739	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	86.093041340597	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:17.739	2026-08-14	15:54:17.842	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:17.844	2026-08-14	15:54:17.953	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	90.808654266027	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:17.953	2026-08-14	15:54:18.055	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:18.058	2026-08-14	15:54:18.167	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	95.337313262438	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:18.167	2026-08-14	15:54:18.270	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:18.272	2026-08-14	15:54:18.381	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	99.604684872821	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:18.381	2026-08-14	15:54:18.484	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:18.486	2026-08-14	15:54:18.594	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	103.605173490595	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:18.594	2026-08-14	15:54:18.697	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:18.699	2026-08-14	15:54:18.807	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	107.399556328836	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:18.808	2026-08-14	15:54:18.911	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:18.913	2026-08-14	15:54:19.021	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	110.981743375378	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:19.022	2026-08-14	15:54:19.124	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:19.126	2026-08-14	15:54:19.236	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	114.360827640248	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:19.236	2026-08-14	15:54:19.339	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:19.341	2026-08-14	15:54:19.450	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	117.538696742983	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:19.450	2026-08-14	15:54:19.557	107 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:19.558	2026-08-14	15:54:19.667	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	120.586646756479	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:19.667	2026-08-14	15:54:19.770	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:19.772	2026-08-14	15:54:19.880	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	123.419175841558	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:19.881	2026-08-14	15:54:19.983	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:19.985	2026-08-14	15:54:20.094	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	126.078267247497	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:20.094	2026-08-14	15:54:20.197	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:20.199	2026-08-14	15:54:20.308	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	128.597047302883	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:20.308	2026-08-14	15:54:20.412	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:20.415	2026-08-14	15:54:20.523	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	130.994392676892	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:20.524	2026-08-14	15:54:20.626	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:20.629	2026-08-14	15:54:20.737	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	133.228561139103	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:20.737	2026-08-14	15:54:20.841	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:20.843	2026-08-14	15:54:20.951	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	135.362560970452	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:20.952	2026-08-14	15:54:21.055	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:21.057	2026-08-14	15:54:21.166	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	137.381283995967	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:21.166	2026-08-14	15:54:21.269	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:21.271	2026-08-14	15:54:21.379	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	139.291758322949	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:21.379	2026-08-14	15:54:21.482	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:21.484	2026-08-14	15:54:21.593	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	141.117050251641	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:21.593	2026-08-14	15:54:21.696	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:21.698	2026-08-14	15:54:21.807	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	142.853344005403	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:21.808	2026-08-14	15:54:21.910	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:21.912	2026-08-14	15:54:22.020	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	144.497572604597	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:22.020	2026-08-14	15:54:22.123	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:22.125	2026-08-14	15:54:22.233	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	146.060375922723	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:22.233	2026-08-14	15:54:22.335	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:22.337	2026-08-14 15:54:22.446	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	147.552439091536	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:22.446	2026-08-14 15:54:22.549	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:22.551	2026-08-14 15:54:22.660	109 ms		148.970072300202	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:22.660	2026-08-14 15:54:22.763	103 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:22.765	2026-08-14 15:54:22.873	108 ms		150.33093596822	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:22.874	2026-08-14 15:54:22.977	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:22.979	2026-08-14 15:54:23.087	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	151.636242351294	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:23.087	2026-08-14 15:54:23.190	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:23.191	2026-08-14 15:54:23.300	109 ms		152.895034600537	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:23.300	2026-08-14 15:54:23.403	103 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				
Read	2026-08-14 15:54:23.405	2026-08-14 15:54:23.514	109 ms		154.114703279052	成功		执行成功		VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度	
Wait	2026-08-14 15:54:23.514	2026-08-14 15:54:23.617	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms				

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14	15:54:23.619	2026-08-14	15:54:23.727	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	155.29155556949	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:23.727	2026-08-14	15:54:23.831	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:23.832	2026-08-14	15:54:23.941	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	156.422494862753	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:23.941	2026-08-14	15:54:24.044	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:24.046	2026-08-14	15:54:24.155	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	157.518671728558	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:24.155	2026-08-14	15:54:24.258	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:24.260	2026-08-14	15:54:24.369	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	158.576029146512	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:24.369	2026-08-14	15:54:24.472	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:24.474	2026-08-14	15:54:24.583	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	159.596270166481	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:24.583	2026-08-14	15:54:24.685	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-14	15:54:24.687	2026-08-14	15:54:24.796	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	160.575894229157	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-14	15:54:24.797	2026-08-14	15:54:24.899	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-14	15:54:24.904	2026-08-14	15:54:25.013	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	突然熄火
Wait	2026-08-14	15:54:25.013	2026-08-14	15:54:25.517	504 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-14 15:54:25.517	2026-08-14 15:54:25.625	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	恢复
Wait	2026-08-14 15:54:25.625	2026-08-14 15:54:30.629	5004 ms		5 s	成功		执行成功,等待5000.0ms		
恢复置零	2026-08-14 15:54:30.629	2026-08-14 15:54:37.274	6645 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-14 15:54:30.631	2026-08-14 15:54:30.740	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N-0挡
Write	2026-08-14 15:54:30.740	2026-08-14 15:54:30.849	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	松油
Write	2026-08-14 15:54:30.849	2026-08-14 15:54:30.958	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拔钥匙
Write	2026-08-14 15:54:30.958	2026-08-14 15:54:31.066	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	刹车
Read	2026-08-14 15:54:31.067	2026-08-14 15:54:31.176	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	124.344349018354	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
While	2026-08-14 15:54:31.176	2026-08-14 15:54:37.273	6097 ms		\$Speed > 0	成功		执行成功		
Read	2026-08-14 15:54:31.179	2026-08-14 15:54:31.287	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	123.553021567511	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.289	2026-08-14 15:54:31.397	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	122.708142559681	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:31.399	2026-08-14 15:54:31.508	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.796530412202	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.510	2026-08-14 15:54:31.619	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	120.799232910685	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.621	2026-08-14 15:54:31.730	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	119.743316389556	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.732	2026-08-14 15:54:31.841	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.63039831172	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.843	2026-08-14 15:54:31.952	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	117.44087260329	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:31.954	2026-08-14 15:54:32.063	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	116.184832535849	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.065	2026-08-14 15:54:32.173	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	114.874848952521	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.174	2026-08-14 15:54:32.283	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	113.48745753187	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:32.285	2026-08-14 15:54:32.394	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.034607104673	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.396	2026-08-14 15:54:32.504	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	110.530605854512	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.506	2026-08-14 15:54:32.615	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	108.96296969124	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.617	2026-08-14 15:54:32.725	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	107.332024505252	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.726	2026-08-14 15:54:32.835	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	105.835518089832	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.837	2026-08-14 15:54:32.946	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	104.458347860002	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:32.948	2026-08-14 15:54:33.056	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	102.849922119105	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.058	2026-08-14 15:54:33.167	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.111891669211	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:33.169	2026-08-14 15:54:33.277	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	99.25733080433	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.279	2026-08-14 15:54:33.387	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	97.322654836661	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.389	2026-08-14 15:54:33.498	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	95.312246309102	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.500	2026-08-14 15:54:33.608	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	93.272996675436	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.609	2026-08-14 15:54:33.718	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	91.157175865908	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.720	2026-08-14 15:54:33.828	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.957300252414	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.830	2026-08-14 15:54:33.938	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	86.71901299162	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:33.940	2026-08-14 15:54:34.049	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	84.899737298542	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:34.051	2026-08-14 15:54:34.159	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	82.876429436259	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.161	2026-08-14 15:54:34.269	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	80.563642010045	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.271	2026-08-14 15:54:34.379	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	78.139748179045	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.381	2026-08-14 15:54:34.491	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	75.649217957733	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.493	2026-08-14 15:54:34.602	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	73.054081291953	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.603	2026-08-14 15:54:34.712	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	70.450020465828	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.714	2026-08-14 15:54:34.823	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	67.769155651513	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:34.824	2026-08-14 15:54:34.933	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	65.037647668752	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:34.935	2026-08-14 15:54:35.044	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	62.284067859434	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.046	2026-08-14 15:54:35.155	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	59.462354996149	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.157	2026-08-14 15:54:35.265	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.602061472879	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.267	2026-08-14 15:54:35.392	125 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.288948094916	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.394	2026-08-14 15:54:35.503	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	50.390475190575	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.505	2026-08-14 15:54:35.613	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	47.444107464496	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.616	2026-08-14 15:54:35.724	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	44.480461678	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.726	2026-08-14 15:54:35.835	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.518308107327	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:35.837	2026-08-14 15:54:35.946	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	38.471505628591	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:35.948	2026-08-14 15:54:36.056	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.448939424753	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.058	2026-08-14 15:54:36.167	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	32.396387229843	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.168	2026-08-14 15:54:36.277	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	29.313523825026	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.279	2026-08-14 15:54:36.387	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	26.171535783473	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.391	2026-08-14 15:54:36.499	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	22.969152705103	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.501	2026-08-14 15:54:36.610	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	19.792094075475	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.611	2026-08-14 15:54:36.719	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.582886101085	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-14 15:54:36.721	2026-08-14 15:54:36.829	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	13.340822140799	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.831	2026-08-14 15:54:36.939	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	10.064991843033	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:36.941	2026-08-14 15:54:37.050	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	6.75414602813	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:37.052	2026-08-14 15:54:37.161	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.375779435672	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-14 15:54:37.163	2026-08-14 15:54:37.271	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.015364931742	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Wait	2026-08-14 15:54:37.275	2026-08-14 15:54:39.278	2003 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		
错误唤醒	2026-08-14 15:54:39.279	2026-08-14 15:54:42.006	2727 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-14 15:54:39.281	2026-08-14 15:54:39.389	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	错误唤醒
Wait	2026-08-14 15:54:39.389	2026-08-14 15:54:39.893	504 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-14 15:54:39.893	2026-08-14 15:54:40.002	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	恢复
Wait	2026-08-14 15:54:40.002	2026-08-14 15:54:42.005	2003 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		