


VCarEA 测试报告

2026-08-18

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\FI-08 钥匙故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-18 09:54:30	2026-08-18 09:55:42	00:01:11.402	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
444	444	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

FI-08 钥匙故障

开始时间： 2026-08-18 09:54:32.231

结束时间： 2026-08-18 09:55:42.249

执行时间： 70018 ms

测试步骤： 444

通过步骤： 444

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
FI-08	2026-08-18 09:54:32.250	2026-08-18 09:55:42.247	69997 ms			成功		执行成功		
突然熄火	2026-08-18 09:54:32.253	2026-08-18 09:55:02.034	29781 ms			成功		执行成功		
上ready灯+速度达到160	2026-08-18 09:54:32.255	2026-08-18 09:54:48.204	15949 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 09:54:32.257	2026-08-18 09:54:32.516	259 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-18 09:54:32.516	2026-08-18 09:54:32.619	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:54:32.620	2026-08-18 09:54:32.727	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 09:54:32.728	2026-08-18 09:54:32.831	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 09:54:32.831	2026-08-18 09:54:35.834	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:35.834	2026-08-18 09:54:35.967	133 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 09:54:35.968	2026-08-18 09:54:36.071	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:54:36.071	2026-08-18 09:54:36.179	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 09:54:36.179	2026-08-18 09:54:36.282	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:54:36.283	2026-08-18 09:54:36.390	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 09:54:36.390	2026-08-18 09:54:36.493	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:54:36.493	2026-08-18 09:54:36.601	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18 09:54:36.601	2026-08-18 09:54:36.704	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:36.704	2026-08-18 09:54:36.813	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.020504641537	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:36.813	2026-08-18 09:54:36.917	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 09:54:36.917	2026-08-18 09:54:48.203	11286 ms		\$Speed <= 160	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 09:54:36.920	2026-08-18 09:54:37.028	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.020504639494	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:37.028	2026-08-18 09:54:37.131	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:37.132	2026-08-18 09:54:37.240	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.020504637471	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:37.241	2026-08-18 09:54:37.343	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:37.344	2026-08-18 09:54:37.453	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.035122011976	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:37.453	2026-08-18 09:54:37.556	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:37.558	2026-08-18 09:54:37.666	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	6.461211655809	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:37.666	2026-08-18 09:54:37.769	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:37.770	2026-08-18 09:54:37.878	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	10.616804289817	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:37.878	2026-08-18 09:54:37.981	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:37.982	2026-08-18 09:54:38.091	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	15.240540791338	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:38.091	2026-08-18 09:54:38.194	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:38.196	2026-08-18 09:54:38.305	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.067948079258	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:38.305	2026-08-18 09:54:38.408	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:38.409	2026-08-18 09:54:38.518	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.030099991635	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:38.518	2026-08-18 09:54:38.621	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:38.622	2026-08-18 09:54:38.731	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	30.149401794967	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:38.732	2026-08-18 09:54:38.835	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:38.836	2026-08-18 09:54:38.945	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.431568090957	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:38.945	2026-08-18 09:54:39.048	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:39.050	2026-08-18 09:54:39.159	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	40.836802442786	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:39.159	2026-08-18 09:54:39.262	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:39.263	2026-08-18 09:54:39.372	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	46.322653434318	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:39.372	2026-08-18 09:54:39.475	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:39.477	2026-08-18 09:54:39.585	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	51.900075976972	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:39.586	2026-08-18 09:54:39.689	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:39.690	2026-08-18 09:54:39.799	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.53535734508	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:39.799	2026-08-18 09:54:39.902	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:39.903	2026-08-18 09:54:40.012	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	63.14245983494	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:40.012	2026-08-18 09:54:40.115	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:40.116	2026-08-18 09:54:40.224	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	68.557897841542	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:40.224	2026-08-18 09:54:40.327	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:40.329	2026-08-18 09:54:40.437	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	73.817643084109	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:40.437	2026-08-18 09:54:40.540	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:40.542	2026-08-18 09:54:40.649	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	78.843360465781	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:40.649	2026-08-18 09:54:40.752	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:40.753	2026-08-18 09:54:40.862	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	83.693896736585	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:40.862	2026-08-18 09:54:40.964	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:40.966	2026-08-18 09:54:41.074	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.405153900126	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:41.074	2026-08-18 09:54:41.178	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:41.179	2026-08-18 09:54:41.288	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	92.932369977921	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:41.288	2026-08-18 09:54:41.390	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:41.392	2026-08-18 09:54:41.500	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	97.239066926118	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:41.500	2026-08-18 09:54:41.603	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:41.604	2026-08-18 09:54:41.713	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.34844906427	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:41.713	2026-08-18 09:54:41.816	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:41.817	2026-08-18 09:54:41.925	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	105.249638274687	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:41.925	2026-08-18 09:54:42.028	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:42.029	2026-08-18 09:54:42.138	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	108.920331767308	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:42.138	2026-08-18 09:54:42.241	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:42.243	2026-08-18 09:54:42.351	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.419599859456	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:42.352	2026-08-18 09:54:42.454	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:42.455	2026-08-18 09:54:42.564	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	115.69694789647	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:42.565	2026-08-18 09:54:42.667	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:42.669	2026-08-18 09:54:42.777	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.786217051041	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:42.777	2026-08-18 09:54:42.880	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:42.881	2026-08-18 09:54:42.989	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.69154184204	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:42.990	2026-08-18 09:54:43.093	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:43.094	2026-08-18 09:54:43.203	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	124.39944687158	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:43.204	2026-08-18 09:54:43.306	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:43.307	2026-08-18 09:54:43.416	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	126.910267384553	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:43.416	2026-08-18 09:54:43.518	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:43.520	2026-08-18 09:54:43.628	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	129.24482963985	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:43.628	2026-08-18 09:54:43.731	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:43.732	2026-08-18 09:54:43.840	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	131.450939736114	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:43.840	2026-08-18 09:54:43.942	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:43.944	2026-08-18 09:54:44.052	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	133.610754820978	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:44.052	2026-08-18 09:54:44.156	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:44.157	2026-08-18 09:54:44.266	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	135.708320384601	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:44.266	2026-08-18 09:54:44.368	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:44.370	2026-08-18 09:54:44.478	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	137.727780280424	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:44.478	2026-08-18 09:54:44.582	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:44.583	2026-08-18 09:54:44.691	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	139.654226765205	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:44.691	2026-08-18 09:54:44.795	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:44.796	2026-08-18 09:54:44.904	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	141.483897684766	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:44.904	2026-08-18 09:54:45.007	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:45.008	2026-08-18 09:54:45.117	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	143.207871108861	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:45.117	2026-08-18 09:54:45.220	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:45.221	2026-08-18 09:54:45.329	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	144.845201334033	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:45.329	2026-08-18 09:54:45.433	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:45.434	2026-08-18 09:54:45.543	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	146.395970541312	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:45.543	2026-08-18 09:54:45.646	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:45.647	2026-08-18 09:54:45.756	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	147.862078916983	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:45.756	2026-08-18 09:54:45.859	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:45.860	2026-08-18 09:54:45.968	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	149.250786864983	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:45.969	2026-08-18 09:54:46.071	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:46.073	2026-08-18 09:54:46.182	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	150.577361898492	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:46.182	2026-08-18 09:54:46.284	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:46.286	2026-08-18 09:54:46.394	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	151.854365573152	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:46.395	2026-08-18 09:54:46.497	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:46.499	2026-08-18 09:54:46.607	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	153.084524468764	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:46.607	2026-08-18 09:54:46.710	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:46.711	2026-08-18 09:54:46.820	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	154.283597413341	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:46.820	2026-08-18 09:54:46.923	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:46.924	2026-08-18 09:54:47.033	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	155.448197672708	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:47.033	2026-08-18 09:54:47.136	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:47.138	2026-08-18 09:54:47.246	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	156.577255515887	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:47.246	2026-08-18 09:54:47.349	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:47.350	2026-08-18 09:54:47.459	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	157.669828274498	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:47.459	2026-08-18 09:54:47.561	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:47.563	2026-08-18 09:54:47.671	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	158.720313629701	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:47.671	2026-08-18 09:54:47.774	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:47.775	2026-08-18 09:54:47.884	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	159.737895379858	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:47.884	2026-08-18 09:54:47.986	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:54:47.988	2026-08-18 09:54:48.098	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	160.719065237202	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:54:48.099	2026-08-18 09:54:48.201	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:54:48.205	2026-08-18 09:54:48.312	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	突然熄火
Wait	2026-08-18 09:54:48.313	2026-08-18 09:54:53.315	5002 ms		5 s	成功		执行成功,等待5000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
恢复置零	2026-08-18 09:54:53.316	2026-08-18 09:55:00.030	6714 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 09:54:53.317	2026-08-18 09:54:53.425	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N-0挡
Write	2026-08-18 09:54:53.425	2026-08-18 09:54:53.533	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	松油
Write	2026-08-18 09:54:53.533	2026-08-18 09:54:53.640	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	刹车
Read	2026-08-18 09:54:53.640	2026-08-18 09:54:53.749	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	128.036322601779	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
While	2026-08-18 09:54:53.749	2026-08-18 09:55:00.027	6278 ms		\$Speed > 0	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 09:54:53.752	2026-08-18 09:54:53.860	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	127.229725034127	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:53.861	2026-08-18 09:54:53.970	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	126.36315980814	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:53.971	2026-08-18 09:54:54.079	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	125.438922976061	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.080	2026-08-18 09:54:54.189	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	124.439475503365	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:54.190	2026-08-18 09:54:54.298	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	123.374324697754	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.300	2026-08-18 09:54:54.408	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	122.253868478611	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.409	2026-08-18 09:54:54.517	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.058164731879	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.519	2026-08-18 09:54:54.627	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	119.80925438162	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.629	2026-08-18 09:54:54.737	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.484563413133	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.738	2026-08-18 09:54:54.846	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	117.095611824072	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.848	2026-08-18 09:54:54.956	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	115.656209162784	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:54.957	2026-08-18 09:54:55.066	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	114.140268395777	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:55.067	2026-08-18 09:54:55.176	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.56099 8383423	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.177	2026-08-18 09:54:55.285	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	110.91870 6972853	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.287	2026-08-18 09:54:55.395	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	109.47011 2734672	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.397	2026-08-18 09:54:55.505	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	107.90432 0962609	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.506	2026-08-18 09:54:55.615	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	106.33690 3276303	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.616	2026-08-18 09:54:55.724	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	104.66242 502506	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.727	2026-08-18 09:54:55.836	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	102.81330 5730374	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:55.837	2026-08-18 09:54:55.945	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	100.92699 0813675	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:55.947	2026-08-18 09:54:56.055	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	98.935632 98264	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.056	2026-08-18 09:54:56.164	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	96.902419 217547	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.165	2026-08-18 09:54:56.273	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	94.783935 745863	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.275	2026-08-18 09:54:56.383	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	92.622776 71626	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.384	2026-08-18 09:54:56.493	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	90.384213 869104	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.494	2026-08-18 09:54:56.603	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.672941 292454	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.604	2026-08-18 09:54:56.713	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	86.612197 172368	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.714	2026-08-18 09:54:56.823	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	84.293537 418861	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:56.825	2026-08-18 09:54:56.933	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	81.872321823156	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:56.934	2026-08-18 09:54:57.043	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	79.384450726827	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.044	2026-08-18 09:54:57.153	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	76.838525531655	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.154	2026-08-18 09:54:57.263	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	74.237804740423	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.264	2026-08-18 09:54:57.372	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	71.609016203782	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.374	2026-08-18 09:54:57.482	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	68.906451938976	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.483	2026-08-18 09:54:57.592	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	66.157028263154	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.593	2026-08-18 09:54:57.702	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	63.364387445482	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:57.703	2026-08-18 09:54:57.812	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	60.53279436904	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.813	2026-08-18 09:54:57.945	132 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.063980460784	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:57.946	2026-08-18 09:54:58.054	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	54.16368388299	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.056	2026-08-18 09:54:58.164	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	51.267025404123	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.165	2026-08-18 09:54:58.273	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	48.352323656456	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.274	2026-08-18 09:54:58.383	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	45.391057078801	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.384	2026-08-18 09:54:58.492	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	42.428004616777	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.493	2026-08-18 09:54:58.601	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	39.43561146882	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:58.602	2026-08-18 09:54:58.710	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	36.414078528079	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.712	2026-08-18 09:54:58.820	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	33.33507549149	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.821	2026-08-18 09:54:58.929	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	30.254269935051	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:58.930	2026-08-18 09:54:59.039	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	27.114769396663	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.040	2026-08-18 09:54:59.148	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	23.973239866377	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.150	2026-08-18 09:54:59.258	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.771540377238	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.259	2026-08-18 09:54:59.368	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	17.537746315614	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.369	2026-08-18 09:54:59.477	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	14.300959295984	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:54:59.478	2026-08-18 09:54:59.586	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	11.030998059575	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.588	2026-08-18 09:54:59.696	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.696123053466	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.698	2026-08-18 09:54:59.806	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	4.324248611208	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.807	2026-08-18 09:54:59.915	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.946660599882	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:54:59.916	2026-08-18 09:55:00.025	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-1.357751068851	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Wait 脉冲失灵 上ready灯+速度达到160 Write Wait Write Wait Wait	2026-08-18 09:55:00.030	2026-08-18 09:55:02.033	2003 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	2026-08-18 09:55:02.034	2026-08-18 09:55:39.522	37488 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 09:55:02.036	2026-08-18 09:55:25.054	23018 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 09:55:02.038	2026-08-18 09:55:02.146	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
	2026-08-18 09:55:02.146	2026-08-18 09:55:02.249	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
	2026-08-18 09:55:02.249	2026-08-18 09:55:02.358	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
	2026-08-18 09:55:02.358	2026-08-18 09:55:02.461	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 09:55:02.462	2026-08-18 09:55:05.465	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:05.465	2026-08-18 09:55:05.576	111 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 09:55:05.576	2026-08-18 09:55:05.679	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:05.679	2026-08-18 09:55:05.787	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 09:55:05.787	2026-08-18 09:55:05.890	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:05.890	2026-08-18 09:55:05.997	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 09:55:05.998	2026-08-18 09:55:06.100	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:06.100	2026-08-18 09:55:06.208	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油
Wait	2026-08-18 09:55:06.208	2026-08-18 09:55:06.311	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:06.311	2026-08-18 09:55:06.422	111 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.058620289987	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/Veh_1/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:06.422	2026-08-18 09:55:06.525	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 09:55:06.525	2026-08-18 09:55:25.052	18527 ms		\$Speed <= 160	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 09:55:06.528	2026-08-18 09:55:06.637	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.222876526484	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/Veh_1/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:06.637	2026-08-18 09:55:06.740	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:06.741	2026-08-18 09:55:06.850	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.101559364807	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/Veh_1/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18 09:55:06.850	2026-08-18 09:55:06.952	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:06.953	2026-08-18 09:55:07.062	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.075665688667	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:07.062	2026-08-18 09:55:07.164	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:07.165	2026-08-18 09:55:07.274	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.187336326207	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:07.274	2026-08-18 09:55:07.377	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:07.379	2026-08-18 09:55:07.487	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.121221483727	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:07.487	2026-08-18 09:55:07.590	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:07.591	2026-08-18 09:55:07.699	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.029926763112	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:07.699	2026-08-18 09:55:07.802	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:07.804	2026-08-18 09:55:07.913	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.162061596227	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:07.913	2026-08-18 09:55:08.016	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:08.018	2026-08-18 09:55:08.126	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.156475695384	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:08.126	2026-08-18 09:55:08.229	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:08.230	2026-08-18 09:55:08.338	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.041496633899	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:08.339	2026-08-18 09:55:08.441	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:08.443	2026-08-18 09:55:08.551	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.071053026931	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:08.551	2026-08-18 09:55:08.654	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:08.655	2026-08-18 09:55:08.763	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.147949984559	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:08.764	2026-08-18 09:55:08.866	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:08.868	2026-08-18 09:55:08.976	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.154723312526	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:08.977	2026-08-18 09:55:09.080	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:09.081	2026-08-18 09:55:09.189	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.088574065249	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:09.189	2026-08-18 09:55:09.293	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:09.294	2026-08-18 09:55:09.403	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.000812214967	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:09.403	2026-08-18 09:55:09.506	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:09.507	2026-08-18 09:55:09.616	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.081777481818	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:09.616	2026-08-18 09:55:09.718	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:09.720	2026-08-18 09:55:09.828	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.136400661685	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:09.828	2026-08-18 09:55:09.931	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:09.932	2026-08-18 09:55:10.041	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.170783211083	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:10.041	2026-08-18 09:55:10.143	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:10.145	2026-08-18 09:55:10.253	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.120593489419	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:10.253	2026-08-18 09:55:10.356	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:10.357	2026-08-18 09:55:10.466	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.080636626591	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:10.466	2026-08-18 09:55:10.568	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:10.570	2026-08-18 09:55:10.678	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.042690767107	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:10.678	2026-08-18 09:55:10.780	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:10.781	2026-08-18 09:55:10.890	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.017544730495	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:10.890	2026-08-18 09:55:10.993	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:10.995	2026-08-18 09:55:11.103	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.006222327335	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:11.103	2026-08-18 09:55:11.206	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:11.207	2026-08-18 09:55:11.316	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.007428481404	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:11.316	2026-08-18 09:55:11.419	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:11.420	2026-08-18 09:55:11.529	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.015842109283	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:11.529	2026-08-18 09:55:11.633	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:11.634	2026-08-18 09:55:11.742	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.03430113671	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:11.742	2026-08-18 09:55:11.845	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:11.847	2026-08-18 09:55:11.955	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.062142529715	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:11.955	2026-08-18 09:55:12.058	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:12.059	2026-08-18 09:55:12.167	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.001575339629	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:12.167	2026-08-18 09:55:12.270	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:12.272	2026-08-18 09:55:12.380	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.37429097151	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:12.380	2026-08-18 09:55:12.482	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:12.484	2026-08-18 09:55:12.592	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.278619753124	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:12.592	2026-08-18 09:55:12.695	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:12.697	2026-08-18 09:55:12.805	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.978668008278	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:12.805	2026-08-18 09:55:12.908	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:12.910	2026-08-18 09:55:13.018	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.84903120838	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:13.018	2026-08-18 09:55:13.121	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:13.122	2026-08-18 09:55:13.230	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.975540971881	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:13.231	2026-08-18 09:55:13.334	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:13.335	2026-08-18 09:55:13.443	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	5.376058029928	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:13.443	2026-08-18 09:55:13.546	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:13.547	2026-08-18 09:55:13.657	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.026331923431	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:13.657	2026-08-18 09:55:13.760	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:13.761	2026-08-18 09:55:13.870	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	8.945430042918	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:13.871	2026-08-18 09:55:13.974	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:13.975	2026-08-18 09:55:14.083	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	11.116532569194	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:14.083	2026-08-18 09:55:14.186	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:14.187	2026-08-18 09:55:14.295	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	13.500063972288	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:14.295	2026-08-18 09:55:14.398	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:14.400	2026-08-18 09:55:14.509	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.160912866836	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:14.509	2026-08-18 09:55:14.612	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:14.613	2026-08-18 09:55:14.722	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	18.998315064769	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:14.723	2026-08-18 09:55:14.825	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:14.827	2026-08-18 09:55:14.936	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	22.057323248117	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:14.936	2026-08-18 09:55:15.039	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:15.040	2026-08-18 09:55:15.148	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.360758044359	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:15.148	2026-08-18 09:55:15.251	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:15.252	2026-08-18 09:55:15.361	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	28.896915772115	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:15.361	2026-08-18 09:55:15.464	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:15.466	2026-08-18 09:55:15.574	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	32.667915411198	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:15.575	2026-08-18 09:55:15.678	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:15.679	2026-08-18 09:55:15.787	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	36.631891316256	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:15.788	2026-08-18 09:55:15.891	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:15.893	2026-08-18 09:55:16.001	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	40.819865501158	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:16.002	2026-08-18 09:55:16.104	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:16.106	2026-08-18 09:55:16.215	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	45.185802616303	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:16.215	2026-08-18 09:55:16.318	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:16.319	2026-08-18 09:55:16.429	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	49.538830425915	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:16.429	2026-08-18 09:55:16.532	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:16.534	2026-08-18 09:55:16.642	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	54.233729993616	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:16.642	2026-08-18 09:55:16.745	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:16.746	2026-08-18 09:55:16.855	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	59.083059380554	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:16.855	2026-08-18 09:55:16.958	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:16.960	2026-08-18 09:55:17.068	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	64.080022257777	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:17.068	2026-08-18 09:55:17.170	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:17.172	2026-08-18 09:55:17.280	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	69.128387631417	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:17.280	2026-08-18 09:55:17.383	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:17.385	2026-08-18 09:55:17.493	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	74.20002114795	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:17.493	2026-08-18 09:55:17.595	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:17.597	2026-08-18 09:55:17.706	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	79.172192908555	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:17.707	2026-08-18 09:55:17.809	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:17.810	2026-08-18 09:55:17.919	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	84.022132929462	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:17.919	2026-08-18 09:55:18.022	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:18.023	2026-08-18 09:55:18.132	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.741567072188	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:18.132	2026-08-18 09:55:18.235	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:18.236	2026-08-18 09:55:18.344	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	93.296893604465	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:18.344	2026-08-18 09:55:18.447	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:18.448	2026-08-18 09:55:18.557	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	97.670703053766	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:18.557	2026-08-18 09:55:18.660	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:18.661	2026-08-18 09:55:18.769	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.772972309282	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:18.769	2026-08-18 09:55:18.872	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:18.874	2026-08-18 09:55:18.982	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	105.663958515521	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:18.982	2026-08-18 09:55:19.085	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:19.086	2026-08-18 09:55:19.195	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	109.331121179309	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:19.195	2026-08-18 09:55:19.298	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:19.299	2026-08-18 09:55:19.408	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.781651079788	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:19.408	2026-08-18 09:55:19.511	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:19.512	2026-08-18 09:55:19.620	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	116.021516337509	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:19.620	2026-08-18 09:55:19.723	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:19.725	2026-08-18 09:55:19.834	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	119.108334050932	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:19.835	2026-08-18 09:55:19.937	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:19.939	2026-08-18 09:55:20.048	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	122.025325902311	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:20.048	2026-08-18 09:55:20.151	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:20.152	2026-08-18 09:55:20.261	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	124.764603751388	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:20.262	2026-08-18 09:55:20.364	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:20.366	2026-08-18 09:55:20.474	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	127.350713831861	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:20.474	2026-08-18 09:55:20.577	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:20.578	2026-08-18 09:55:20.687	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	129.788302883392	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:20.687	2026-08-18 09:55:20.791	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:20.792	2026-08-18 09:55:20.901	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	132.096295228316	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:20.901	2026-08-18 09:55:21.005	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:21.006	2026-08-18 09:55:21.115	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	134.278468105507	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:21.115	2026-08-18 09:55:21.218	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:21.219	2026-08-18 09:55:21.327	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	136.331098743612	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:21.328	2026-08-18 09:55:21.430	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:21.431	2026-08-18 09:55:21.540	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	138.293464150146	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:21.540	2026-08-18 09:55:21.643	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:21.644	2026-08-18 09:55:21.753	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	140.160175902958	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:21.753	2026-08-18 09:55:21.857	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:21.858	2026-08-18 09:55:21.967	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	141.945182332096	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:21.967	2026-08-18 09:55:22.070	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:22.071	2026-08-18 09:55:22.180	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	143.627451311783	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:22.180	2026-08-18 09:55:22.282	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:22.283	2026-08-18 09:55:22.392	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	145.231943977894	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:22.392	2026-08-18 09:55:22.496	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:22.497	2026-08-18 09:55:22.605	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	146.759049102224	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:22.605	2026-08-18 09:55:22.708	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:22.709	2026-08-18 09:55:22.818	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	148.211335095752	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:22.818	2026-08-18 09:55:22.920	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:22.922	2026-08-18 09:55:23.030	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	149.590508274939	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:23.030	2026-08-18 09:55:23.133	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:23.135	2026-08-18 09:55:23.243	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	150.92152192439	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:23.243	2026-08-18 09:55:23.346	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:23.348	2026-08-18 09:55:23.456	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	152.205736550333	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:23.456	2026-08-18 09:55:23.559	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:23.560	2026-08-18 09:55:23.668	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	153.43893373061	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:23.669	2026-08-18 09:55:23.771	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:23.773	2026-08-18 09:55:23.881	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	154.634573032812	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:23.882	2026-08-18 09:55:23.985	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:23.986	2026-08-18 09:55:24.094	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	155.788149648866	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:24.094	2026-08-18 09:55:24.197	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:24.199	2026-08-18 09:55:24.308	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	156.905761151167	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:24.308	2026-08-18 09:55:24.411	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:24.413	2026-08-18 09:55:24.521	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	157.978691613963	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:24.521	2026-08-18 09:55:24.624	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 09:55:24.626	2026-08-18 09:55:24.734	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	159.014613101636	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:24.735	2026-08-18 09:55:24.837	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:24.839	2026-08-18 09:55:24.948	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	160.01443432049	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 09:55:24.948	2026-08-18 09:55:25.051	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:25.054	2026-08-18 09:55:25.162	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	突然熄火
Wait	2026-08-18 09:55:25.162	2026-08-18 09:55:25.666	504 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:25.666	2026-08-18 09:55:25.774	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	恢复
Wait	2026-08-18 09:55:25.774	2026-08-18 09:55:30.777	5003 ms		5 s	成功		执行成功,等待5000.0ms		
☐ 恢复置零	2026-08-18 09:55:30.778	2026-08-18 09:55:37.471	6693 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 09:55:30.779	2026-08-18 09:55:30.887	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N-0挡
Write	2026-08-18 09:55:30.887	2026-08-18 09:55:30.994	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	松油
Write	2026-08-18 09:55:30.994	2026-08-18 09:55:31.102	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拔钥匙
Write	2026-08-18 09:55:31.102	2026-08-18 09:55:31.209	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	刹车
Read	2026-08-18 09:55:31.210	2026-08-18 09:55:31.318	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	123.118824676014	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
☐ While	2026-08-18 09:55:31.318	2026-08-18 09:55:37.470	6152 ms		\$Speed > 0	成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:31.321	2026-08-18 09:55:31.429	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	122.34209 9239241	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.430	2026-08-18 09:55:31.539	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	121.50489 394261	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.540	2026-08-18 09:55:31.649	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	120.60091 2853399	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.650	2026-08-18 09:55:31.759	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	119.63869 5110039	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.760	2026-08-18 09:55:31.868	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	118.60187 3261215	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.869	2026-08-18 09:55:31.977	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	117.50908 0561175	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:31.979	2026-08-18 09:55:32.087	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	116.34086 8434117	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.088	2026-08-18 09:55:32.197	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	115.11875 9576474	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:32.198	2026-08-18 09:55:32.306	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	113.820667461718	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.307	2026-08-18 09:55:32.415	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	112.470544202087	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.416	2026-08-18 09:55:32.524	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	111.057194646684	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.525	2026-08-18 09:55:32.633	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	109.580949601815	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.635	2026-08-18 09:55:32.743	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	108.027703976145	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.745	2026-08-18 09:55:32.854	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	106.41103926988	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.855	2026-08-18 09:55:32.964	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	104.818276659268	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:32.966	2026-08-18 09:55:33.074	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	103.53837744527	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:33.076	2026-08-18 09:55:33.184	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	101.959723044971	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.185	2026-08-18 09:55:33.294	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	100.250478217497	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.295	2026-08-18 09:55:33.404	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	98.414331126468	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.405	2026-08-18 09:55:33.514	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	96.510418240909	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.515	2026-08-18 09:55:33.623	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	94.536063840665	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.625	2026-08-18 09:55:33.733	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	92.491476047921	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.735	2026-08-18 09:55:33.843	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	90.389798227213	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:33.845	2026-08-18 09:55:33.953	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	88.224192570912	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:33.955	2026-08-18 09:55:34.063	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	85.999326615859	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.065	2026-08-18 09:55:34.173	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	84.060176673781	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.174	2026-08-18 09:55:34.284	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	82.151581012602	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.286	2026-08-18 09:55:34.394	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	79.85877564932	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.396	2026-08-18 09:55:34.505	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	77.451040550989	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.506	2026-08-18 09:55:34.615	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	74.97311080772	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.616	2026-08-18 09:55:34.724	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	72.460002797978	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.725	2026-08-18 09:55:34.834	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	69.868787703118	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:34.835	2026-08-18 09:55:34.943	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	67.248822696499	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:34.944	2026-08-18 09:55:35.053	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	64.554590136201	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.054	2026-08-18 09:55:35.162	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	61.813028728415	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.163	2026-08-18 09:55:35.271	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	59.053471267554	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.273	2026-08-18 09:55:35.380	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.255626030437	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.381	2026-08-18 09:55:35.490	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.424499754508	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.491	2026-08-18 09:55:35.599	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	50.539070407134	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.601	2026-08-18 09:55:35.709	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	47.630581440844	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:35.711	2026-08-18 09:55:35.819	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	44.703622180646	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.821	2026-08-18 09:55:35.929	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.782992576729	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:35.930	2026-08-18 09:55:36.042	112 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	38.724698140527	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.043	2026-08-18 09:55:36.151	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.71710694752	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.153	2026-08-18 09:55:36.261	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	32.679542286359	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.263	2026-08-18 09:55:36.371	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	29.639738850967	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.372	2026-08-18 09:55:36.481	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	26.541556082793	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.482	2026-08-18 09:55:36.590	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	23.44093574286	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 09:55:36.592	2026-08-18 09:55:36.700	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.280535241208	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.701	2026-08-18 09:55:36.810	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	17.088119518755	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.811	2026-08-18 09:55:36.920	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	13.863028732038	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:36.921	2026-08-18 09:55:37.029	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	10.604422920057	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:37.031	2026-08-18 09:55:37.139	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.311168990181	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:37.140	2026-08-18 09:55:37.249	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	4.01203314755	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:37.250	2026-08-18 09:55:37.359	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.650621329001	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Read	2026-08-18 09:55:37.360	2026-08-18 09:55:37.468	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-1.383969353256	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	读取速度
Wait	2026-08-18 09:55:37.471	2026-08-18 09:55:39.521	2050 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
❏ 错误唤醒	2026-08-18 09:55:39.522	2026-08-18 09:55:42.246	2724 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 09:55:39.524	2026-08-18 09:55:39.632	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	错误唤醒
Wait	2026-08-18 09:55:39.632	2026-08-18 09:55:40.134	502 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 09:55:40.135	2026-08-18 09:55:40.242	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	恢复
Wait	2026-08-18 09:55:40.242	2026-08-18 09:55:42.246	2004 ms		2 s	成功		执行成功,等待2000.0ms		