


VCarEA 测试报告

2026-08-18

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01.hlt\Temp\TS-09-驾驶模式.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-18 14:17:14	2026-08-18 14:18:20	00:01:06.704	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
303	303	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

TS-09-驾驶模式

开始时间： 2026-08-18 14:17:15.140

结束时间： 2026-08-18 14:18:20.603

执行时间： 65463 ms

测试步骤： 303

通过步骤： 303

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
□ 驾驶模式Normal	2026-08-18 14:17:15.160	2026-08-18 14:17:47.718	32558 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 14:17:15.163	2026-08-18 14:17:15.423	260 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeral_CAN1/VCU_Drive_mode	1.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeral_CAN1/VCU_Drive_mode	读取当前驾驶模式
□ If	2026-08-18 14:17:15.423	2026-08-18 14:17:16.176	753 ms		\$VCU_Drive_mode == 0	成功		执行成功		
□ Else	2026-08-18 14:17:15.426	2026-08-18 14:17:16.175	749 ms			成功		执行成功		
□ Switch	2026-08-18 14:17:15.428	2026-08-18 14:17:16.066	638 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 14:17:15.430	2026-08-18 14:17:15.541	111 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	switch
Wait	2026-08-18 14:17:15.541	2026-08-18 14:17:15.644	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:15.644	2026-08-18 14:17:15.751	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	switch
Wait	2026-08-18 14:17:15.751	2026-08-18 14:17:15.854	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:15.855	2026-08-18 14:17:15.962	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/DriveMode	switch
Wait	2026-08-18 14:17:15.962	2026-08-18 14:17:16.065	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:16.067	2026-08-18 14:17:16.174	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeral_CAN1/VCU_Drive_mode	1.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeral_CAN1/VCU_Drive_mode	读取当前驾驶模式
□ 上ready灯+速度达到80	2026-08-18 14:17:16.176	2026-08-18 14:17:28.802	12626 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-18 14:17:16.178	2026-08-18 14:17:16.285	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-18 14:17:16.286	2026-08-18 14:17:16.388	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:16.389	2026-08-18 14:17:16.496	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-0-关
Wait	2026-08-18 14:17:16.496	2026-08-18 14:17:16.599	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 14:17:16.599	2026-08-18 14:17:19.602	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:19.602	2026-08-18 14:17:19.725	123 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 14:17:19.725	2026-08-18 14:17:19.829	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:19.829	2026-08-18 14:17:19.938	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 14:17:19.939	2026-08-18 14:17:20.042	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:20.042	2026-08-18 14:17:20.149	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 14:17:20.150	2026-08-18 14:17:20.253	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:20.253	2026-08-18 14:17:20.361	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	50	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油
Wait	2026-08-18 14:17:20.361	2026-08-18 14:17:20.464	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:20.465	2026-08-18 14:17:20.573	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.037038518075	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:20.573	2026-08-18 14:17:20.676	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 14:17:20.676	2026-08-18 14:17:28.801	8125 ms		\$Speed <= 80	成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:20.679	2026-08-18 14:17:20.788	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.011284843752	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:20.788	2026-08-18 14:17:20.891	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:20.892	2026-08-18 14:17:21.001	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.014349026487	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:21.002	2026-08-18 14:17:21.104	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:21.105	2026-08-18 14:17:21.213	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.039743319773	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:21.213	2026-08-18 14:17:21.316	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:21.318	2026-08-18 14:17:21.425	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.065137591417	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:21.425	2026-08-18 14:17:21.527	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:21.529	2026-08-18 14:17:21.636	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.057592479485	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:21.636	2026-08-18 14:17:21.739	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:21.740	2026-08-18 14:17:21.849	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.033509153923	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:21.849	2026-08-18 14:17:21.951	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:21.953	2026-08-18 14:17:22.060	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.009425896784	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:22.060	2026-08-18 14:17:22.163	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:22.164	2026-08-18 14:17:22.273	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.121033429897	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:22.273	2026-08-18 14:17:22.376	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:22.377	2026-08-18 14:17:22.485	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.387549372248	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:22.485	2026-08-18 14:17:22.588	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:22.589	2026-08-18 14:17:22.697	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.913804379268	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:22.697	2026-08-18 14:17:22.800	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:22.801	2026-08-18 14:17:22.910	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	5.706375240906	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:22.910	2026-08-18 14:17:23.013	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:23.015	2026-08-18 14:17:23.122	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.750320917055	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:23.122	2026-08-18 14:17:23.225	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:23.226	2026-08-18 14:17:23.334	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	10.041659459017	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:23.334	2026-08-18 14:17:23.437	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:23.438	2026-08-18 14:17:23.547	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	12.580729559559	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:23.547	2026-08-18 14:17:23.650	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:23.651	2026-08-18 14:17:23.768	117 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	15.35903549128	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:23.768	2026-08-18 14:17:23.872	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:23.873	2026-08-18 14:17:23.981	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	18.507209315287	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:23.981	2026-08-18 14:17:24.083	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:24.084	2026-08-18 14:17:24.192	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	21.573521294395	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:24.192	2026-08-18 14:17:24.296	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:24.297	2026-08-18 14:17:24.405	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	24.62705236605	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:24.406	2026-08-18 14:17:24.509	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:24.510	2026-08-18 14:17:24.618	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	27.640602519334	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:24.618	2026-08-18 14:17:24.721	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:24.722	2026-08-18 14:17:24.832	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	30.656314237189	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:24.832	2026-08-18 14:17:24.935	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:24.936	2026-08-18 14:17:25.045	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	33.645630332733	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:25.045	2026-08-18 14:17:25.148	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:25.149	2026-08-18 14:17:25.258	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	36.580943332921	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:25.258	2026-08-18 14:17:25.361	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:25.362	2026-08-18 14:17:25.469	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	39.490313235894	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:25.470	2026-08-18 14:17:25.573	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:25.574	2026-08-18 14:17:25.682	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	42.373748139176	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:25.682	2026-08-18 14:17:25.784	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:25.785	2026-08-18 14:17:25.894	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	45.244668305543	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:25.894	2026-08-18 14:17:25.997	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:25.998	2026-08-18 14:17:26.106	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	48.062823028606	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:26.106	2026-08-18 14:17:26.209	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:26.210	2026-08-18 14:17:26.318	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	50.881642465082	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:26.318	2026-08-18 14:17:26.421	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:26.422	2026-08-18 14:17:26.530	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.661252665468	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:26.531	2026-08-18 14:17:26.633	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:26.634	2026-08-18 14:17:26.742	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.414965188861	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:26.743	2026-08-18 14:17:26.846	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:26.847	2026-08-18 14:17:26.956	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	59.168412867141	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:26.956	2026-08-18 14:17:27.059	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:27.060	2026-08-18 14:17:27.213	153 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	61.857473067496	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:27.213	2026-08-18 14:17:27.316	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:27.317	2026-08-18 14:17:27.425	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	65.098233063985	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:27.425	2026-08-18 14:17:27.528	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:27.529	2026-08-18 14:17:27.636	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	67.743036570751	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:27.637	2026-08-18 14:17:27.739	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:27.740	2026-08-18 14:17:27.847	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	70.349820627939	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:27.848	2026-08-18 14:17:27.950	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:27.951	2026-08-18 14:17:28.059	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	72.943323011203	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:28.060	2026-08-18 14:17:28.162	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:28.163	2026-08-18 14:17:28.271	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	75.489933246583	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:28.271	2026-08-18 14:17:28.373	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:28.374	2026-08-18 14:17:28.483	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	77.993763073837	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:28.483	2026-08-18 14:17:28.587	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:28.588	2026-08-18 14:17:28.696	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	80.466368006107	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:28.696	2026-08-18 14:17:28.799	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
滑行	2026-08-18 14:17:28.802	2026-08-18 14:17:38.915	10113 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 14:17:28.803	2026-08-18 14:17:28.911	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	松油门
Wait	2026-08-18 14:17:28.911	2026-08-18 14:17:38.914	10003 ms		10 s	成功		执行成功,等待10000.0ms		
刹停	2026-08-18 14:17:38.916	2026-08-18 14:17:47.717	8801 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 14:17:38.917	2026-08-18 14:17:39.024	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	踩刹车
Read	2026-08-18 14:17:39.024	2026-08-18 14:17:39.132	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.491426034803	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
While	2026-08-18 14:17:39.133	2026-08-18 14:17:43.385	4252 ms		\$Speed > 0	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 14:17:39.135	2026-08-18 14:17:39.247	112 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.055045154887	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:39.247	2026-08-18 14:17:39.350	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:39.352	2026-08-18 14:17:39.460	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.033609272684	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18 14:17:39.460	2026-08-18 14:17:39.562	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:39.564	2026-08-18 14:17:39.672	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	54.768887847344	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:39.672	2026-08-18 14:17:39.775	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:39.776	2026-08-18 14:17:39.884	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.235443845786	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:39.884	2026-08-18 14:17:39.987	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:39.988	2026-08-18 14:17:40.096	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	51.455245372029	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:40.096	2026-08-18 14:17:40.199	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:40.200	2026-08-18 14:17:40.308	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	49.423801220786	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:40.308	2026-08-18 14:17:40.411	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:40.413	2026-08-18 14:17:40.520	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	47.143234413119	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:40.521	2026-08-18 14:17:40.624	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:40.625	2026-08-18 14:17:40.734	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	44.603089673981	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:40.734	2026-08-18 14:17:40.837	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:40.839	2026-08-18 14:17:40.946	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.815532332552	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:40.946	2026-08-18 14:17:41.050	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:41.051	2026-08-18 14:17:41.158	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	38.833758178525	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:41.158	2026-08-18 14:17:41.261	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:41.263	2026-08-18 14:17:41.370	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	35.907068650715	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:41.371	2026-08-18 14:17:41.473	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:41.474	2026-08-18 14:17:41.582	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	32.447028201934	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:41.582	2026-08-18 14:17:41.685	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:41.686	2026-08-18 14:17:41.793	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	28.737492840242	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:41.794	2026-08-18 14:17:41.896	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:41.898	2026-08-18 14:17:42.006	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	24.756033880715	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:42.007	2026-08-18 14:17:42.110	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:42.111	2026-08-18 14:17:42.219	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.529566185362	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:42.220	2026-08-18 14:17:42.323	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:42.324	2026-08-18 14:17:42.432	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.058021943343	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:42.432	2026-08-18 14:17:42.534	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:42.535	2026-08-18 14:17:42.643	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	11.566354382543	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:42.643	2026-08-18 14:17:42.746	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:42.747	2026-08-18 14:17:42.855	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	6.582297344577	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:42.855	2026-08-18 14:17:42.957	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:42.959	2026-08-18 14:17:43.066	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.542830099118	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:43.067	2026-08-18 14:17:43.170	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:43.171	2026-08-18 14:17:43.280	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.015228023414	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:43.280	2026-08-18 14:17:43.383	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:43.385	2026-08-18 14:17:43.492	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N挡

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18 14:17:43.493	2026-08-18 14:17:43.995	502 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:43.996	2026-08-18 14:17:44.102	106 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 14:17:44.103	2026-08-18 14:17:44.606	503 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:44.607	2026-08-18 14:17:44.714	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 14:17:44.714	2026-08-18 14:17:47.716	3002 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
□ 驾驶模式Eco	2026-08-18 14:17:47.719	2026-08-18 14:18:20.602	32883 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 14:17:47.721	2026-08-18 14:17:47.829	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeeral_CAN1/VCU_Drive_mode	1.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Power/VCU_Geaeeral_CAN1/VCU_Drive_mode	读取当前驾驶模式
□ If	2026-08-18 14:17:47.829	2026-08-18 14:17:47.835	6 ms		\$VCU_Drive_mode == 1	成功		执行成功		
Then	2026-08-18 14:17:47.832	2026-08-18 14:17:47.834	2 ms			成功		执行成功		
□ 上ready灯+速度达到80	2026-08-18 14:17:47.835	2026-08-18 14:18:01.681	13846 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 14:17:47.837	2026-08-18 14:17:47.944	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-18 14:17:47.945	2026-08-18 14:17:48.048	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:48.048	2026-08-18 14:17:48.156	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 14:17:48.156	2026-08-18 14:17:48.258	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 14:17:48.259	2026-08-18 14:17:51.261	3002 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:51.262	2026-08-18 14:17:51.372	110 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 14:17:51.372	2026-08-18 14:17:51.475	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-18 14:17:51.476	2026-08-18 14:17:51.583	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 14:17:51.583	2026-08-18 14:17:51.686	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:51.686	2026-08-18 14:17:51.793	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 14:17:51.793	2026-08-18 14:17:51.896	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:17:51.896	2026-08-18 14:17:52.003	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	50	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油
Wait	2026-08-18 14:17:52.003	2026-08-18 14:17:52.106	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:52.106	2026-08-18 14:17:52.214	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.03709194091	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:52.214	2026-08-18 14:17:52.317	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 14:17:52.317	2026-08-18 14:18:01.680	9363 ms		\$Speed <= 80	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 14:17:52.319	2026-08-18 14:17:52.430	111 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.036306875235	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:52.430	2026-08-18 14:17:52.534	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:52.536	2026-08-18 14:17:52.644	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.049833990044	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:52.644	2026-08-18 14:17:52.746	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:52.747	2026-08-18 14:17:52.855	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.048335528174	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-18 14:17:52.855	2026-08-18 14:17:52.959	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:52.960	2026-08-18 14:17:53.068	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.04508093956	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:53.068	2026-08-18 14:17:53.171	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:53.172	2026-08-18 14:17:53.280	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.038893047851	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:53.281	2026-08-18 14:17:53.383	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:53.385	2026-08-18 14:17:53.493	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.027272633665	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:53.493	2026-08-18 14:17:53.596	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:53.597	2026-08-18 14:17:53.706	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.015186636351	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:53.706	2026-08-18 14:17:53.808	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:53.810	2026-08-18 14:17:53.918	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.034988436057	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:53.918	2026-08-18 14:17:54.021	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:54.022	2026-08-18 14:17:54.129	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	5.6439117e-05	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:54.130	2026-08-18 14:17:54.232	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:54.234	2026-08-18 14:17:54.342	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.001818770835	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:54.342	2026-08-18 14:17:54.445	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:54.446	2026-08-18 14:17:54.555	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.045984765039	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:54.555	2026-08-18 14:17:54.657	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:54.658	2026-08-18 14:17:54.767	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	0.099959892975	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:54.767	2026-08-18 14:17:54.869	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:54.871	2026-08-18 14:17:54.979	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	1.129859731235	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:54.980	2026-08-18 14:17:55.082	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:55.084	2026-08-18 14:17:55.193	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.246694917714	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:55.193	2026-08-18 14:17:55.296	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:55.297	2026-08-18 14:17:55.406	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.63599516699	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:55.407	2026-08-18 14:17:55.509	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:55.511	2026-08-18 14:17:55.618	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	5.270740891058	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:55.619	2026-08-18 14:17:55.722	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:55.723	2026-08-18 14:17:55.832	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.161728174094	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:55.832	2026-08-18 14:17:55.935	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:55.937	2026-08-18 14:17:56.045	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	9.310542021074	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:56.046	2026-08-18 14:17:56.149	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:56.151	2026-08-18 14:17:56.260	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	11.724023105313	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:56.260	2026-08-18 14:17:56.362	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:56.364	2026-08-18 14:17:56.473	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	14.37737343266	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:56.473	2026-08-18 14:17:56.576	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:56.577	2026-08-18 14:17:56.686	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	17.293489904328	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:56.686	2026-08-18 14:17:56.788	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:56.790	2026-08-18 14:17:56.898	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.368998972342	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:56.899	2026-08-18 14:17:57.002	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:57.004	2026-08-18 14:17:57.112	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	23.027746604141	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:57.112	2026-08-18 14:17:57.215	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:57.216	2026-08-18 14:17:57.324	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.869396766738	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:57.324	2026-08-18 14:17:57.427	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:57.428	2026-08-18 14:17:57.536	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	28.801069074264	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:57.536	2026-08-18 14:17:57.639	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:57.640	2026-08-18 14:17:57.750	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	31.776178040874	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:57.750	2026-08-18 14:17:57.853	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:57.854	2026-08-18 14:17:57.962	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	34.721108821661	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:57.962	2026-08-18 14:17:58.064	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:58.065	2026-08-18 14:17:58.174	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	37.647745429104	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:58.174	2026-08-18 14:17:58.277	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:58.278	2026-08-18 14:17:58.386	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	40.588627991915	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:58.386	2026-08-18 14:17:58.489	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:58.490	2026-08-18 14:17:58.599	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	43.510315171547	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:58.599	2026-08-18 14:17:58.702	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:58.703	2026-08-18 14:17:58.812	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	46.397001417929	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:58.812	2026-08-18 14:17:58.916	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:58.917	2026-08-18 14:17:59.025	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	49.288830530496	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:59.025	2026-08-18 14:17:59.128	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:59.129	2026-08-18 14:17:59.238	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	52.142744191569	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:59.238	2026-08-18 14:17:59.341	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:17:59.342	2026-08-18 14:17:59.451	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	54.957382845828	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:59.451	2026-08-18 14:17:59.553	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:59.555	2026-08-18 14:17:59.662	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.748332061752	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:59.662	2026-08-18 14:17:59.765	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:59.766	2026-08-18 14:17:59.875	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	60.519982175129	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:17:59.875	2026-08-18 14:17:59.979	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:17:59.980	2026-08-18 14:18:00.088	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	63.268616769426	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:00.088	2026-08-18 14:18:00.191	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:00.193	2026-08-18 14:18:00.301	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	65.99294371296	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:00.301	2026-08-18 14:18:00.404	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:00.405	2026-08-18 14:18:00.514	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	68.678287298776	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:00.514	2026-08-18 14:18:00.616	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:18:00.617	2026-08-18 14:18:00.726	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	71.339611514764	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:00.726	2026-08-18 14:18:00.828	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:00.830	2026-08-18 14:18:00.938	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	73.987385752236	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:00.938	2026-08-18 14:18:01.041	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:01.042	2026-08-18 14:18:01.151	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	76.60906723109	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:01.151	2026-08-18 14:18:01.254	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:01.255	2026-08-18 14:18:01.364	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	79.192676319415	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:01.364	2026-08-18 14:18:01.466	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:01.468	2026-08-18 14:18:01.576	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	81.757332737438	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:01.576	2026-08-18 14:18:01.678	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
□滑行 Write	2026-08-18 14:18:01.681	2026-08-18 14:18:11.794	10113 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 14:18:01.683	2026-08-18 14:18:01.790	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	松油门
Wait	2026-08-18 14:18:01.790	2026-08-18 14:18:11.793	10003 ms		10 s	成功		执行成功,等待10000.0ms		
□刹停	2026-08-18 14:18:11.794	2026-08-18 14:18:20.601	8807 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-18 14:18:11.796	2026-08-18 14:18:11.904	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	踩刹车
Read	2026-08-18 14:18:11.904	2026-08-18 14:18:12.014	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	58.191777523906	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
While	2026-08-18 14:18:12.015	2026-08-18 14:18:16.269	4254 ms		\$Speed > 0	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 14:18:12.017	2026-08-18 14:18:12.125	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	57.766579711905	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:12.125	2026-08-18 14:18:12.228	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:12.229	2026-08-18 14:18:12.337	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	56.750555548688	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:12.337	2026-08-18 14:18:12.440	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:12.441	2026-08-18 14:18:12.549	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	55.469763571915	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:12.550	2026-08-18 14:18:12.653	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:12.654	2026-08-18 14:18:12.762	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	53.938930714566	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:12.762	2026-08-18 14:18:12.865	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:12.866	2026-08-18 14:18:12.974	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	52.154824582252	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:12.974	2026-08-18 14:18:13.077	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:18:13.078	2026-08-18 14:18:13.187	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	50.109363 98792	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:13.187	2026-08-18 14:18:13.290	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:13.291	2026-08-18 14:18:13.400	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	47.812524 912427	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:13.400	2026-08-18 14:18:13.503	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:13.504	2026-08-18 14:18:13.612	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	45.266391 0744	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:13.612	2026-08-18 14:18:13.716	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:13.717	2026-08-18 14:18:13.826	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	42.472963 114334	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:13.826	2026-08-18 14:18:13.929	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:13.930	2026-08-18 14:18:14.038	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	39.481335 505212	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:14.039	2026-08-18 14:18:14.141	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:14.142	2026-08-18 14:18:14.251	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	36.544616 529787	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:14.251	2026-08-18 14:18:14.353	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:18:14.355	2026-08-18 14:18:14.463	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	33.061503081446	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:14.463	2026-08-18 14:18:14.566	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:14.567	2026-08-18 14:18:14.675	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	29.346322380002	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:14.676	2026-08-18 14:18:14.778	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:14.779	2026-08-18 14:18:14.887	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.378591143145	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:14.887	2026-08-18 14:18:14.990	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:14.991	2026-08-18 14:18:15.101	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	21.12678307917	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:15.102	2026-08-18 14:18:15.204	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:15.205	2026-08-18 14:18:15.314	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.650792539473	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:15.314	2026-08-18 14:18:15.417	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:15.418	2026-08-18 14:18:15.527	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	12.09713415871	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:15.527	2026-08-18 14:18:15.629	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 14:18:15.631	2026-08-18 14:18:15.738	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.138472769288	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:15.739	2026-08-18 14:18:15.842	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:15.843	2026-08-18 14:18:15.951	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	2.047768219533	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:15.951	2026-08-18 14:18:16.054	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 14:18:16.056	2026-08-18 14:18:16.164	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.432764442999	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 14:18:16.164	2026-08-18 14:18:16.267	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 14:18:16.269	2026-08-18 14:18:16.376	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂N挡
Wait	2026-08-18 14:18:16.377	2026-08-18 14:18:16.880	503 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 14:18:16.880	2026-08-18 14:18:16.987	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_per	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_per	松刹车
Wait	2026-08-18 14:18:16.987	2026-08-18 14:18:17.490	503 ms		500 ms	成功		执行成功,等待500.0ms		
Write	2026-08-18 14:18:17.490	2026-08-18 14:18:17.597	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 14:18:17.597	2026-08-18 14:18:20.601	3004 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		