


VCarEA 测试报告

2026-08-18

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\TS-12-电压通道故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-18 16:57:13	2026-08-18 16:58:07	00:00:53.530	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
103	103	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

TS-12-电压通道故障

开始时间： 2026-08-18 16:57:15.132

结束时间： 2026-08-18 16:58:07.268

执行时间： 52136 ms

测试步骤： 103

通过步骤： 103

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
☐ 上ready灯+速度达到80	2026-08-18 16:57:15.153	2026-08-18 16:57:23.848	8695 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-18 16:57:15.155	2026-08-18 16:57:15.407	252 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-18 16:57:15.407	2026-08-18 16:57:15.511	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:15.511	2026-08-18 16:57:15.618	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-开 0-关
Wait	2026-08-18 16:57:15.619	2026-08-18 16:57:15.721	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-18 16:57:15.722	2026-08-18 16:57:18.725	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:18.725	2026-08-18 16:57:18.854	129 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-18 16:57:18.854	2026-08-18 16:57:18.957	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:18.957	2026-08-18 16:57:19.065	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button	挂D挡
Wait	2026-08-18 16:57:19.065	2026-08-18 16:57:19.168	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:19.168	2026-08-18 16:57:19.275	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	松刹车
Wait	2026-08-18 16:57:19.276	2026-08-18 16:57:19.378	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:19.379	2026-08-18 16:57:19.486	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc	给油
Wait	2026-08-18 16:57:19.486	2026-08-18 16:57:19.589	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:19.589	2026-08-18 16:57:19.697	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.048499107385	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:19.698	2026-08-18 16:57:19.800	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
While	2026-08-18 16:57:19.801	2026-08-18 16:57:23.847	4046 ms		\$Speed <= 80	成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:57:19.803	2026-08-18 16:57:19.911	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.032716758951	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:19.912	2026-08-18 16:57:20.014	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:20.015	2026-08-18 16:57:20.123	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	-0.01708182827	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:20.124	2026-08-18 16:57:20.226	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:20.228	2026-08-18 16:57:20.337	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	3.557300880484	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:20.337	2026-08-18 16:57:20.440	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:20.442	2026-08-18 16:57:20.550	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	7.138011864139	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:20.550	2026-08-18 16:57:20.653	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:20.655	2026-08-18 16:57:20.763	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	11.389411166652	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:20.763	2026-08-18 16:57:20.866	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:20.867	2026-08-18 16:57:20.976	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	16.049295315987	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:20.976	2026-08-18 16:57:21.079	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:21.080	2026-08-18 16:57:21.189	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	20.839291157549	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:21.189	2026-08-18 16:57:21.291	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:21.293	2026-08-18 16:57:21.401	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	25.770979293929	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:21.401	2026-08-18 16:57:21.504	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:21.505	2026-08-18 16:57:21.613	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	30.859699952462	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:21.613	2026-08-18 16:57:21.717	104 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:21.718	2026-08-18 16:57:21.827	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	36.135858950242	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:21.827	2026-08-18 16:57:21.929	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:21.930	2026-08-18 16:57:22.039	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	41.484747013869	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:22.039	2026-08-18 16:57:22.142	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:22.143	2026-08-18 16:57:22.251	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	46.96508089714	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:22.252	2026-08-18 16:57:22.355	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:22.356	2026-08-18 16:57:22.464	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	52.537757840464	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:22.465	2026-08-18 16:57:22.568	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:22.569	2026-08-18 16:57:22.677	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	58.140769695529	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:22.678	2026-08-18 16:57:22.780	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:22.782	2026-08-18 16:57:22.890	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	63.715853378844	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:22.890	2026-08-18 16:57:22.993	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:22.994	2026-08-18 16:57:23.103	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	69.14590141002	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:23.103	2026-08-18 16:57:23.206	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:23.208	2026-08-18 16:57:23.316	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	74.40187640999	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:23.316	2026-08-18 16:57:23.419	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:23.421	2026-08-18 16:57:23.529	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	79.441502448928	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:23.529	2026-08-18 16:57:23.632	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Read	2026-08-18 16:57:23.633	2026-08-18 16:57:23.742	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	84.297895275334	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed	速度
Wait	2026-08-18 16:57:23.742	2026-08-18 16:57:23.845	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
电压故障 present_V N1 Read Write Wait Write Wait N2	2026-08-18 16:57:23.848	2026-08-18 16:58:07.268	43420 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 16:57:23.852	2026-08-18 16:58:07.267	43415 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 16:57:23.856	2026-08-18 16:57:28.190	4334 ms			成功		执行成功		
	2026-08-18 16:57:23.857	2026-08-18 16:57:23.966	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	P_V1
	2026-08-18 16:57:23.967	2026-08-18 16:57:24.074	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	N1
	2026-08-18 16:57:24.075	2026-08-18 16:57:26.078	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	2026-08-18 16:57:26.078	2026-08-18 16:57:26.186	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Present_Voltage	N1
	2026-08-18 16:57:26.186	2026-08-18 16:57:28.189	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	2026-08-18 16:57:28.190	2026-08-18 16:57:32.523	4333 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:28.192	2026-08-18 16:57:28.300	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	P_V2
Write	2026-08-18 16:57:28.301	2026-08-18 16:57:28.408	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	N1
Wait	2026-08-18 16:57:28.409	2026-08-18 16:57:30.411	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:30.412	2026-08-18 16:57:30.519	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Present_Voltage	N2
Wait	2026-08-18 16:57:30.519	2026-08-18 16:57:32.522	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N3	2026-08-18 16:57:32.524	2026-08-18 16:57:36.857	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:57:32.525	2026-08-18 16:57:32.633	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	P_V3
Write	2026-08-18 16:57:32.634	2026-08-18 16:57:32.741	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	N3
Wait	2026-08-18 16:57:32.741	2026-08-18 16:57:34.744	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:34.744	2026-08-18 16:57:34.853	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Present_Voltage	N3
Wait	2026-08-18 16:57:34.853	2026-08-18 16:57:36.856	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N4	2026-08-18 16:57:36.857	2026-08-18 16:57:41.190	4333 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:36.859	2026-08-18 16:57:36.968	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	P_V4
Write	2026-08-18 16:57:36.968	2026-08-18 16:57:37.076	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	N4
Wait	2026-08-18 16:57:37.076	2026-08-18 16:57:39.078	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:39.078	2026-08-18 16:57:39.186	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Present_Voltage	N4
Wait	2026-08-18 16:57:39.186	2026-08-18 16:57:41.189	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N5	2026-08-18 16:57:41.191	2026-08-18 16:57:45.523	4332 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:57:41.192	2026-08-18 16:57:41.300	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	P_V5
Write	2026-08-18 16:57:41.301	2026-08-18 16:57:41.408	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	N5
Wait	2026-08-18 16:57:41.409	2026-08-18 16:57:43.412	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:43.412	2026-08-18 16:57:43.519	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Present_Voltage	N5
Wait	2026-08-18 16:57:43.520	2026-08-18 16:57:45.522	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N6	2026-08-18 16:57:45.523	2026-08-18 16:57:49.854	4331 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:45.525	2026-08-18 16:57:45.633	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	P_V6
Write	2026-08-18 16:57:45.633	2026-08-18 16:57:45.740	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	N6
Wait	2026-08-18 16:57:45.741	2026-08-18 16:57:47.743	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:47.744	2026-08-18 16:57:47.851	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Present_Voltage	N6
Wait	2026-08-18 16:57:47.851	2026-08-18 16:57:49.854	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N7	2026-08-18 16:57:49.855	2026-08-18 16:57:54.188	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:57:49.857	2026-08-18 16:57:49.965	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	P_V7
Write	2026-08-18 16:57:49.965	2026-08-18 16:57:50.073	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	N7
Wait	2026-08-18 16:57:50.073	2026-08-18 16:57:52.076	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:52.076	2026-08-18 16:57:52.184	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Present_Voltage	N7
Wait	2026-08-18 16:57:52.184	2026-08-18 16:57:54.188	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N8	2026-08-18 16:57:54.189	2026-08-18 16:57:58.524	4335 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:57:54.191	2026-08-18 16:57:54.298	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	P_V8
Write	2026-08-18 16:57:54.299	2026-08-18 16:57:54.410	111 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	N8
Wait	2026-08-18 16:57:54.410	2026-08-18 16:57:56.413	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:57:56.413	2026-08-18 16:57:56.520	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Present_Voltage	N8
Wait	2026-08-18 16:57:56.520	2026-08-18 16:57:58.523	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N9	2026-08-18 16:57:58.524	2026-08-18 16:58:02.934	4410 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-18 16:57:58.526	2026-08-18 16:57:58.634	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	P_V9
Write	2026-08-18 16:57:58.634	2026-08-18 16:57:58.742	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	N9
Wait	2026-08-18 16:57:58.742	2026-08-18 16:58:00.744	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:58:00.745	2026-08-18 16:58:00.852	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Present_Voltage	N9
Wait	2026-08-18 16:58:00.852	2026-08-18 16:58:02.933	2081 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N10	2026-08-18 16:58:02.935	2026-08-18 16:58:07.266	4331 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-18 16:58:02.936	2026-08-18 16:58:03.044	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage			0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage	P_V10
Write	2026-08-18 16:58:03.044	2026-08-18 16:58:03.152	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage			100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage	N10
Wait	2026-08-18 16:58:03.152	2026-08-18 16:58:05.154	2002 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-18 16:58:05.154	2026-08-18 16:58:05.262	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage			0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Present_Voltage	N10
Wait	2026-08-18 16:58:05.262	2026-08-18 16:58:07.265	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		