AOO-ISS - 26/09/2022 - 0036903 Class: DAS 01.00

m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0117200.26-09-2022

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E SALUTE

Protocollo generale ISS
AOO-ISS 04/08/2022 0031230
DAS 01.00

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche

Divisione VII Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

USSRI@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID 7/4135 - Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto". Proponente: Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Analisi di Rischio Sito specifica, AREA LAND D2 Indizione conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90.
Annulla e sostituisce la nota prot. n. 96544 del 03/08/2022.

Vista la richiesta, avanzata da Codesto Ministero della Transizione Ecologica, Nota n. 96858 del 03/08/2022, finalizzata ad ottenere il parere dell'Istituto Superiore di Sanità.
Tenuto conto che l'Istituto esprime il proprio parere, di natura squisitamente tecnico-scientifica avuto riguardo esclusivamente alle notizie ed agli elementi forniti dallo stesso richiedente.

Si rappresenta quanto di seguito.

In relazione all'oggetto, *il documento costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Land D2", ubicato lungo la via Appia S.S. 7, nel Comune di Taranto.*

L'area denominata "Land D2" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 5 km a Nord-Ovest dal centro abitato e a circa 4 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo.

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento /
Ambiente e Salute

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000
C.F. 80211730587

Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 4938 7118
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Mail: web@iss.it

Le indagini ambientali condotte presso l'area in oggetto, sono state eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

Nel documento in esame si riporta: *Sulla base delle informazioni disponibili, il sito in esame non è mai stato interessato da impianti, sottoservizi, serbatoi, attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.*
Allo stato attuale l'area, completamente recintata, si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea; le uniche strutture fuori terra presenti sono costituite da una piccola chiesa abbandonata e da un traliccio dell'ENEL.

L'area in oggetto è classificata come "area a verde-industriale" ed in essa non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto.

Sono state condotte indagini ambientali al fine di caratterizzare il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'Allegato 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Laddove sono stati riscontrati terreni di origine naturale frammisti a materiale di origine antropica, le analisi sono state integrate con l'esecuzione del test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 (con prelievo di aliquota "tal quale"); le concentrazioni rilevate sono state confrontate con le concentrazioni di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e cautelativamente anche con le concentrazioni CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06, al fine di verificare l'assimilabilità dei materiali di riporto ai suoli.

Dalle indagini effettuate sul sito è stato evidenziato un superamento della rispettiva CSC del parametro Idrocarburi pesanti C>12, presente in concentrazione di 150 mg/kg contro un limite di 50 mg/kg in corrispondenza del campione di top soil denominato TS1, e dalle eccedenze per il parametro Arsenico riscontrate nei campioni di terreno S2-T3 (3,0-4,0 m) e S3-T3 (3,0-4,0 m).

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 per il solo parametro Fluoruri, mentre da un confronto con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06, sono state rilevate eccedenze per i parametri Alluminio e Ferro in tutti i campioni prelevati, e per il parametro Manganese in un solo campione.

Tuttavia, non essendo stato possibile in fase di indagine prelevare campioni di acque sotterranee per assenza/insufficienza di acqua nei piezometri, non sono note le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, non essendo stato intercettato l'acquifero superficiale, fino alla massima profondità investigata (15,60 m da p.c.), non è possibile stabilire se il riporto possa realmente produrre degli effetti misurabili o comunque significativi sulle acque sotterranee.

I bersagli considerati sono adulti lavoratori (recettori commerciali on site). Il sito è classificato come "zona verde di rispetto" ed è localizzato all'interno della Zona Industriale di Taranto. In relazione alla collocazione del sito ed alla

notevole lontananza di aree residenziali, sia allo stato attuale che futuro del sito, non è e non sarà prevista la fruizione di quest'area da parte di recettori di tipo residenziale.

I percorsi attivati sono i seguenti:

- Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale;
- Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on- site da suolo superficiale;
- Lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in falda (percorso cautelativamente considerato non essendo stato possibile acquisire informazioni sulla qualità delle acque sotterranee).

Non risulta attivo il percorso di volatilizzazione e inalazione vapori per assenza di composti volatili.

L'AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che risulta coincidere con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro". Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

Alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, sono stati pertanto assimilati alla matrice "terreno" e gestiti con procedura di AdR. In particolare, come sarà descritto nel seguito del documento, è stata effettuata una verifica dei potenziali rischi per le acque di falda derivanti dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati superiori ai limiti normativi (D.Lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

L'AdR è stata elaborata in modalità inversa (backward), con lo scopo di determinare le CSR sito specifiche per i terreni insaturi del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di giugno e luglio 2021, sono emersi superamenti rispetto alle CSC per un uso verde/residenziale del sito.

Sulla base di quanto sopra esposto questo Istituto, osserva quanto di seguito:

Sebbene siano state prese a riferimento le CSC per un suolo di tipo verde pubblico/residenziale, in quanto l'area è classificata come "area a verde-industriale", si fa presente che non è e non sarà prevista la fruizione dell'area da parte di recettori di tipo residenziale, quindi i bersagli sono rappresentati da adulti lavoratori on site. Pertanto questo Istituto, relativamente alla salute dei lavoratori rimanda, per competenza, al parere dell'INAIL, mentre per gli aspetti ambientali si rimanda al parere di ISPRA e all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Tuttavia per quanto attiene i dati di precipitazione cumulata annua, necessari per la determinazione del parametro infiltrazione efficace, si suggerisce di utilizzare, se possibile, dati più recenti del periodo 1960-1987, considerati nell'elaborazione dell'AdR.

Inoltre, per quel che concerne i materiali di riporto, si evidenzia che i campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione, quindi le elaborazioni effettuate forniscono un valore di rischio non accettabile per la falda al POC per i parametri Alluminio e Ferro.

A tal proposito si riporta "*il test di cessione non conforme non implica un impatto certo sulla falda ma solo un rischio potenziale, che deve dunque essere verificato attraverso un accertamento analitico delle reali concentrazioni in falda, per verificare se i materiali antropici non conformi al test di cessione producano effettivamente e concretamente degli effetti misurabili o comunque significativi sulle acque sotterranee*", si ritiene condivisibile l'accertamento analitico delle reali concentrazioni in falda.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Salute

Dott. Marco Martuzzi

MARCO
MARTUZZI
26.09.2022
11:09:36
GMT+01:00

Elaborato da

Maria Rita Cicero

Eleonora Beccaloni

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento /
Ambiente e Salute

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000
C.F. 80211730587

Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 4938 7118
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Mail: web@iss.it