08. Chariot frontal

R489 – Cat. 3 · STILL RX50 15

N° DE SÉRIE	CAPACITÉ NOMINALE	COMPTEUR HORAIRE
515054013693	**1 500 kg**	**5769 h**

DERNIÈRE VGP	PROCHAINE VGP	PROCHAIN ENTRETIEN
13/06/2026	**13/12/2026**	**12/01/2027**

Date	Type	Heures	Travaux réalisés	Pièces	Intervenant	Prochain
11/09/2025	Remplacement de pièce	5769 h	Échange du capteur de verrouillage de la batterie. Facture AGM FAC004076	Capteur de verrouillage batterie	AGM Manutention	
16/04/2026	Réparation		Recherche de panne. Nettoyage du moteur hydraulique. Facture AGM FAC004708		AGM Manutention	
13/06/2026	**VGP**		Vérification générale périodique — Favorable		IDEAL PREVENTION SECURITE	13/12/2026
12/10/2026	Entretien préventif		Entretien trimestriel : - Nettoyage complet de l'engin - Soufflage (compartiment moteur / batterie, radiateurs, mât) - Contrôle des niveaux (huile hydraulique, liquide de frein, eau batterie)		Ideal prevention	