

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J323		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1009376.00 Y : 631003.23 Z : 515.89		
Lokalita R11 Jaroměř-Trut					Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
5	q	P15	0.0-0.1 : drn	grCl	F2 CG	I	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 5.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava UGB1 VS Jméno vrtníka Zajíček Datum ukončení vrtání 15/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
			0.1-0.3 : jíl prachovitý, nesoudružný, suchý, červenohnědý				
			0.3-0.6 : jíl slabě štěrkovitý, pevný, ostrohranné úlomky velikosti do 3 cm, červenohnědý				
			0.6-1.9 : eluvium prachovce - jíl silně štěrkovitý, pevný, ostrohranné úlomky velikosti do 3 cm, červenohnědý, zavlhlý				
			1.9-3.0 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku jílovito-písčitého, červenohnědý				
6			3.0-3.8 : prachovec silně zvětralý, červenohnědý		R4	II	INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 5.0 220 PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 17/09/2015 POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
7							
8							
9							
10							
11							Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							