

Geotechnický průzkum										Souřadnice	
Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy			Odběry vzorků	Norma		X :	Y :	Z :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.1 : drn	P 1.80	orSi	F5 MI	I	POPISNÁ DATA			
1		Q12	0.1-0.8 : jíl prachovitý, jemně šterkovitý, nesoudržný, červenohnědý		siCl	F6 CI		Druh / Typ sondy	IG vrt		
2		Q18	0.8-1.6 : hlína písčitá, šterkovitá, tuhá, středně plastická, červenohnědá		saSi	F3 MS		Konečná hloubka	4.00		
2		Q22	1.6-2.0 : písek hlinitý, šterkovitý, ulehlý, polozaohlené úlomky velikosti 3 cm, šedorůžový		sagrcIS	S4 SM		Vrtná technologie	jádrová na sucho/dia		
3	P	P15	2.0-2.3 : prachovec až pískovec silně zvětralý, charakteru šterku písčitého, ostrohranné úlomky velikosti do 6 cm, červenohnědý			R4	II	Vrtná souprava	ADBS		
3			2.3-4.0 : prachovec až pískovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, červenohnědý			R4-R3	III	Jméno vrtmistra	Topinka		
4								Datum ukončení vrtání	03/09/2015		
5								Dokumentoval	J. Šindelář		
6								Záznam GDBase	J. Šindelář		
7								Odběr vzorků	J. Šindelář		
8								INTERVALY VRTÁNÍ		PRŮMĚR	
9								[m]	[mm]		
10								0.0 -	4.0	195	
11								PODZEMNÍ VODA			
12								Hladina podzemní vody nebyla zastižena			
13								Datum zjištění		04/09/2015	
14								POZNÁMKA 1			
15								Norma 72 1003: zařídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D			
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
								Měřítka :	1 : 100		
								Projekt :	14-316		
								Zpracoval :	J. Šindelář		
								Datum :	25/11/2015		
								Příloha :			

Měřítko	:	1 : 100
Projekt	:	14-316
Zpracoval	:	J. Šindelář
Datum	:	25/11/2015
Příloha	:	