

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J333		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1008794.28 Y : 630925.24 Z : 534.43 Lokality R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
					orsaSi	F3 MS	
1	KVARTÉR	Q13	0.0-0.1 : hlína prachovito-písčítá, organická, tvrdá, červenohnědá 0.1-1.8 : jíl jemně písčítý, pevný, červenohnědý	Z-P 1.50	saCl	F4 CS	I
2			1.8-2.3 : prachovec zcela zvětralý, rozvrtný na úlomky silně zvětralého pískovce a drť, červený 2.3-5.0 : prachovec mírně zvětralý, červený, uvnitř šedavé a prokřeměnělé polohy			R5	
3	PALEOZOIKUM-PERM	P15	5.0-5.2 : prachovec zcela zvětralý na jíl pevný, červený 5.2-5.5 : prachovec mírně zvětralý, světle růžový 5.5-8.9 : prachovec mírně zvětralý, červený			R3	III
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10			8.9-12.3 : prachovec navětralý se zdravými polohami světlejšího pískovce, vzdál. puklin cca 12 cm, světle červenohnědý	H 11.50		R3	III
11							
12							
13			12.3-15.0 : prachovec navětralý se zdravými polohami světlejšího pískovce, vzdál. puklin cca 12 cm, světle červenohnědý	H 14.00		R3-R2	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 15.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava UGB1 VS Jméno vrtmistra Novotný Datum ukončení vrtání Dokumentoval 26/05/2015 Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 2.0 220 2.0 - 15.0 175 PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 26/05/2015 POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		