

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J341		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1008473.53 Y : 630764.21 Z : 504.36 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
					6		
					7		
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.1 : lesní hrabanka	P 1.70	grSi	F5 MI	I
1		Q14	0.1-0.9 : jíl štěrkovitý, úlomky ostrohranné 2-3 cm, podíl úlomků 15%, nesoudržný, nízké plastický, červenohnědý		grCl	F2 CG	
2		Q21	0.9-2.2 : písek jílovitý, štěrkovitý, úlomky rozpadavé 3-5 cm, nesoudržný, jemnozrnná příměs pevná, nízké plastická, červenohnědý		clSa	S5 SC	
3		P15	2.2-2.8 : prachovec zcela zvětralý, charakter štěrku jílovitého, úlomky cca 10 cm, podíl úlomků 60%, silně rozpukavý, červenohnědý		clGr	R5-G5 GC	
4			2.8-4.4 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 1-2 cm, (úlomky do 10 cm), červenohnědý		R4	II	
5			4.4-5.1 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3-4 cm, červenohnědý				
6		P12	5.1-5.6 : pískovec jemnozrnný až prachovec, silně zvětralý, silně rozpukavý vzdálenost puklin do 1 cm, červenohnědý		R3	III	
7		P15	5.6-6.0 : pískovec jemnozrnný až prachovec, mírně zvětralý, vzdálenost puklin 1 cm, červenohnědý, prokřemenělá poloha světle šedá		R4	II	
8		P12	6.0-7.2 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 1 cm, červenohnědý, světle šedý		R3	III	
9			7.2-7.4 : pískovec jemnozrnný až prachovec mírně zvětralý až zdravý, vzdálenost puklin 5 cm, červenohnědý				
10	PALEOZOIKUM-PERM						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					POPISNÁ DATA		
					Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 7.40 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava Hütte HBR 202 T Jméno vrtníka Poustevský Datum ukončení vrtní 08/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 7.4 195		
					PODZEMNÍ VODA		
					Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 08/09/2015		
					POZNÁMKA 1		
					Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítko : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		