

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 213,90 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 362,38

Y : 699 724,28

J122

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, litická, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
1,10		2		F8CH	saCl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a černě skvrnitý, vrstevnatý, s příměsí nevytřídněného písku, v mezilehlých polohách orniční čočky, pevný deluvialní sediment - kvartér
1,70		3		R6(CV)	Cl	3	I	K1	Vn	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – světle béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
4,20		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukou případně 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká
5,00												teplické souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0