

Hloubeno : 30.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,27 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 428,57

Y : 699 371,48

J128

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černohnědá, litická, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), tuhá
0,90		2		F8CH	Cl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý, ve svrchní části černý, na bázi s příměsí štěrku tvořeným valouny křemene 1–3 cm, pevný deluvální sediment - kvarér
2,40		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, šedivě a rezivě skvrnitý, charakter zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
3,00		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě a šedivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
5,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, převážně úlomkovitý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká teplkové souvrství - křída
pozn.: Hladina podzemní vody nebyla zastižena												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0