

Hloubeno : 6.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,00 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 853,90

Y : 696 439,34

J177

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,90				F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – běžový, se šterkem tvořeným valouny křemene o vel. 1–7 cm v objemu cca 10%, pevný fluviální sediment - pleistocén - kvartér
3,20				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými střípkami slínovce v prstech rozstíratelnými, s konkréty CaCO ₃ , hornina extrémně měkká R6
5,70				R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
6,00				R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5 křída - teplické souvrství
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

3,4–3,6

4,4–4,6

4,76

14–18

1,0–9,0