

Hloubeno : 4.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,50 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 872,83

Y : 694 377,03

J218

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		C10	c10r	2	I	Orn				1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, s valouny křemen do 3 cm v objemu do 10%, pevný humózní horizont
0,70		2		F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – rezavě hnědý, pevný deluvialní sediment - kvartér
2,00		3	0,5-1,0	R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – béžový s šedými střípkami slínovce, v prstech roztíratelnými, s akumulacemi CaCO ₃ , velmi pevný
4,80		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a béžový, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v prstech drobitelné, hornina extrémně měkká R6
6,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý rezavě odfarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky vrce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5 křída - teplické souvrství
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPY DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek