

Hloubeno : 10.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 221,90 m n.m.

X : 1 011 958,60

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 696 607,20

J243

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, tuhá
0,50		2		MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – černohnědá, mírně organická, tuhá až pevná humózní horizont
1,20		3		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, redeponované eluvium, pevný
2,10		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Zcela zvětralý slínovec – jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čočky, velmi pevný
3,40		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
4,00		6		R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – béžový, rezivě skvrnitý, rozpadavý v drobných úlomcích, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
												teplícké souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0