

Hloubeno : 10.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 225,66 m n.m.

X : 1 011 790,94

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 696 565,74

J245

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		MSO	saSiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, pevná
0,50		2		MSO	saSiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – šedohnědá, mírně organická, litická, tuhá humózní horizont
1,30		3		F4CS	saCl	3	I	Q13	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – béžový, rezivě a bíle skvrnitý, v matrici vápenaté čočky, charakter sprašové hlíny, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
2,00		4		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – šedo béžový, rezivě a bíle skvrnitý, obsah štěrkové frakce v podobě přepravených cicvár 1–3 cm (>5 %), velmi pevný deluviální sediment
5,00		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný nožem, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený
vzorekneporušený
vzorekvzorek
podzemní vodyhorninový
vzorektechnologický
vzorek