

Hloubeno : 1.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 227,44 m n.m.

X : 1 011 114,00

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 294,62

J42

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, s příměsí, jemnozrnného písku, organická, zvlhlá, bez skeletu, jemně slídnatá, měkká
0,90		2		F8CV	CI	2	I	Q13	VN	N	N	humózní horizont
2,00		3		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – rezavěhnědý až okrový, vápnitý, tuhý
4,80		4		R6		3	I	K1	VN	N	N	deluviální sediment
8,00		5		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle hnědošedý, ve svrchní části bíle žilkovaný, znatelná tence laminovaná vrstevnatost, pevný
												4 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, vápnitý, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, místy limonitem rezavě smouhovaný, v ruce drolitelný, extrémě měkký R6
												5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
												křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený
vzorekhorninový
vzorekneporušený
vzorektechnologický
vzorekvzorek
podzemní vody