

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 216,06 m n.m.

X : 1 011 313,49

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 699 885,31

J9

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60	1	NP		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, slabě humózní, s příměsí písku (hlinítopísčité), s příměsí skeletu, slabě zavlhlá humózní horizont
1,80	2	0,8–1,0		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	2 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – světle béžověhnědý, místy šedé barvy, s vápnitými konkréciemi, pevně konzistence
3,80	3		3,3	R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec velmi zvětřalý – světle šedý, pukliny vyplněné jílem béžové barvy, tence laminovaný, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, s pevnější polohou slínovce v hloubce 2,10–2,30m, extrémě měkký R6
6,00	4		4,0	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovec – mírně zvětřalý, šedý, silně laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0