



APARAT	DATA ULTIMEI VERIFICĂRI	DATA URMATOAREI VERIFICĂRI	REZULTATUL VERIFICĂRII (funcționare normală, defect, necesită reparații)	OBSERVAȚII SUPLIMENTARE (zgomote, scurgeri, piese care necesita înlocuite)	PERSOANA RESPONSABILĂ
F R I P C T E O C A N T P U I	10.07.2023	10.10.2023	funcționare normală	1. cântarul funcționează cu orice încărcător (de monitor), deoarece are switch-ul direct în el 2. cântarul este de rezervă și este depozitat în dulapul de lângă biroul HR	Cazac Andrei

--	--	--	--	--	--