GRAFIC DE VERIFICARE PERIODICA APARATURI



APARAT	DATA ULTIMEI VERIFICĂRI	DATA URMATOAREI VERIFICĂRI	REZULTATUL VERIFICĂRII (funcționare normală, defect, necesită reparații)	OBSERVAȚII SUPLIMENTARE (zgomote, scurgeri, piese care necesita înlocuite)	PERSOANA RESPONSABILĂ
	10.07.2023	10.10.2023	funcționare normală	1. în data de 10.07.2023 l-am adus din service, unde i-am făcut un încărcător 2. cântarul este de rezervă și este depizitat în dulapul de lângă biroul HR	Cazac Andrei
F R					
I P C					
T R E O O C					
Z A Ă N					
P U					
I					

Model: Kern RIB 30K-2M

S/N: WI20007575

SC RES QUALITY FOOD SRL	GRAFIC DE VERIFICARE PERIODICA	2023
BIG BELLY	APARATURI	

Model: Kern RIB 30K-2M

S/N: WI20007575