## GRAFIC DE VERIFICARE PERIODICA APARATURI



APARAT	DATA ULTIMEI VERIFICĂRI	DATA URMATOAREI VERIFICĂRI	REZULTATUL VERIFICĂRII (funcționare normală, defect, necesită reparații)	OBSERVAȚII SUPLIMENTARE (zgomote, scurgeri, piese care necesita înlocuite)	PERSOANA RESPONSABILĂ
	17.06.2023	01.07.2023	funcționare normală / necesită atenție	există un mic joc la piesa care învârte cuțitele (vezi video)	Cazac Andrei
	01.07.2023	25.07.2023	defect – necesită reparații	rulmenul este defect + joc foarte mare + zgomot neobișnuit   a fost înlocuit cu cel nou	Cazac Andrei
B L					
E N					
D					
E R					
S U					
P E					
_					

Model: Waring CB15VE

S/N: 2100533

Model: Waring CB15VE

S/N: 2100533