

HOJA DE RUTA Y LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LOTE

Cliente / Destino: LABORATORIOS FINLAY S.A

Orden de Producción: 50647

Año de Gestión: 2026

Lote de Producto: 2580-36B13

Fecha Expedición: 9/3/2026, 4:10:10 PM

INVENTARIO DE REGISTROS COMPILADOS

#	Origen del Sistema	Tipo de Registro	Nombre / Descripción
1	Registros LAB	R-PRF-013	2026-07-15 - Turno 2 - COLPITT 1
2	Registros LAB	R-PRF-013	2026-07-15 - Turno 3 - COLPITT 1
3	Registros LAB	R-PRF-013	2026-07-16 - Turno 1 - COLPITT 1
4	Registros LAB	R-PRF-013	2026-07-16 - Turno 2 - COLPITT 1
5	Registros LAB	R-PRF-013	2026-07-16 - Turno 3 - COLPITT 1
6	Registros LAB	R-PRF-007	2026-07-15 - Turno 2 - COLPITT 1
7	Registros LAB (Resumen)	R-GC-017	98740 - COLPITT 1

COPSA INC CONTROLADO					
REGISTRO				CODIGO R-PRF-013 VERSION 15	
CONTROL PROCESO					
ORDEN DE PRODUCCION : 15047	CLIENTE : LABORATORIOS FIELAF SA	FECHA TECNICA (1 Y 01-015 VERSION : 6)	LINEA : COLPET 1	PRODUCTO : 20190305001PC BOLSAS 500ML SOLUCION SALINA 0.9%	LOTE PRODUCTO:200-3811 VOLUMEN : 500ML
FECHA : 2024-07-15	TURNO : TURNO 2	ENSAMBLE : 14060504 UN TONER + CUPULA SIN TONER ENSAMBLE 2-6 N/A	LOTE ENSAMBLE 8231-3602 LOTE ENSAMBLE 2-6 N/A	COLOR / LOTE DE TINTA : 1410C0240004	RESPONSABLES : BENJAMIN SANCHEZ BLANCA VARELA YESICA MONTE BLANCA FERNANDEZ
MANGA C-17047-38113 P-8277-36024-5		DUCTO EQUIPADO C-17004-38112 P-8204-36002-4		DUCTO DERECHO C-17004-38112 P-8204-36002-4	

PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA											
Parámetro	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PRECIO.
LA ENCAUSTURA DE POLIETILENO DEL ROLLO DE MANEJA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EL ROLLO DE MANEJA PRESIONA CORTE VEO MALTRATADO?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESPESOR PARED DERECHA (MM)				0.87	0.85	0.85	0.87	0.88	0.85	0.84	0.86
ESPESOR PARED SERIECLA (MM)				0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
LONGITUD TOTAL RELIADO CUERPO MAX (MM)				210	210	208	208	208	209	211	208.04
LONGITUD TOTAL RELIADO CUERPO MIN (MM)				209	209	205	205	205	206	210	206.71
CONTRADO LATERAL DE LA MANGA CUMPLE?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO A)				26.4	26.3	26.5	25.7	25.4	26.8	27.1	26.31
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO B)				25.8	27.1	26.5	25.6	25.6	26.5	26.5	26.17
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO C)				26.9	26.5	26.5	26.0	26.5	26.5	26.4	26.39
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO D)				27.1	27.0	25.6	25.8	25.6	26.9	25.8	26.24
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO E)				18.8	18.3	16.5	17.4	17.6	17.1	17.2	17.36
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO F)				16.8	17.8	16.5	17.3	16.5	17.5	17.4	16.87
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO G)				17.7	16.3	15.6	16.5	17.5	17.6	17.3	16.86
LONGITUD DE DUCTO EQUIPADO MM LADO H)				17.1	16.6	16.2	16.3	17.6	16.5	17.1	16.77
DIAMETRO INTERIOR DUCTO DERECHO MM				6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO DERECHO MM				8.25	8.25	8.25	8.25	8.28	8.21	8.24	8.25
DIAMETRO INTERIOR DUCTO EQUIPADO MM				6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO EQUIPADO MM				8.24	8.24	8.22	8.24	8.25	8.25	8.22	8.25
CUMPLE ALFARACION DE ELECTRODOS EN COLAS?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE ALFARACION DE ELECTRODOS EN BOCAS?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRODO BOCAS NO?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRODO COLAS NO?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE RELIADO EN COLAS?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE RELIADO EN BOCAS?				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LA CALIDAD DEL REGISTRO CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO MM				65.0	65.0	64.2	65.5	66	65.0	66.5	65.53
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO DS				66.0	62.0	60.0	60.2	62	63.0	66.2	60.74
CUMPLE CONTRADO LATERAL DEL REGISTRO? (MIL DE 10 MM)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA?				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE ADHERENCIA DEL DUCTO				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EL ACCESORIO INSTALADO CUMPLE (50-40 FT)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LAS PASTILLAS COLAS				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE LOS TROQUELES BOCAS				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE ARTE SEGUN NORMA TECNICA				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ANCHO DE MANGA MM				120	120	120	120	120	120	121	120.14
REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPERA V/O PLACADA CONSTRUCTRA				0	00	0	0	0	0	00	N/A
RESPONSABLE				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hora de toma de datos				17:25 PM	18:36 PM	18:09 PM	18:10 PM	20:22 PM	21:06 PM	20:02 PM	
Responsables				YESICA MONTE	BLANCA FERNANDEZ	BLANCA VARELA	BLANCA VARELA	BLANCA VARELA	BLANCA VARELA	BLANCA FERNANDEZ	

VERIFICACION DE LOTE Y CORDON								
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE NUMERO				2000-38813	2300-36611	2500-38813	2500-38813	2500-38813
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LISIBLES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PRUEBAS CALIDAD								
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
CUMPLE PRUEBA ESTALIZADO								CUMPLE

DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)										
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	
EXTRUSION										
DEL EN EL DUCTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
GRUES	0	0	0	0	12	0	11	0	23	
QUERANOS	0	0	0	0	3	17	0	0	20	
PELO	0	0	0	0	0	3	1	0	4	
FIN DE ROLLO										
DUCTO HETEDO	0	0	0	0	6	6	1	0	13	
FOL INCOMPLETO	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
FOL REPARADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
BOLSA MANTEMBIDA	0	0	0	0	0	2	6	0	8	
REGISTRO	0	0	0	0	21	05	33	36	152	
DUCTO SALUDO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
FIN DE ROLLO	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
MANEJAMIENTO										
BOLSA SIN SELLAR POR CUADRE DE MAQUINA	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
BOLSA SIN IMPRESION POR CUADRE DE MAQUINA	0	0	0	55	0	0	0	0	55	
REGISTRO	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
BOLSA SIN SELLAR	0	0	0	102	0	0	0	0	102	
BOLSA MANCHADA POR FOL	0	0	0	0	39	29	17	0	85	
BOLSA ESTRELLADA	0	0	0	0	6	0	4	0	10	
REBARA SIN CILAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
DUCTO X FUEBA	0	0	0	0	5	2	0	0	7	
COLA SIN SELLAR	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
PRODUCCION										
PRUEBAS DE CALIDAD	0	0	0	40	6	4	12	4	66	
ENSAYE	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
MANCHADA POR OLLO	0	0	0	0	0	2	23	6	31	
ENSAYE	0	0	0	1	4	0	4	0	9	
Total descripción PNC										765

Case	Percentage
1	10%
2	15%
3	10%
4	10%
5	10%
6	10%
7	10%
8	10%

ESPESES SOLDADURA EN COLAS																																							
	1					2					3					4					5					6					7					8			
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
0.25																																							
0.26																																							
0.27																																							
0.28																																							
0.29																																							
0.3																																							
0.31																																							
0.32																																							
0.33																																							
0.34																																							
0.35																																							
Procedimiento de cálculo: 0.29 Desviación estándar: 0.016 CP: 1.042 CPE: 0.729																																							

ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES				
Electrodos	Bucles		Cables	
	A138-B301-C1602-0204		A6-081-0A-CB-CBC-CD	
Implementos	Tipos	Especificas	Libros	Piezas
	SI	SI	NO	SI
Series	Calificador	Indicador Digital	Reglas	Letras
	83089621	11077386	002-023-084	

CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES										
Producto en proceso	Lote en proceso			Responsable proceso	Producto entrante	Lote entrante			Cantidad	Responsable entrada
	C	P	Otro			C	P	Otro		
MANGA	17601-34613	8771-36014-5	N/A	LUCIDEY OPTICA (09-33-0A5)	MANGA	17601-34613	8771-36014-5	N/A	1880 (MIS)	SANDRA CASTELLANOS (11-04-0A5)
DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	LUCIDEY OPTICA (09-33-0A5)	DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	880 (MIS)	SANDRA CASTELLANOS (11-04-0A5)
MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	LUCIDEY OPTICA (09-34-0A5)	MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	8,800 (MISOS)	SANDRA CASTELLANOS (11-04-0A5)
FOL NEGRO METER LOTE :240004	N/A	N/A	N/A	LUCIDEY OPTICA (09-34-0A5)	FOL NEGRO METER LOTE :240004	N/A	N/A	N/A	128.14 (MIS)	SANDRA CASTELLANOS (11-04-0A5)
DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	LUCIDEY OPTICA (12-07-0A5)	DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	516.42 (MIS)	SANDRA CASTELLANOS (12-06-0A5)
MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	LUCIDEY OPTICA (12-08-0A5)	MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	4,000 (MISOS)	SANDRA CASTELLANOS (12-04-0A5)
MANGA	17601-34613	8771-36014-5	N/A	BLANCA VARILA (16-04-0A5)	MANGA	17601-34613	8771-36014-5	N/A	1880 (MIS)	YESICA MONTERE (11-04-0A5)
POULETERINO SERIES LOTE:015063	N/A	N/A	N/A	BLANCA VARILA (16-04-0A5)	POULETERINO SERIES LOTE:015063	N/A	N/A	N/A	188 (MIS)	YESICA MONTERE (11-04-0A5)
DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	BLANCA VARILA (17-04-0A5)	DUCTO	17604-34612	8094-36002-4	N/A	880 (MIS)	YESICA MONTERE (17-06-0A5)
MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	BLANCA VARILA (17-04-0A5)	MARIPOSA SIN TONER + CAPULA SIN TONER	8231-34602	N/A	N/A	8,800 (MISOS)	YESICA MONTERE (17-06-0A5)
FOL NEGRO METER LOTE :240004	N/A	N/A	N/A	BLANCA VARILA (17-04-0A5)	FOL NEGRO METER LOTE :240004	N/A	N/A	N/A	408.77 (MIS)	YESICA MONTERE (17-01-0A5)

PARADAS DE MAQUINA	
Producción	
PARADA	MINUTOS
INSPECCION-ARMARQUE	30
RELLA EN ESTACION DE SALIDA	3
CUADRE DE REGISTRO	4
BAUGAS	6
EMPALMARE MANGA-DUCTO	2
CAMBIO DE CODIGO	3
LAMPAS MAQUINA	3
TOTAL	51

Mantenimiento	
PARADA	MINUTOS
CAMBIO DE ELECTRODOS POR REFERENCIA	190
CAUBRES BAJO EN COLAS	10
REOLIA MANOCHOLA POR FOL	15
VERIFICACION DE RELLA DE DUCTO POR FUERA	3
REPARA EN COLAS	4
RELLA EN LA ALIMENTACION DE DUCTO	9
TOTAL	236

OBSERVACIONES			
Fecha (hora)	Aconte	Descripción	Responsable
2020/07/15 (17:00PM)	ETIQUETA CONECTIVIDAD DE LA A/B	1-B=4 CAJAS 17-20 + 2 CAJAS(17-20 + 1 CAJA	BLANCA VARILA
2020/07/15 (17:00PM)	ETIQUETA CONECTIVIDAD DE LA C/D	9-16+ 4 CAJAS (17-24 + 2 CAJAS)(17-24 + 1 CAJA	BLANCA VARILA
2020/07/15 (17:00PM)	ETIQUETA T2	17-20 + 6 CAJAS	BLANCA VARILA
2020/07/15 (21:10PM)	MOM T2	PRIMER RECORRIDO 04-10 SEGUNDO RECORRIDO 8-10	BLANCA VARILA
2020/07/15 (20:00PM)	ETIQUETA T2	1-105 CAJAS	BLANCA VARILA
2020/07/15 (19:10PM)	GRUPO TRAMADO T2	ROLLOS :CPNA-ABED-ANAGOURA-YOUNAN-4700-BRAGARA-YOLETHA-KOAP-OPERARA-KELLY-0891-OPERARA-NECL-0805	BLANCA VARILA

2024/07/10 (21:13PM)	MORA T2	PRIMER RECORRIDO: 04:10 SEGUNDO RECORRIDO: 8:10	BLANCA VARELA
2024/07/10 (09:00PM)	ETIQUETA T2	1.165 CAJAS	BLANCA VARELA
2024/07/10 (18:13PM)	GRUPO TRABAJO T2	RODOLFO: CPRA: ARBO: VASCOURA: USUARIA: 4750: BRADERS: YULEITH: 4040 OPERARIA: KELLY: 0811: OPERARIA: NEDIL: 8008	BLANCA VARELA
2024/07/10 (17:00PM)	ENTRADA DE CALIDAD	SE REALIZA INSPECCION Y MANEJO EN MOVIMIENTO CON CENTRALES, CALIBRES Y LONGITUD ENTRE PARAMETROS, SE HACEN PRUEBAS FUNCIONALES SIN MOVIMIENTO SE GIRA LA LENTE POR MANEJO	YESICA BENITEZ

DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)										
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	
EXTRUSION										
GRANADOS	1	7	3	3	2	2	2	3	23	
PELO	0	0	0	1	0	0	0	2	3	
FIN DE ROLLO										
FIN DE ROLLO	0	0	0	0	0	0	0	45	45	
BOLSA MALTRABADA	0	5	0	0	3	3	0	0	27	
REGISTRO	11	30	15	20	4	4	40	0	130	
DUCTO METIDO	8	0	2	1	0	6	2	0	19	
DUCTO SALIDO	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
REFRANDE	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
MANCHADA POR PIEL	0	12	0	0	0	0	0	0	12	
BOLSA SIN BELLAR	0	30	0	0	0	0	0	30	126	
DUCTO CORRO	0	3	0	0	0	0	2	0	5	
FOL INCOMPLETO	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
FOL CORRIDO	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
DUCTO X FUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COLA SIN BELLAR	0	0	0	0	0	0	0	40	40	
CAJONES AUTOS EN COLAS	0	0	0	0	0	0	0	34	34	
MANE ENHEMENDADO										
PERFORADO DURO	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
PRODUCCION										
PRUEBA DE CALIDAD	44	12	0	10	0	12	12	0	50	
ENVOLME	2	2	0	4	2	2	4	4	20	
MANCHADA POR OLCO	0	0	2	4	0	2	0	0	8	
Total Descripción PNC										875

EJERCICIO SOLUCIONARIO EN COLAS																																							
	1					2					3					4					5					6					7					8			
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4					
0.30	X	X	X						X					X		X	X		X																				
0.50				X		X						X	X					X			X			X		X						X							
0.27						X	X				X						X					X							X					X					

OBSERVACIONES			
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2020/07/16 (07:00AM)	ETIQUETA T3	A 8 52 54/C/D 0 57 40/LN 8 01 43/C 0 62/7 CAJAS	NANCY RAMEN
2020/07/16 (04:20AM)	NADA	1 RECORDERO/132.986/2 RECORDERO/110.86	NANCY RAMEN
2020/07/16 (04:13AM)	REVISAR DE CALIDAD	SE REALIZA INSPECCION CALIBRES, CANTOS Y LÍMITES DENTRO DE PARAGUAS, ENTRADA DE MATERIAL SIN NOVEDAD, SE REVISAN PAQUETES Y SE PRUEBA ETIQUETAS SIN NOVEDAD	DALIDA HERNANDEZ
2020/07/16 (03:00AM)	ETIQUETA T3	A 8 45 46/C/D 0 48 52 (4 CAJAS)	NANCY RAMEN
2020/07/16 (02:20AM)	ETIQUETA T3	A 8 37 46/C/D 0 41 44 (4 CAJAS)	NANCY RAMEN
2020/07/16 (01:17AM)	ETIQUETA T3	A 8 29 52/C/D 0 35 36 (4 CAJAS)	NANCY RAMEN
2020/07/15 (12:40PM)	GRUPO DE TRABAJO	HYUNTER 7796 30/02/05 DAVIANA TOSIA (PARAGUAS) ANDREA KAM (OPERAFA) VERONICA 8025 (OPERAFA) EDITH 9050 (OPERAFA)	NANCY RAMEN

OBSERVACIONES			
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2024/07/16 (12:26PM)	IMPLEMENTOS TI	SE ENTREGA A THERIA, 1 PUNDA UN CALZADERO EN BUEN ESTADO, 1 REOLA CORTA, 1 GAUCHA DE GUAY, 1 GAUCHA DE PRAQUETI, MANEJOS COMPLETOS, 1 LINTAS, Y TUBOS DE CUEP, PASADIL, EN BUEN ESTADO. ENTREGADO A THERIA CON RESPECTIVAS ETIQUETAS Y LISTA DE ORDEN.	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (12:31PM)	ETIQUETAS TI	107-118-A-8, 111-118-C, 112-118-A-8, 117-118-C-D, 4 CAJAS	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (12:36PM)	ETIQUETA DE CALZADO	SE VERIFICA ADECUO A LA LINEA Y LIMPIEZA DE LA MAQUINA CON HOJAS DE RECIBO PRUEBAS FUNCIONALES DE ESTABLECIMIENTO, APOTECARIO, PATENTADA, OVAL, JERUSALEM, HERMANITARIO Y ADO JARRO DEL TUBO CON REBILADO COMPLETO SE REALIZA INSPECCION ENFOCADA CON CINTAS CALIBRADOR Y LAMINADOR, SE HAN EFECTUADO DE FECHA TECNICA DENTRO DE PARAMETROS SE REALIZA INSPECCION DE ATRENTOS EN LOS HOJAS DE FECHA TECNICA	SANDRA CASTELLANO
2024/07/16 (12:41PM)	ETIQUETA TI	99-102-A-8, 103-106-C-D, 4 CAJAS	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (12:43PM)	ETIQUETA TI	91-94-A-8, 95-96-C-D, 4 CAJAS	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (12:48PM)	NOTA TI	PRIMER RECORRIDO POR SEGUNDO RECORRIDO 1037	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (12:57PM)	ETIQUETA TI	83-86-A-8, 87-86-C-D, 4 CAJAS	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (13:06PM)	ETIQUETA TI	87-70-A-8, 71-74-C-D, 75-78-A-8, 79-82-C-D, 8 CAJAS	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (13:08PM)	ASBO TI	SE HICHO TRINCHADO LA MAQUINA, DENTRO, SELLADO Y EMBUDO CON ALICATA AL 70%.	LUZUEY ORTEGA
2024/07/16 (13:14PM)	GRUPO TI	REOLUSIONEROS ACORDA, SE REALIZA DENTRO MENSAJES, BARRA INDOCA MARIA JAMES PAGO OPERARIA, JULIETH MARIAS, 1992, 100% DELEGADO, 70/2	LUZUEY ORTEGA

2026/07/18 (7732-249)	ARZO T1	SE INICIA TURNO LIMPIANDO SELLADORIA HERRALDE Y EQUIPO CON ALCOHOL AL 70%.	LUZDEY ORTIZJA
2026/07/18 (7737-249)	GRUPO DE TRABAJO T1	RECUPERAR ACCESO PARA MAQUINA DE LAS HERRAJAS, BARRA BARRIL Y/O OPERARLAS. ASISTIR VILLALBA ERIC - YURY ESCOBAR, 7912	LUZDEY ORTIZJA

PRUEBAS CALIDAD									
Porcentaje	1	2	3	4	5	6	7	8	
CUMPLE PRUEBA ESTRUELO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA HORMIGONADO	CUMPLE				CUMPLE				
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCALAVE	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE CARGA/REFORMADO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA FRACTURANTE DE TRONC	N/A								
PRUEBAS DEL FOL	CUMPLE								

DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)									
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
EXTRUSION									
VELES	2	0	0	0	3	4	0	0	14
QUERANDOS	7	2	0	7	0	3	4	4	27
PELO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
QUERANDOS EN EL DUCTO	0	1	0	0	3	1	0	0	5
FIN DE ROLLO									
FIN DE ROLLO	0	0	0	0	0	0	0	30	30
BOLSA SIN SELLAR	0	0	0	0	0	20	12	0	40
BOLSA MANCHADA	1	4	3	3	6	0	0	0	17
REGISTRO	15	0	3	2	5	0	0	0	41
DUCTO HERRIDO	3	0	1	3	0	0	0	0	9
MANTENIMIENTO									
BOLSA MANCHADA POR FOL	13	0	0	0	0	0	0	0	13
REBABA EN COLAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
FOL INCOMPLETO	0	0	4	0	3	0	4	0	11
BOLSA SIN FOL	0	0	0	0	00	0	0	0	00
CALIBRE AUTOS EN COLAS	0	0	0	0	0	10	0	0	10
DUCTO X FLUJA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
PRODUCCION									
PRUEBAS DE CALIDAD	52	8	8	4	8	0	8	4	100
EMPAQUE	0	4	4	7	5	7	0	5	40
BOLSA MANCHADA X CICLO	9	0	1	1	3	0	0	0	14
BOLSA CONTAMINADA	4	0	0	0	0	0	0	0	4
DUCTO CORTO	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Total descripción= PNC									495

ESPESOR SOLDADURA EN BOLAS									
	1				2				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
0.22							X		
0.23	X	X	X	X	X		X	X	
0.24					X	X			
0.25							X		
0.26		X			X	X	X	X	
0.27	X		X	X	X				
0.28								X	
0.29									X
0.3									
Promedio de soldado : 0.25 Descripción estándar : 0.019 CP : 0.702 CPM : 0.009									

ESPESOR SOLDADURA EN COLAS									
	1				2				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
0.25									
0.26	X	X	X	X		X		X	
0.27					X	X			

[illegible]

COPIA NO CONTROLADA					
REGISTRO			CODIGO R-PRF-013 VERSION 15		
CONTROL PROCESO					
ORDEN DE PRODUCCION : 10847	CLIENTE : LABORATORIOS FRAJIL SA	FECHA TECNICA : 17 DE 0105 VERSION: 6	LÍNEA : COLPFT 1	PRODUCTO : 2019030205UPIC 8055A 500ML SOLUCION SALINA 0.9%	LOTE PRODUCTO:200-3811 VOLUMEN : 100ML
FECHA: 2024-07-16	TURNO : TURNO 3	ENSAMBLE : 1440555A UN TONER + CUPULA SIN TONER ENSAMBLE 2-6 N/A	LOTE ENSAMBLE: 6321-3602 LOTE ENSAMBLE 2-6 N/A	COLAR / LOTE DE TINTA : 14100244004	RESPONSABLES : BLANCA FERNANDEZ RAULDA FERNANDEZ NANCY MARTIN
MANGA C-17047-38113 P-0371-36014-5		DUCTO IZQUIERDO C-17004-38112 P-0304-36002-4		DUCTO DERECHO C-17004-38112 P-0304-36002-4	

PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA											
Punto	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PROM.
LA ENCAJURA DE POLIURETANO DEL ROLLO DE MANEJA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE EL ROLLO DE MANEJA PRESIONA CORTE VO MULTIMOTOR CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
EXPRESOR PARED DERECHA	0.85	0.89	0.85	0.85	0.84						0.86
EXPRESOR PARED SEPIELLA (MM)	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32						0.33
LONGITUD TOTAL RELAJADO CUERPO MAX (MM)	210	210	210	210	211						210.2
LONGITUD TOTAL RELAJADO CUERPO MIN (MM)	209	209	209	207	210						207.4
CONTRADO LATERAL DE LA MANGA CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO MM LADO A	26.4	26.1	26.5	26.0	26.1						26.22
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO MM LADO B	26.0	25.3	26.4	26.3	25.3						25.9
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO MM LADO C	26.4	26.4	26.1	26.6	27.0						26.5
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO MM LADO D	26.1	26.1	26.3	26.9	26.2						26.52
LONGITUD DE DUCTO DERECHO MM LADO A	17.2	17.1	17.1	16.2	16.4						16.84
LONGITUD DE DUCTO DERECHO MM LADO B	17.0	16.4	16.0	16.3	16.1						16.62
LONGITUD DE DUCTO DERECHO MM LADO C	16.7	17.3	17.3	17.6	16.1						17.4
LONGITUD DE DUCTO DERECHO MM LADO D	16.3	16.7	17.2	17.0	17.3						17.42
DIAMETRO INTERIOR DUCTO DERECHO MM	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25						8.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO DERECHO MM	8.27	8.26	8.24	8.23	8.24						8.25
DIAMETRO INTERIOR DUCTO IZQUIERDO MM	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25						8.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO IZQUIERDO MM	8.25	8.22	8.23	8.21	8.23						8.23
CUMPLE ALFARACION DE ELECTRODOS EN COLAS?	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE ALFARACION DE ELECTRODOS EN BOCAS?	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
ELECTRODO BOCAS NO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
ELECTRODO COLAS NO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE RELAJADO EN COLAS?	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE RELAJADO EN BOCAS?	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
LA CALIDAD DEL REGISTRO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO MM	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0						60.2
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO DS	62	60.0	62.0	62.0	62.0						61.6
CUMPLE CONTRADO LATERAL DEL REGISTRO? (MIL DE 10 MIL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A
CUMPLE ADHERENCIA DEL DUCTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
EL ACCESORIO INSTALADO CUMPLE (SICAFIT)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
CUMPLE LAS PASTILLAS COLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A
CUMPLE LOS TROQUELES BOCAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A
CUMPLE ANTE SIGA SIGA TECNICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE
ANCHO DE MANGA MM	120	120	120	120	120						120.9
REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPUMA V/O PLACADA CONSTRUCTRA	0	0	0	0	0						N/A
RESPONSABLE	ANDREA	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A
Hora de inicio de datos	22:40PM	23:21PM	00:10AM	00:22AM	00:36AM						
Responsables	NANCY MARTIN	RAULDA FERNANDEZ	NANCY MARTIN	NANCY MARTIN	NANCY EXAZO ZACA						

VERIFICACION DE LOTES Y CANTIDAD								
Punto	1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE NUMERO	2580-36813	2580-36813	2580-36813	2580-36813				
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				

PRUEBAS CALIDAD								
Punto	1	2	3	4	5	6	7	8
CUMPLE PRUEBA ESTALIZADO								CUMPLE

Promedio de señal: 0.29 Desviación estándar: 0.019 CP: 0.877 CPK: 0.825

OBSERVACIONES			
Fecha (Diciembre)	Asunto	Descripción	Responsable
2024/05/17 (02:47 AM)	ETIQUETO T3	AVR 160 170-1-2 CAJAS CDO 171-174-2 CAJAS 805 175-176-2 CAJAS CDO 177-182-2 CAJAS AV 161-167-2 CAJAS CDO 180-182-2	NANCY MARIN
2024/05/17 (03:17 AM)	MONO T3	PRIMER RECORRIDOCENTINTA CAGUA 1231	NANCY MARIN
2024/05/16 (23:56 PM)	GRUPO DE TRABAJOS T3	VERONICA ORDOZGO ESTI GERRASMI ORRANA URBANO UZMA GERRASMI PEREZNET ESTIVAN 1796 MAGNAN 1796 ANDREA CEDI 8244 POLLO 1796 ESTI 9005 INAGASDA	NANCY MARIN
2024/05/16 (01:59 PM)	RT-GCORA DE CALIDAD	SE REALIZA INSPECCION CALIDAD, CUBIERTOS Y LONGITUDES DENTRO DE PARÁMETROS, ENTREGAS DE MATERIAL EN UNIVERSIDAD DE REGISTRO PASAJES Y SE HANAN ENTREGAR UN NOVEDOSO	DALIZA HERNANDEZ

<table style='width: 100%' class='table' contenteditable='false'>
<tbody> <tr>
<td colspan='3' style='background-color:#CCC;' align='center'> <b style='color:white;'>COPIA NO CONTROLADA </td>
</tr>
<tr>
<td style='wi

Error al cargar el documento remoto: Connection refused: connect