

Fecha Control: 06/03/2023
Hora Control: 09:56:00 Hs.

Establecimiento: Planta Uno

CÁMARA	ESPECIE	ENVASE	TEMPERATURA
1	MANZANA	BIN	-0.2 °C
1	MANZANA	BIN	1 °C
1	MANZANA	BIN	0.4 °C
1	MANZANA	BIN	-0.2 °C
1	MANZANA	BIN	1 °C
1	MANZANA	BIN	0.4 °C
2	MANZANA	BIN	-1.7 °C
2	PERA	BIN	-1.7 °C
2	PERA	BIN	-1.7 °C
2	PERA	BIN	-1.7 °C
3	PERA	BIN	-1.2 °C
3	PERA	BIN	-1.6 °C
3	PERA	BIN	-1.1 °C
4	PERA	BIN	-0.5 °C
4	PERA	BIN	-0.7 °C
5	PERA	BIN	-1 °C
6	PERA	BIN	-0.8 °C
7	PERA	BIN	-0.7 °C
7	PERA	BIN	-1 °C
8	PERA	BIN	-1 °C
8	PERA	BIN	-1.1 °C
9	PERA	BIN	-1.5 °C
9	PERA	BIN	0.7 °C
10	PERA	BIN	1.2 °C
10	PERA	BIN	6.5 °C
11	PERA	4/5	-1.5 °C
11	PERA	4/5	-1.5 °C
11	PERA	4/5	-1.4 °C
11	PERA	1/2 Caja	-1.8 °C
11	PERA	1/2 Caja	-1.1 °C
11	PERA	STD	-1.3 °C
12	PERA	BIN	-0.7 °C
12	PERA	BIN	-1 °C
12	PERA	4/5	-0.7 °C
12	PERA	1/2 Caja	-1.3 °C
12	PERA	4/5	-0.9 °C
13	PERA	BIN	-1.1 °C
13	PERA	BIN	-0.6 °C
13	PERA	BIN	-0.7 °C
14	PERA	STD	-1.3 °C
14	PERA	STD	-1.3 °C
14	PERA	4/5	-1.3 °C
14	PERA	1/2 Caja	-1.5 °C
14	PERA	4/5	-0.3 °C
14	PERA	4/5	-1.7 °C
14	PERA	1/2 Caja	-1.1 °C
15	PERA	4/5	-1.1 °C
15	PERA	4/5	-1.4 °C
15	PERA	4/5	-1.4 °C
15	PERA	STD	-1.3 °C
15	PERA	1/2 Caja	-1.3 °C
16	PERA	4/5	-1.1 °C
16	PERA	4/5	-1.4 °C
16	PERA	4/5	-1.2 °C
17	PERA	4/5	-0.6 °C
17	PERA	4/5	-1 °C
17	PERA	4/5	-1.3 °C
17	PERA	1/2 Caja	-1.7 °C
17	PERA	STD	-0.7 °C
18	PERA	4/5	-1.2 °C
18	PERA	4/5	-1 °C
18	PERA	4/5	-0.5 °C
18	PERA	1/2 Caja	-1.2 °C
18	PERA	STD	-1.2 °C
18	PERA	1/2 Caja	-1.6 °C
18	PERA	STD	-1.2 °C
19	PERA	4/5	-1.3 °C
19	PERA	4/5	-1.5 °C
19	PERA	4/5	-1.2 °C
19	PERA	4/5	-1.4 °C
19	PERA	1/2 Caja	-1.7 °C
19	PERA	1/2 Caja	-1.6 °C
19	PERA	1/2 Caja	-1.9 °C
19	PERA	STD	-1.4 °C
19	PERA	STD	-1.2 °C

 EMPRESA ZETONE	DEPARTAMENTO DE CALIDAD	Tipo de Documento: REPORTE
Título de Documento: CONTROL DE CÁMARAS		Código: s/n

Fecha Control: 06/03/2023 Hora Control: 09:56:00 Hs. Establecimiento: Planta Uno

OBSERVACIONES:
Bin roto Cámara 10

IMÁGENES:

