

Relatório de Manutenção



Empresa Responsável

Nome: OWL Management Systems

CNPJ: 33333333333333333333

Endereço: Rua Vitório Brizolari, 201

Telefone: 16988100241

Email: blaquez@live.com



Cliente

Nome: Cutrale

CNPJ: 61.649.810/0051-27

Endereço: Rua Vitório Brizolari, 201

Telefone: 16988100241

Email: blaquez@live.com

Dados do Equipamento

Código: 14820-308

Equipamento: ROGERIO BLAQUEZ

Tipo: ME - Melhoria

Linha: 01A

Data Início: 11/04/2025 - **Hora Início:** 09:00

Data Fim: 11/04/2025 - **Hora Fim:** 14:00

Informações Técnicas

Criticidade: Classe A
Parte do Objeto: Acoplamento
Sintoma: Ruído

Descrição do Problema

teste

Análise dos 5 Porquês

1º Porquê: Falta de inspeção
2º Porquê: Falta de Manutenção

Causa Fundamental

Desalinhamento do acoplamento

Observações

teste

Ações Realizadas

Descrição	Data Início	Hora Início	Data Fim	Hora Fim
-----------	-------------	-------------	----------	----------

Inspeção do equipamento	11/04/2025	09:00	11/04/2025	14:00
-------------------------	------------	-------	------------	-------

Pendências / Sugestões

Descrição
Criar rota de inspeção do equipamento