


Lokalizacja: parking Polanka


Temp: $-1,1^{\circ}\text{C}$

Wilg: 87,9 %

Cisen: 986,37 hPa



Rzut górnym



Pomiar 10 z analizatora
to punkt środkowy.


Mozliwe, że zgubiliśmy parę punktów na początku.

Blizsze kotka wolka do
latarnii pomszaty sie po linii drugiej.

Treść poruszająca się na wózku to T_0 lub T_1

Konfiguracja wózka

Bitod od temperaturey 0,7 dB



Trek ne werken 1,00 m

$z_{\text{pure anteny}}$ 0,82 m