





Acta No. 2

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N10** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *LISADO DE MUELO*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



20  
21 22 23  
24 25 26

---

Landwork Capital

Neftalí Rodríguez

---

Constructora Maizmier

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N9** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *Lijados, Resane botonera, Retiro de vainas.*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*21 Jun 23*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

---

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N8** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *FALTA LIMPIEZA DE PISO, CIMBRA VANILLAS, LIJADO, RESANE BOTONES*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*Landwork Capital*

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza

*02/06/23*



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N7** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *Resane de botones, trapez e esquina de muro divisorio duplex.*
- Retiro de moños en muros. *Retiro de moño y vainilla*
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*2/21 Jun 23*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N6** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. **LIJADO DE MUROS**
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*[Handwritten signature]*  
2/ JUN/23

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N5** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *Falta lijado muros*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*2/3 Jun/23  
LW*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N4** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *PEND. LIJADO*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores. *L PEND. S IMPLEX RESANE*

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*CD 2/ JUN/ 23  
lw*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N3** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. **PEND. LIJADO**
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*2 JUNIO 23  
NW*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

---

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N2** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. **PEÑO. LIJADO**
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*[Handwritten signature]*  
20  
2/3 Jun Nivel 123  
LW

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **PB** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas.
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



2/30 Nro. 123

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



Acta No. 2

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de **Área de Cisterna**, en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Impermeabilización.
- Cuarto de captación de agua pluvial.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



Landwork Capital

Neftalí Rodríguez

Constructora Maizmier

Joel Garza

*✓  
Recibido  
21 JUN 123  
Landwork*

*JULIAN MUN 02/06/2023*



Acta No. 2

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N12** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. *LIJADO DE MUROS, CIELO  
RESANE BOTONERA DOLIX*
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*CW  
2/5/23*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo jueves 04 de mayo de 2023, se hace la entrega del nivel **Planta Baja**, en el edificio **Torre Mun**, en los que se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muro y columnas.
- Resanado y lijado de casetones.
- Resanado y lijado de escaleras.

En entregas pendientes se enlistan las siguientes actividades.

- Resanado y lijado de muros interiores y exteriores del cubo de elevador.
- Resanado y lijado de paños exteriores (trabajos con balsas).

Landwork Capital

Neftalí Rodríguez.

Constructora Maizmier

Joel Garza

OK 1 LIJADO DE CASETON C/SANITARIO  
OK 2 RETIRO DE BRONCO ACERO ✓  
PEND. 3 COLUMNA CUL PTE  
OK 4 LIJADO CASETON RAMPA  
PEND. 5 LIJADO DE RAMPA (CONCRETO)  
PEND. 6 PEND. AREAS DE BODEGAS SEGUNDAZO Y COMEDOR

PEND. 7- PUNTAL DE ANDAMIO P/RESANE  
PEND. 8- RESANE AREA DESCARGA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo jueves 04 de mayo de 2023, se hace la entrega del **Nivel 2**, en el edificio **Torre Mun**, en los que se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de casetones.
- Resanado y lijado de escaleras.

En entregas pendientes se enlistan las siguientes actividades.

- Resanado y lijado de muros interiores y exteriores del cubo de elevador.
- Resanado y lijado de paños exteriores (trabajos con balsas).

---

Landwork Capital

Neftalí Rodríguez.

---

Constructora Maizmier

Joel Garza

1: LIJADO DE PISO AREA ELEVADOR  
OK 2: RETINO DE BASTONES (CANALES), BALSAS  
OK 3: RETINO DE PROTECCION COLUMNAS  
OK 4: LIJADO DE LOSA ESQ. SUR - PTE  
OK 5: USADO DE RXMDOA  
6: LIJADO DE JUNTA DAMPA - LOSA NES & ME

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo jueves 04 de mayo de 2023, se hace la entrega del **Nivel 3**, en el edificio **Torre Mun**, en los que se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de casetones.
- Resanado y lijado de escaleras.

En entregas pendientes se enlistan las siguientes actividades.

- Resanado y lijado de muros interiores y exteriores del cubo de elevador.
- Resanado y lijado de paños exteriores (trabajos con balsas).

---

Landwork Capital

Neftalí Rodríguez.

---

Constructora Maizmier

Joel Garza

1 = LIJADA DE RAMPA  
OK 2 = RETINO DE CANAL GLO  
OK 3 = RETINO DE BALSAS C-1 (6 ESE)  
4 = LIJADA DE PISO LOSA AREA DESCARGA ELEVADOR  
OK 5 = RETINO PROTECC. COLUMNAS  
6 = RESAR LOSA PISO COLUMNA ESE 4 (C-2)

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo jueves 04 de mayo de 2023, se hace la entrega del **Nivel 4**, en el edificio **Torre Mun**, en los que se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de casetones.
- Resanado y lijado de escaleras.

En entregas pendientes se enlistan las siguientes actividades.

- Resanado y lijado de muros interiores y exteriores del cubo de elevador.
- Resanado y lijado de paños exteriores (trabajos con balsas).


---



Landwork Capital

Neftalí Rodríguez.

---



Constructora Maizmier

Joel Garza

1: RETINO DE CANAMELOS, BARBAS FACHADA NTE  
2: LIJADO DE RAMPA  
3: LIJADO DE PISO AREA DESCARGA ELEVADOR  
OK 4: REMATE DE COLUMNAS A LOSA FACH. SUR.  
5: CHULEO Y LIJADO EJE 2-AL 3 EN LOSA  
6: RETINO DE TECATEADAS DE CHULEOS EN LOSA PISO NAMPAS



Acta No. 2

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo viernes 02 de junio de 2023, se hace la entrega de los cubos de elevador, tanto dúplex como sencillo del nivel **N11** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros, columnas. **LIJADO DE MUROS Y LUNS A HOGADA**
- Retiro de moños en muros.
- Chuleo y perforaciones en el área de recibidores.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*[Handwritten signature]*  
21 JUN 23  
LW

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

---

**Constructora Maizmier**

Joel Garza