

ORDRE DE RÉPARATION

Date : 20/04/18 N° de l'ordre de réparation : _____

Cachet de l'entreprise

GRUBER AUTOMOBILE

25 rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH

N° de siret: 58850378900020

03 88 67 20 20

(Nom ou raison sociale, adresse, n° unique d'identification, mention au RCS, n° d'identification à la TVA, montant du capital social).

CLIENT

Nom : PETROSIN Prénom : _____

Adresse : 21 allée F. Dilléand

67400 Illkirch

Tél. : 06 44 85 17 19

VÉHICULE

Véhicule (voiture, moto...) : _____ Marque : Audi Modèle : A3

N° d'immatriculation : Dy 487 WF Kilométrage au compteur : _____

N° de série : _____ Niveau de carburant affiché : _____

Etat apparent du véhicule (rayures, bosses, rouille, état intérieur...)

Carrosserie : _____

Pneumatiques : _____

Accessoires : _____

Autres : _____

NATURE DES OPÉRATIONS À EFFECTUER

Remplacement bouchon AV en occasion
+ changement clignoteur AVD

Redressage aile AVD

Peinture bouchon AV + aile AVD

Le client demande que les pièces changées lui soient présentées lors de la restitution du véhicule oui ☐ non ☐

Date de livraison du véhicule (et heure si prestation < 1 journée) _____ Référence du devis _____
(s'il existe)

Informations complémentaires :

En signant ce contrat, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de réparation figurant au verso et les accepter sans réserve.

GRUBER AUTOMOBILE
25 rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH
N° de siret: 58850378900020
03 88 67 20 20

Signature du client *

* Mention manuscrite : "Bon pour accord"

A effectuer en double exemplaire dont un est remis au client.