



Resultados Gerais

Relatório de Rachaduras e Fissuras

Dashboard técnico consolidado de inspeções

31/05/2026 18:30
ID: RRF-GERAL-20260531-006
Período: 31/05/2026 a 31/05/2026

D

6

Total de registros

!

6

Inspeções com alerta

R

8

Rachaduras registradas

2

1

Dias acompanhados

i

Resumo executivo

Este relatório consolida as inspeções realizadas no período de 31/05/2026 a 31/05/2026. Foram registrados 6 lançamento(s), totalizando 8 rachadura(s)/fissura(s) identificada(s). O acompanhamento centralizado facilita a rastreabilidade por colaborador, data e local, apoiando decisões técnicas com evidência fotográfica.

Evolução diária

Quantidade de rachaduras registradas por dia

8

31/05

Distribuição por colaborador

Volume de inspeções registradas no período

raquel

5 registro(s)

Ana

1 registro(s)

Recomendação: manter o responsável identificado em todos os registros.

IA

Resultados recentes e evidências

Últimas evidências

7c2402921c9820b7ec17fb4...

31/05/2026 · 1 rachadura(s)

IMG_20260531_130640754....

31/05/2026 · 1 rachadura(s)

camera.jpg

31/05/2026 · 2 rachadura(s)

Inspeção em destaque

Colaborador: raquel

Data: 31/05/2026 às 16:44

Cargo: Engenheiro(a)

Local: 7c2402921c9820b7ec17fb4...

Inspeção concluída

1 rachadura(s) detectada(s)

Imagem original

Deteção por IA

Confiança da detecção: 29%

Alta probabilidade de rachadura

Recomendações técnicas

- Priorizar inspeções marcadas como alerta para avaliação local.
- Manter registro fotográfico padronizado para comparar a evolução das fissuras.
- Exportar relatórios periódicos para arquivo técnico e compartilhamento com a equipe.

Critério de leitura: Alerta exige atenção técnica · Concluído indica registro processado pela IA · Revisar indica dados incompletos

Registro de Rachaduras e Fissuras

Documento gerado automaticamente pelo sistema

Página 1 de 1