تقرير تقدير أضرار المركبة

Vehicle Damage Assessment Report

رقم الحالة | Case Number	معرّف الحالة | Case ID	تاريخ التقرير | Report Date
CASE-58C7718EC3	242e8cdb-0472-4d62-9706-cd398b28b0ab	2026-04-14 12:21:46.780821

بيانات مالك المركبة

Owner Information

الاسم الكامل Full Name	علي عبدالعزيز سعد الصبحي
رقم الجوال Phone Number	0504516789
رقم الهوية National ID	1155689123
البريد الإلكتروني Email	ali.subhi@test.com
الجنسية Nationality	سعودي
حالة الطلب Case Status	completed

بيانات المركبة

Vehicle Information

العلامة التجارية Brand	هونداي
اللون Color	أبيض
الموديل Model	اكسنت
رقم اللوحة Plate Number	0098 ت ن خ
سنة الصنع Year	2013

معلومات الحادث وتقرير نجم

Accident & Najm Information

رقم الحادث Accident ID	RD557802323
اسم الطرف الآخر Other Party Name	سالم سلطان محمد العتيبي
تاريخ الحادث Accident Date	2026-01-19
نوع الرخصة License Type	رخصة خاصة
وقت الحادث Accident Time	02:14:04 2026-01-19
جوال الطرف الآخر Other Party Mobile	0509897213
نسبة الخطأ Fault Percentage	25%
رقم لوحة الطرف الآخر Other Vehicle Plate	خصوصي 2267 ح ل ل
منطقة الضرر Damage Area	خلف
مركبة الطرف الآخر Other Vehicle	هونداي / اكسنت / 2013

الصورة الأصلية للمركبة

Original Vehicle Image

تفاصيل الأضرار والتكاليف

Damage Details & Cost Breakdown

#	نوع الضرر Damage Type	الشدة Severity	الجزء المتضرر Damaged Part	سعر القطعة Part Price	أجرة العمل Labor	قبل الخطأ Before Fault	بعد الخطأ After Fault
No damages found / لا توجد أضرار مسجلة							

الملخص المالي النهائي

Final Pricing Summary

عدد الأضرار | Damages Count

0

إجمالي القطع | Total Parts

SAR 0.00

إجمالي العمالة | Total Labor

SAR 0.00

الإجمالي قبل نسبة الخطأ | Total Before Fault

SAR 0.00

الإجمالي النهائي بعد نسبة الخطأ | Final Adjusted Cost

SAR 0.00

هذا التقرير تم توليده آليًا بناءً على البيانات المخزنة في النظام ويُستخدم لأغراض التوثيق والتقدير المالي والمطالبة بالتعويض.

This report is automatically generated from the system data and is intended for documentation, financial assessment, and compensation claim purposes.