تقرير تقدير أضرار المركبة

Vehicle Damage Assessment Report

رقم الحالة | Case Number	معرّف الحالة | Case ID	تاريخ التقرير | Report Date
CASE-BFA3E75CBF	a425eaac-b584-43af-9fc9-e23b040080bb	2026-04-14 12:08:40.968662

بيانات مالك المركبة

Owner Information

الاسم الكامل Full Name	علي عبدالعزيز سعد الصبحي	رقم الجوال Phone Number	0504516789
رقم الهوية National ID	1155689123	البريد الإلكتروني Email	ali.subhi@test.com
الجنسية Nationality	سعودي	حالة الطلب Case Status	completed

بيانات المركبة

Vehicle Information

العلامة التجارية Brand	هونداي	اللون Color	أبيض
الموديل Model	اكسنت	رقم اللوحة Plate Number	خ ن ت 0098
سنة الصنع Year	2013		

معلومات الحادث وتقرير نجم

Accident & Najm Information

رقم الحادث Accident ID	RD678223414
اسم الطرف الآخر Other Party Name	علي ناصر نور الناصر
تاريخ الحادث Accident Date	2026-02-23
نوع الرخصة License Type	رخصة خاصة
وقت الحادث Accident Time	02:22:07 2026-02-23
جوال الطرف الآخر Other Party Mobile	0504555612
نسبة الخطأ Fault Percentage	75%
رقم لوحة الطرف الآخر Other Vehicle Plate	خصوصي 0098 خ ن ت
منطقة الضرر Damage Area	يسار
مركبة الطرف الآخر Other Vehicle	هونداي / اكسنت / 2013

الصورة الأصلية للمركبة

Original Vehicle Image

تفاصيل الأضرار والتكاليف

Damage Details & Cost Breakdown

#	نوع الضرر Damage Type	الشدة Severity	الجزء المتضرر Damaged Part	سعر القطعة Part Price	أجرة العمل Labor	قبل الخطأ Before Fault	بعد الخطأ After Fault
1	خدش scratch	منخفض low	الباب الأمامي الأيسر front_left_door	SAR 438.00	SAR 400.00	838.00 SAR	209.50 SAR

الملخص المالي النهائي

Final Pricing Summary

عدد الأضرار | Damages Count

1

إجمالي القطع | Total Parts

SAR 438.00

إجمالي العمالة | Total Labor

SAR 400.00

الإجمالي قبل نسبة الخطأ | Total Before Fault

SAR 838.00

الإجمالي النهائي بعد نسبة الخطأ | Final Adjusted Cost

SAR 209.50

هذا التقرير تم توليده آليًا بناءً على البيانات المخزنة في النظام ويُستخدم لأغراض التوثيق والتقدير المالي والمطالبة بالتعويض.

This report is automatically generated from the system data and is intended for documentation, financial assessment, and compensation claim purposes.