



تقرير تقدير أضرار المركبة

Vehicle Damage Assessment Report

Report Date | التاريخ التقرير

16:12:21.162293 2026-04-21

Case ID | معترف الحالة

82c5fc34-81f5-476f-b5cd-
c091fe61c9d5

Case Number | رقم الحالة

CASE-1D7E04CD06

Owner Information

بيانات مالك المركبة

0509897213

رقم الجوال
Phone Number

سالم سلطان محمد العتيبي

الاسم الكامل
Full Name

Shrougalharbi7@gmail.com

البريد الإلكتروني
Email

1134567674

رقم الهوية
National ID

step3_rejected_high_severity

حالة الطلب
Case Status

سعودي

الجنسية
Nationality

Vehicle Information

بيانات المركبة

أبيض

اللون
Color

هونداي

العلامة التجارية
Brand

2267 ل ل

رقم اللوحة
Plate Number

اكسنت

الموديل
Model

2013

سنة الصنع
Year

Accident & Najm Information

معلومات الحادث وتقرير نجم

سالم سلطان محمد العتيبي	اسم الطرف الآخر Other Party Name	RD557802323	رقم الحادث Accident ID
رخصة خاصة	نوع الرخصة License Type	2026-01-19	تاريخ الحادث Accident Date
0509897213	جوال الطرف الآخر Other Party Mobile	02:14:04 2026-01-19	وقت الحادث Accident Time
خصومي 2267 ح ل ل	رقم لوحة الطرف الآخر Other Vehicle Plate	25%	نسبة الخطأ Fault Percentage
هونداي / اكسنت / 2013	مركبة الطرف الآخر Other Vehicle	خلف	منطقة الضرر Damage Area

Original Vehicle Image

الصورة الأصلية للمركبة



تم رفض الطلب

تم رفض الطلب: شدة الضرر مرتفعة. يرجى التوجه إلى أقرب مركز تقدير لإكمال التقييم.

Request rejected: The damage severity is high. Please visit the nearest Taqdeer center to complete the assessment.

هذا التقرير تم توليده آلياً بناءً على البيانات المخزنة في النظام ويستخدم لأغراض التوثيق والتقدير المالي والمطالبة بالتعويض.

This report is automatically generated from the system data and is intended for documentation, financial assessment, and compensation claim purposes.