



# FRACTAL - BRASIL

0001

## Ordem de Serviço

Nº: **OS188**  
Data: **2018-01-26**  
Classificação: 0

GERADO POR: Ralny Andrade  
DURAÇÃO ESTIMADA: 00:10:00

RESPONSÁVEL: Jeferson Riberio  
NOTAS:

### ATIVO

DESCRIÇÃO: Hotel Blue Tree  
LOCALIZAÇÃO OU PARTE DE: // Bluetree/  
TIPO DE ATIVO: INFRAESTRUTURA  
PRIORIDADE:  
TAREFA NÃO PLANEJADA

CLASSIFICAÇÃO 1: Laboratório  
CLASSIFICAÇÃO 2:  
CENTRO DE CUSTO:

DESCRIÇÃO: Teste  
REQUERIDO POR: Trs  
NÚMERO DE SOLICITAÇÃO:  
TIPO DE TRABALHO: Manutenção  
DATA DO EVENTO: 2018-01-26 12:17  
DATA PROGRAMADA: 2018-01-26 12:07  
ATIVADOR: Tarefa Não programada

PRIORIDADE: Médio  
DATA E HORA DE INÍCIO: 2018-01-26 12:07  
DATA E HORA DE FINALIZAÇÃO: 2018-01-26 12:17  
TEMPO TOTAL GASTO PARA FINALIZAR A TAREFA: 00:10:00  
TEMPO REAL DE PARADA ATIVO: 00:00:00

### NOTAS

SUBTAREFAS		
GRUPO	PROCEDIMENTO	RESULTADO
	Procedimento	

TIPO DE FALHA:	
CAUSA DA FALHA:	
MÉTODO DE DETECÇÃO DA FALHA:	
SEVERIDADE DA FALHA:	
CAUSOU A INTERRUPÇÃO DE OUTROS ATIVOS?:	
TIPO DE DANO	

RECURSOS A USAR				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QTDE UTILIZADA	TIPO	FONTE
Oleo Lubrificante para Motor 15W40 BR/ Petrobras TOP Turbo	1	0	Inventário	armazem
ELETRICISTA	1	1	Recursos humanos	Jeferson Riberio
INSPEÇÃO MÁQUINA DE TORQUE	1	1	Serviços	TERCEIRO TESTE

 -	 -	 Jeferson Riberio
ACEITO POR	VALIDADO POR	EXECUTADO POR