Logística ZK

México

SOLICITUD DE CARGA DE AUTOTANQUE

Placa:

Capacidad(Utilización):

Fecha de Carga:

Fecha de Regreso:

62AV6E

15000.0L (86.6666666666667%)

22/09/2022

23/09/2022

De planta:

A Planta:

Ruta:

APASEO

APASEO

00323

PRODUCTO:	CANTIDAD	CLIENTE:	DESTINO:	PEDIDO:	PEDIDO ZK:
	(L):			I LDIDO.	
[P11074] MBADBLUEP11074 GRANEL UM-1000L (3K A 14K Lts)		DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO, S DE R.L. DE C.V., 87.2 GONZALEZ TRUCKING S.A. DE C.V.	The state of the s		
Total:	13000.0		Aguascalientes		

36

Observación:

SGLLOS: 366903

Documento generado electrónicamente.

Fecha de solicitud:

20/09/2022

Solicitante:



SISTEMA PRODUCCIÓN DE UREA PLANTA APASEO

FECHA:

22/09/2022

HORA:

14:29:29

LITROS:

13 005

Motor Smiller 21-09-2022



CHECK LIST

Fecha emisión: 01/01/2018 Fecha revisión: 11/08/2020

INSPECCIÓN DE AUTO TANQUE

	ARRIB	O A PLANTA				
Fecha de Inspección: 22/09/2072	Hora: 13: 40	Lote:		Placas: 89-AV-	6t	
The state of the s				Inspección Visual	Cumple	No cumpl
(4)		1	Escotilla limpia y	/ sin basura que pueda caer al	Campic	140 cump
		2	Válvula do doco	arga sin corrosión y cerrada	_	
		(5) R 3	Interior de Auto corrosión	Tanque limpio y sin problemas de	_	+
	6000	4	Exterior de Auto o golpes.	Tanque sin problemas de corrosión		
2	7000	5	cualquier particu producto.	das de los extremos y libres de la que pueda contaminar el	-	
	Obec	ervaciones	(Mangueras dec	dicadas no lavar ni enguajar)		
Puesto: Ax & S	o Mtz Firma			Nombre y Firma		
Atan	mt			SOLICITÓ:		
	Firma		Description	Nombre y Firma		
	CARCA D	E PRODUCTO	Puesto:			
Responsable de carga: Aranio Mt. Res	ponsable del Muestreo:	Observaciones:				
e utiliza la manguera de la unidad para el drenado de prod l ensayo mínimo de no contaminación de la muestra fue sa	ucto y la toma de muestra.			: 1	Cumple	No cumple
		DE PLANTA				
Fecha Inspección: 2209/2017	Hora: 47 45		1-AV-6 E	Temperatura Producto: °C		
spección Visual.		3 - 3			Cumple	No cumple
alvula de descarga cerrada correctamente.						140 cample
terior de Auto Tanque sin problemas de fugas.					_	
anguera de descarga limpia y seca (libre de cualquier parti trega de Certificados.	cula que pudiera contaminar el produ	cto).			-	
llos:					_	
		/aciones		4		
Con	contación	Word.	r bu	Man Al		
37	contain 2,6%		7 Du			
A LIBERADO F	POR:			DE CONFORMIDAD:		
Andona	, O-L			DE CONFORMIDAD:		
Puesto: Nombre y Fi	rma			Nombre y Firma		
Puesto: Pry do of.			Puesto:			

Revisó: Control de Calidad

Aprobó: SGC



ZAR KRUSE S.A. DE C.V.

REMISIÓN APA/OUT/00107

Avenida del Convento 104 52600, Tianguistenco, Santiago Tianguistenco de Galeana, México, México Tel(s): 722 649 2582 ZAR110720UY5

CLIENTE: RALOY LUBRICANTES S.A. DE C.V.

COL: Santiago Tianguistenco de Galeana

DIRECCIÓN: Av. Del Convento

EXT: 111

INT:

RFC: RLU840130J27

FECHA: 22/09/2022

14:48:26

PEDIDO INTERNO:

SOZ01120

CIUD: Tianguistenco

ESTADO: México

CP: 52600

O. COMPRA: PO34313

TEL: 722 262 79 00

FAX:

CRÉDITO: 35 días

ENVIAR A: 87.2 GONZALEZ TRUCKING S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 406

COL:

CIUD:

ESTADO: Aguascalientes

CP: 20300

TEL: 4499127000

NOTAS: AT'N: RUBEN MACIAS / OMAR AGUILERA CEL: 449 478-8100 RECIBO: LUN-VIE 8:00-14:00 Y 15:45-17:30

(SALIDA A ZACATECAS CARR. AGS-SN FCO. DE LOS ROMO)

Cantidad Clave - Descripción

U. Medida

Litros

13,000.000 [P11074]-MBADBLUEP11074 GRANEL UM-1000L (3K A 14K LTS)

Litros

13,000.0

TOTAL DE LITROS: 13000.0