

DEKRA Automobil GmbH
Austr. 155, 74076 Heilbronn



Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Heilbronn
Austr. 155
74076 Heilbronn
Telefon 07131 / 9840-0
Fax 07131 / 9840-19
E-Mail heilbronn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Darian Kohler
Tel. direkt 07261 9772-88
Tel. mobil 01511 4770974

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M Z4278

FIN

6FPFXMX2FPE41418

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
04.02.2026, telefonisch.
06.02.2026, 14:45 Uhr, durch Herrn Darian Kohler bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Heilbronn, Austr. 155, 74076 Heilbronn ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
06.02.2026
Leasing-Nr. 5889409

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-730,00 EUR
-613,44 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-730,00 EUR
-613,44 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.11.2023	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Ranger 3,0 EcoBoost
Aufbauart	Pickup	Türen	Doppelkabine Autm. Raptor
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
Maße Länge/Breite/Höhe	5381 / 2028 / 1922 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	6FPFXXMX2FPE41418
Radstand (mm)	3270	zul. Gesamtmasse	2 / 2
HSN / TSN	1566 / AAP	Schlüssel-Nr.	3130 kg
Km-Stand abgelesen	19624	Nächste HU §29 StVZO	20217673
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	12 / 2027
Leistung (kW)	215	Hubraum (ccm)	6 / V-Motor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Antriebsart	2956
	III, N2		Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 10	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Iridium-Schwarz / Mica	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 70 R 17	BfGoodrich / AllTerrain	G / O	10 mm
	116/113 S			
rechts	285 / 70 R 17	BfGoodrich / AllTerrain	G / O	10 mm
	116/113 S			
2 links	285 / 70 R 17	BfGoodrich / AllTerrain	G / O	10 mm
	116/113 S			
rechts	285 / 70 R 17	BfGoodrich / AllTerrain	G / O	10 mm
	116/113 S			
Ersatzrad	285 / 70 R 17	BfGoodrich / AllTerrain	G / O	12 mm
	116/113 S			

G/ Gelände; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abschlepphaken, hinten, Abschlepphaken, zwei vorne, Allradantrieb, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung 13-polig, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Batteriemanagementsystem, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dachkonsole, beleuchtet, Diebstahl-/Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne, Dritte Bremsleuchte, hinten, ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber vorn, elektrisch, Feststellbremse, elektronisch, Ford Easy Fuel, Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten: Premium-Teppich vorn, Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter, ausziehbar, Haltegriff, Fahrer- und Beifahrerseite, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckklappe Easy Lift, Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder, Heckscheibe, beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel, digital 12" (30,5 cm Bildschirmdiagonale), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik), Kopfstützen (2) vorn, LED Matrix-Rückleuchten, LED Matrix-Scheinwerfer, adaptiv, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaumbeleuchtung, Laderaumschutzwanne, Ladestation, induktiv, für mobile Endgeräte, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Raptor-Lederlenkrad, 3-Speichen-Design, mit Ziernähten in Rot, Mittelkonsole vorn, Motorschutz und Tankschutz, Nebelscheinwerfer hinten, Off-Road-SYNC Bildschirm, Ottopartikelfilter (OPF), Paket: Off-Road, Paket: Rad 19, Paket: Rücksitz 15, Paket: Sicherheits-Paket 3, Paket: Sitz 9, Paket: Technologie-Paket 73, Performance Fox Live Stoßdämpfer, Pre-Collision-Assist, Radio: Audiosystem 106: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Schaltersatz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Seitenschwellerschutz schwarz, Servolenkung, elektro-mechanisch, Sitze: Sitzbezug Raptor, Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer, Spannungskonverter 400 Watt, Sperrdifferential vorn und hinten, 100 %, Start-Stopp-System, Stoßfänger vorn und hinten in Akzentfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, USB-Ladeanschluss am Innenspiegel, USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole, Umfeldbeleuchtung 360°, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen, innenliegend, Wegfahrsperre, Wischwasserstandsanzeige, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
AAXAH	Paket: Raptor

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
nächste Wartung:	am 09.11.2025 bei Kilometerstand 27.323
bis Wartung verbleiben:	0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Service, überfällig, erneuern (Bild 14)	400	voll	-400	-336,13
2. Dämmmatte Stirnwand, Tierverschiss, erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)	330	voll	-330	-277,31
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	730		-730	-613,44

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Darian Kohler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
06.02.2026	Stefan Dederer	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift