



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

|                                                              |      |            |                    |        |          |     |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|--------|----------|-----|
| 09.11.2023                                                   | 1566 | AAP00006 4 | 2                  | 2      | 215/5500 | 180 |
| NIG                                                          | BA   |            | 5381               | 2028   |          |     |
| 6FPFXMX2FPE41418                                             |      | X          | 1922               | --2474 |          |     |
| FORD                                                         |      |            |                    |        |          |     |
| 2AB                                                          |      |            | 315                | 150    | 3130     |     |
| DD2XFPEX                                                     |      |            | 1520               | 1700   |          |     |
| 05TD00N0PA764B                                               |      |            | 1520               | 1700   |          |     |
| RANGER                                                       |      |            | 86                 | 3750   | 72       |     |
| FORD (AUS)                                                   |      |            | 2500               | 750    | 5        |     |
| Geländefz. Gü.bef.b. 3,5 t                                   |      |            | LT285/70R17        | 116S   |          |     |
| Lastkraftwagen                                               |      |            | LT285/70R17        | 116S   |          |     |
| 715/2007*2018/1832AR                                         |      |            | /                  | /      |          |     |
| EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2                               |      |            | e5*2007/46*0080*11 |        |          |     |
| Benzin                                                       |      |            | 10.03.2023         | K      | GX170912 |     |
| 0001                                                         | 36AR | 2956       |                    |        |          |     |
| TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION: 5370KG*WW.AHK LT. EGTG* |      |            |                    |        |          |     |

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dämmmatte Stirnwand, Tierverbiss, erneuern



Bild 14 : Service, überfällig