

08-UB-71 (Neusplaten)

Korte omschrijving:

Het monteren van nieuwe neusplaten.

Werkzaamheden:

Deze HY had last van een typisch HY-probleem, namelijk veel roest achter de koplampen. We hebben nieuwe metalen neusplaten gemonteerd.

Bouwjaar: **1980**

Type: **HY**

Project nr: **2015**



Gedemonteerde neusplaten



Nieuwe neusplaten

Bijzonderheden:

De neusplaten zijn een van de weinige plaatwerkdelen die nog in metaal worden gemaakt, de pasvorm valt echter tegen.



Neusplaten

